

MC DE, MC PE, MC PE PLUS -

Instructions for use



106169307 c (09.2015)
IT-PT-EL-TR-CS-PL-HU-HR-BG

 **Nilfisk**

(IT)	Manuale di istruzioni.....	3 - 18
(PT)	Manual de Instruções	19 - 34
(EL)	Υχειρίδιο οδηγιών	35 - 50
(TR)	Kullanım Kılavuzu.....	51 - 66
(CS)	Návod k obsluze	67 - 82
(PL)	Instruktionsbog	83 - 98
(HU)	Üzemeltetési útmutató.....	99 - 114
(HR)	Priručnik za korisnike.....	115 - 130
(BG)	инструкции за експлоатация.....	131 - 146

Tartalomjegyzék

1	Fontos megjegyzések a biztonságról	100
2	Leírás	101
2.1	Rendeltetés	101
2.2	Kezelőelemek	101
3	Mielőtt bekapcsolná a nagynyomású mosót.....	102
3.1	A nagynyomású mosó üzembe helyezése (a MC 2C-180/700 PE/ MC 3C-165/810 PE típusra nem érvényes).....	102
4	Kezelés és használat	102
4.1	Összeszerelés	102
4.1.1	A szórócső és a szórópisztoly csatlakoztatása	102
4.1.2	A nagynyomású tömlő és a víztömlő csatlakoztatása	103
4.1.3	Üzemanyagtöltés.....	103
4.2	A készülék elindítása	103
4.2.1	Vízellátásra csatlakoztatott mosó bekapcsolása.....	103
4.2.2	Nyitott tartályra csatlakoztatott mosó bekapcsolása (szívás üzemmód).....	104
4.2.3	Kezdje a gép	104
4.3	Tisztítószerek használata	105
5	A mosó használata után	106
5.1	A nagynyomású mosó leállítása	106
5.2	A tápvezetékek megszakítása	106
5.3	A mosó tárolása (fagybiztosan)	107
6	Karbantartás	107
6.1	Karbantartási terv	107
6.2	Karbantartás	107
6.2.1	A vízzsűrő megtisztítása	107
6.2.2	A nagynyomású fúvóka megtisztítása	108
6.2.3	Az olajszint ellenőrzése (a MC 2C-180/700 PE/ MC 3C-165/810 PE típusra nem érvényes).....	108
6.2.4	Szivattyú/hajtómű olajcsere (a MC 2C-180/700 PE/ MC 3C-165/810 PE típusra nem érvényes).....	109
6.2.5	Ékszíjak ellenőrzése	109
7	Hibaelhárítás	110
8	További információk	111
8.1	A nagynyomású mosó újrahasznosítása	111
8.2	Garancia	112
8.3	Műszaki adatok	113
8.4	Megfelelőségi nyilatkozat	114

IT

PT

EL

TR

CS

PL

HU

HR

BG

IT

PT

EL

TR

CS

PL

HU

HR

BG

Szimbólumok

Kérjük, hogy mielőtt bekapcsolná a nagynyomású mosót, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Tegye az útmutatót olyan helyre, ahol később is megtalálja.



Ezzel a szimbólummal olyan biztonsági előírásokat jelölünk, amelyek be nem tartása személyi sérülést okozhat.



Ezzel a szimbólummal olyan biztonsági előírásokat jelölünk, amelyek be nem tartása a kézszülék károsodását vagy teljesítménycsökkenését okozhatja.



Ezzel a szimbólummal olyan hasznos tudnivalókat és előírásokat jelölünk, amelyekkel a munka hatékonyabban és biztonságabban végezhető.



1 Fontos megjegyzések a biztonságról

**High Pressure Washer -
SAFETY INSTRUCTIONS**



107141898 D (07-2015)

2 Leírás

IT

PT

EL

TR

CS

PL

HU

HR

BG

2.1 Rendeltetés

Ez a nagynyomású mosó ipari célú használatra lett fejlesztve, az alábbi területekre:


- mezőgazdaság
- közlekedés, szállítás
- építőipar
- stb.

⚠️ VIGYÁZAT! A belső égésű motorral működő készülékeket csak akkor szabad beltérben használni, ha a nemzeti munkaügyi hatóságok igazolták a szellőzés alkalmasságát.

⚠️ VIGYÁZAT! Ügyelni kell arra, hogy égéstermékek ne kerüljenek a levegőbemenetek közelébe.

⚠️ VIGYÁZAT! A nem megfelelő biztosítékok használata veszélyes, ezért tilos a használatuk.

2.2 Kezelőelemek



IT

PT

EL

TR

CS

PL




HU

HR

BG

3 Mielőtt bekapcsolná a nagynyomású mosót

- 3.1 A nagynyomású mosó üzembbe helyezése (a MC 2C-180/700 PE/ MC 3C-165/810 PE típusra nem érvényes)**




1. A nagynyomású mosó első használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e rajta valamilyen hiba vagy sérülés.
2. Ha bármilyen sérülést talál, haladéktalanul értesítse a Nilfisk forgalmazót.
3. Ellenőrizze, hogy az olajszint az olajszint-ellenőrző ablak közepén látszik-e. Ez vonatkozik a több sebességfokozatú készülékekre is.

4 Kezelés és használat

4.1 Összeszerelés

4.1.1 A szórócső és a szórópisztoly csatlakoztatása

1. Húzza ki a szórópisztoly gyorscsatlakozóján a kék csúszkát (A).




2. Helyezze be a szórócső csőkapcsolóját a gyorscsatlakozóba (B), és engedje el a csúszkát.

3. Meghúzással ellenőrizze, hogy a szórócső (vagy bármilyen más tartozék) megfelelően fel van-e szerelve a szórópisztolyra.




MEGJEGYZÉS:
A csőösszekötő darabnak minden szennyeződésmentesnek kell lennie a szórópisztolyhoz csatlakoztatás előtt.

4.1.2 A nagynyomású tömlő és a víztömlő csatlakoztatása



- Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt a nagynyomású vízbemenetre



- Mielőtt a víztömlőt a mosóhoz csatlakoztatná, öblítse át vízzel, hogy ne kerüljön be a mosóba homok vagy egyéb szennyeződés.
- Nyissa ki a csapot.



MEGJEGYZÉS:

A kívánt vízmenyiséget és víznyomást lásd a 8.3 fejezetben.

Rossz vízminőség (homok, stb.) esetén ajánlatos egy finom vízsűrűt beiktatni a vízbemenet előé.

4.1.3 Üzemanyagtöltés



VIGYÁZAT!

Üzemanyagtöltés előtt állítsa le a motort, és hagyja húlni legalább két percen át. Vigyázni kell, hogy ne csöpögjön el az üzemanyag. Ha üzemanyagtöltés közben melléfolyt az üzemanyag, akkor addig nem szabad beindítani a motort, amíg a melléfolyt üzemanyag el nem párolgott.

Ha a mosó kocsin van, akkor a készülék beindítása előtt fel

kell törölni a melléfolyt üzemanyagot. A készüléket nem szabad nyílt lángnak kitenni. Üzemanyagtöltés közben tilos a dohányzás. Olvassa el a belsőégésű motor üzemeltetési kézikönyvét is.


Megjegyzés: Tilos a készüléket zárt térben üzemeltetni; a kipufogógázok veszélyesek.

Tartsa be az 1. fejezetben leírt biztonsági előírásokat!

4.2 A készülék elindítása

4.2.1 Vízellátásra csatlakoztatott mosó bekapcsolása

- Indítsa be a motort. (Lásd a belsőégésű motor üzemeltetési kézikönyvében.)
- Biztosítsa ki a szórószórópisztolyt, és használja.



- Reteszeli a biztonsági zárat, még rövid szüneteknél is.



MEGJEGYZÉS:

A készülék légtelenítéséhez bbször, rövid időre, szünekkel húzza meg szórópisztoly vaszát.

a motor beindításához túl igy erő kell, akkor meg lehet innyníteni a szórócső eltávolításával, illetve a beindítás alatt szórópisztoly aktiválásával.

IT

PT

EL

TR

CS

PL

HU


HR

BG

IT

4.2.2 Nyitott tartályra csatlakoztatott mosó bekapcsolása (szívás üzemmód)

- A szívőtömlöt a mosóhoz csatlakoztatás előtt fel kell tölteni vízzel.
- Indítsa el a mosót.



meg az elkerülő tömlőt és/ vagy állítsa a fordulatszám szabályzókart minimum állásba.

PT

EL

TR

CS

PL

HU

HR

BG

- Biztosítsa ki a szóró szórópisztolyt, és aktiválja.
- A szívás üzemmód kezdetén szórócső nélkül üzemeltetve a készüléket ellenőrizni kell, hogy távozott-e minden levegőbuborék a rendszerből. Hagya, hogy a gép fut anélkül, hogy a nagynyomású tömlő és spray-lándzsával felszerelt, amíg az összes levegő megszökött. Néhány típus esetében a megfelelő szívőrő eléréséhez törje

Ha több mint három percre le kell állni a munkával, akkor kapcsolja ki a mosót.



MEGJEGYZÉS:

A tartályból, folyómederből vagy hasonlóból történő felszívás-hoz a készülék elindítása előtt fel kell tölteni vízzel a vízbevezető tömlőt. A szívási magasság a vízhőmérséklettől függ. A maximális szívási magasságot



(lásd: 8.3 fejezet, Műszaki adatok) hideg víznél lehet elérni (8°C alatt). 60°C meleg víz esetén a készüléknek a vízszint magasságában vagy az alatt kell lennie.

Ha a felszívott víz szemcséket tartalmaz, akkor szűrőt kell felszerelni a tömlő végére.

Ha lebegő homokra lehet számítani, akkor homokszűrővel kell a bemenetet ellátni.

4.2.3 Kezdje a gép



Az elektromos indítású MC PE




- Indítsa el a motort a kulcs elfordításával (lásd a motor használati útmutatóját).
- Ellenőrizze a gázkar helyes beállítását - Run (működés) helyzetben kell lennie.

A MC DE elindítása

1. A készülék BE/KI gombjának megnyomásával kapcsolja be a gyújtást. Kigyullad a töltés és az olaj fényjelzés.



2. Állítsa a gázkart SLOW (lassú) vagy RUN (üzem) állásba.
3. Nyomja meg az „indítás” gombot, és várja meg, hogy a készülék beinduljon. Most kialszik a töltés és az olaj fényjelzés. Ha nem, akkor állítsa le azonnal a készüléket, és forduljon a Nilfisk märkaszervizhez.
4. Ha az akkumulátor lemerül, a készüléket berántókötéllel is be lehet indítani. Lásd a Yanmar kézikönyvet.

4.3 Tisztítószerek használata

Tisztítószert a tisztítószer-adagolón keresztül lehet betölteni.

1. A tisztítószert a gyártó utasításai szerint fel kell hígítani.
2. A szórócsövön állítsa a nyomást a legkisebb fokozatra.

**VIGYÁZAT!**

Ne hagyja a tisztítószert a tisztított felületre száradni, mert az emiatt károsodhat.

IT

PT

EL

TR

CS

PL

HU

HR


BG

IT

5 A mosó használata után

PT

5.1 A nagynyomású mosó leállítása



Állítsa le a motort.
Zárja el a csapot.
A szórópisztoly
nőködtetésével engedje le a
víznyomást.
Reteszelje a biztonsági zárat.

EL



TR

CS

PL

HU

Az elektromos indítású POSEIDON DE elindítása





1. A mosó leállításához fordítsa a gázkart STOP (áll) állásba.
2. Kapcsolja ki a gyújtást a kulcs OFF helyzetbe állításával.

HR

BG

A POSEIDON DE leállítása



1. A mosó leállításához fordítsa a gázkart STOP (áll) állásba.
2. A BE/KI gomb megnyomásával kapcsolja ki a gyújtást. Kialszik a töltés és az olaj fényjelzés.

5.2 A tápvezetékek megszakítása

1. Zárja el az üzemanyagcsapot.
2. Szerelje le a víztömlőt a mosóról.

5.3 A mosó tárolása (fagybiztosan)



1. A nagynyomású mosót olyan száraz helyiségben kell tárolni, ahol nem fagyhat be.

FONTOS!

Ha a nagynyomású mosót olyan helyen tárolják, ahol a hőmérséklet 0°C-ra vagy az alá süllyedhet, akkor a betárolás előtt fagyálló adaléket kell a készülékkel felszívatni.

1. Szerelje le a vízbevezető tömlőt a mosóról.
2. Távolítsa el a szórócsövet.
3. Indítsa el a mosót, és max. egy perc múlva állítsa le.
4. Csatlakoztassa a szívőtömlőt a mosó vízbemenetére, és merítse a végét egy fagyálló oldatot tartalmazó tartályba.

5. Indítsa el a mosót.
6. Tartsa a szórópisztolyt a fagyálló oldatot tartalmazó tartály fölé, és kapcsolja be, hogy a készülék felszívia a fagyálló oldatot.
7. A felszívás közben két vagy három alkalommal működtesse a szórópisztolyt.
8. Emelje ki a szórópisztolyt a fagyálló oldatot tartalmazó tartályból, és kapcsolja be, hogy a készülékből a szivattyú kinyomja a felesleges fagyálló oldatot.
9. Állítsa le a mosót.

IT

PT

EL

TR

CS

PL

HU

HR

BG

6 Karbantartás

6.1 Karbantartási terv

	hetente	félévente vagy 500 üzemóra után	szükség szerint
6.2.1 Tisztítsa meg a vízsűrőt.	●		
6.2.2 Tisztítsa meg a nagynyomású fúvókát.			●
6.2.3 Ellenőrizze az olajszintet.	●		
6.2.4 Cseréljen olajat - Megjegyzés: Első alkalommal 50 üzemóra után		●	
6.2.5 Ellenőrizze az ékszíjakat (csak ékszíjhajtássos gépeknél)		●	

A motor karbantartására a motor gyártója által kiadott külön használati útmutató vonatkozik.

6.2 Karbantartás

6.2.1 A vízsűrő megtisztítása

A vízbemenetben van egy vízsűrő, amely megakadályozza, hogy nagyobb méretű szennyeződés véletlenül a szivattyúba kerüljön.

1. Csavarja le a hollandi anyát.
2. Vegye le a szűrőt, és öblítse át. Ha a szűrő sérült, cserélje ki.
3. Húzza meg érzéssel a hollandi anyát, nehogy megsérüljön a tömítőgyűrű.

IT

6.2.2 A nagynyomású fúvóka megtisztítása



Az eltömödött fúvóka megemeli a rendszer nyomását. Emiatt azonnal meg kell tisztítani, ha ezt észreveszi.

1. Állítsa le a mosót.
2. Távolítsa el a szórócsövet.
3. Tisztítsa meg a fúvókát a tisztítótűvel.
4. Öblítse ki a szórócsövet a fúvóka felől.

PT

EL

TR

CS



PL

HU

HR

BG

6.2.3 Az olajszint ellenőrzése (a MC 2C-180/700 PE/ MC 3C-165/810 PE típusra nem érvényes)



VIGYÁZAT!

Csak akkor használja a tisztítótűt, ha a szórócső le lett véve.






MEGJEGYZÉS:

Ha az olajszint alacsony, a motor magától leáll. Olaj betöltése után a motor újra működőképes lesz (a MC 2C-180/700 PE típusra nem vonatkozik).




1. Ellenőrizze, hogy az olajszint az olajszint-ellenőrző ablak közepén látszik-e. Töltsön utána olajat, ha szükséges (az olaj típusát lásd a 8.3 fejezetben).

6.2.4 Szivattyú/hajtómű olajcsere (a MC 2C-180/700 PE/ MC 3C-165/810 PE típusra nem érvényes)



1. Olajcsere előtt a nagynyomású mosót üzemeltetni kell, hogy felmelegedjen.
2. Csavarozza ki/nyissa fel a gyertyákat/fedelet és a szivattyú alsó részét.
3. Engedje le az olajat egy megfelelő edénybe (min. 1 l úrtartalmú legyen), és az olajat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
4. Csavarja vissza a szivattyú tetején és alján található dugókat.
5. Töltsé fel a szivattyút friss olajjal (az olaj típusát és mennyiségét lásd a 8.3 fejezetben).
6. Ellenőrizze az olajszintet. (lásd a 6.2.3 fejezetben).

6.2.5 Ékszíjak ellenőrzése



1. Vegye le a gyújtógyertya kábelt.
2. Szerelje le az ékszíjak burkolatát.
3. Ellenőrizze, hogy az ékszíjak sérültek vagy kinyúltak-e.
4. Szükség esetén cserélje az ékszíjakat.
5. Szerelje vissza a burkolatot.
6. Szerelje fel a gyújtógyertya kábelt.

IT

PT

EL

TR

CS

PL

HU

HR

BG

IT

7 Hibaelhárítás

PT

EL

TR

CS

PL

HU

HR


BG

Hiba	Lehetséges ok	Teend
Lecsökkent a nyomás	> Levegő van a rendszerben	<ul style="list-style-type: none"> Légtelenítse a készüléket: többször, rövid időre, szünetekkel húzza meg szórópisztoly ravaszát. Ha szükséges, szerelje le a szórócsövet (lásd a 4.2.2 fejezetben).
A nyomás ingadozik	> A nagynyomású fúvóka eltömődött/kopott > A szórócsövön a nyomás nincs megfelelően beállítva > A motor túl alacsony fordulatszámon jár > Melegítse be/lazítsa meg az ékszíjakat	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg/cserélje ki a nagynyomású fúvókát. Állítsa be a szükséges üzemnyi nyomást. Forduljon a Nilfisk márkaszervizhez. Forduljon a Nilfisk márkaszervizhez.
Szívás üzemmódban	> Nincs víz > A szivattyú/tartozékok befagyottak > A vízbevezető tömlő túl hosszú, vagy túl kicsi a keresztmetszete > A vízhiányt az eltömődött vízszűrő okozza > Melegítse be/lazítsa meg az ékszíjakat	<ul style="list-style-type: none"> Nyissa ki a csapot. Biztosítson melegebb környezetet a készüléknek és a tartozékoknak. Használjon előírt méretű vízbevezető tömlőt. Tisztítsa meg a vízcsatlakozáson lévő vízszűrőt (vízszűrő nélkül tilos a készüléket üzemeltetni). Forduljon a Nilfisk márkaszervizhez. Lásd a 4.2.2 fejezetet.
Túl nagy a nyomás	> A motor felfűszelepének szabályozója elromlott (tartozék)	<ul style="list-style-type: none"> Lásd a 4.2.2 fejezetet. Ellenőrizze, hogy a szívó készlet jól zár-e. Ismételje meg a légtelenítést. Adjon kevesebb gázt. / Forduljon a Nilfisk márkaszervizhez.

Hiba	Lehetséges ok	Teend
A motor nem indul be	<ul style="list-style-type: none"> > Alacsony az üzemanyagszint > Alacsony az olajszint a motorban. > A szivattyú eltömődött vagy befagyott 	<ul style="list-style-type: none"> • Nyissa ki az üzemanyagcsapot / Töltsön be üzemanyagot. • Töltsön be olajat. • Biztosítson melegebb környezetet. / Forduljon a Nilfisk márkaszervizhez.
A motor leáll	<ul style="list-style-type: none"> > Alacsony az olajszint a motorban > Alacsony olajszint a szivattyúban (a MC 2C-180/700 PE típusra nem érvényes) 	<ul style="list-style-type: none"> • Töltsön be olajat. • Töltsön be olajat.
A tisztítószer-adagoló használatakor	<ul style="list-style-type: none"> > Szennyezett az adagoló vagy eltömődött a szívőtömlő > A tisztítószertartály üres > A szórócső elforgatható markolata nincs kis nyomásra állítva 	<ul style="list-style-type: none"> • Tisztítsa meg. • Tölts fel a tisztítószertartályt. • Állítsa a szórócsövet kis nyomásra.

8 További információk

8.1 A nagynyomású mosó újrahasznosítása



Kidobás előtt a nagynyomású mosót feltétlenül tegye üzemképtelenné.

1. Vegye ki a gyűjtőgyertyát.

A nagynyomású mosó újrahasznosítható, értékes anyagokat tartalmaz. Vigye el egy közeli hulladékátvevőbe. Ha ezzel kapcsolatban kérdése van, forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz vagy a márkapépviselethez.

IT**8.2 Garancia**

A Nilfisk a termékre a vásárlás napjától számított 12 hónap időtartamra vállal garanciát (a vásárláskor kapott számlát meg kell őrizni), a következő feltételekkel:

- anyaghibából és kidolgozási hibából eredő meghibásodás. (A garancia nem vonatkozik a természetes igénybevételre és a nem rendeltetésszerű használatra.)
- ha a készüléket javították, azt kizárolag a Nilfisk márkaszerviz-hálózata végezte.
- csak eredeti, gyári tartozékokat használtak.

- a készüléket nem érte ütés, rázkódás vagy fagyás.
- a kézikönyv utasításait maradéktalanul betartották.

A garanciális javítás a sérült alkatrészek cseréjét foglalja magába, de nem tartalmazza a szállítási és csomagolási költségeket. Fentieken kívül a helyi kereskedelmi jogszabályok az irányadóak.

A garancián kívüli javítások költségeit kiszámlázzuk. (Például a használati útmutató **7, „Hibaelhárítás”** fejezetében, a „Lehetséges ok”-ként felsorolt üzemzavarok esetében.)

PT**EL****TR****CS****PL****HU****HR****BG**

8.3 Műszaki adatok

		MC 2C- 180/700 PE	MC 3C- 165/810 PE	MC 5M- 240/870 PE	225/910 PE PLUS	MC 5M- 250/1000 PE PLUS	MC 5M- 250/1050 PE PLUS	MC 7P- 220/1120 PE PLUS	MC 5M- 195/1000 DE
Üzemnyomás	bar	180	165	240	225	250	250	220	195
Vízátfolyás (max.)	l/h	700	810	870	910	1000	1050	1120	1000
Q IEC Vízátfolyás	l/h	650	750	800	840	930	1000	1010	950
Maximális bemenő víz hőmérséklet	°C	60	60	60	60	60	60	60	70
Min./max. bemeneti víznyomás	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Méretek (H x Sz x M)	mm	762 x 546 x 603	762 x 546 x 603	1041 x 546 x 635	1067 x 686 x 660	1041 x 546 x 635	1067 x 686 x 660	800 x 690 x 810	800 x 565 x 1010
Zajszint, LWA	dB(A)	95,1	93,2	91	90,8	93,2	93,4	91,9	105
Nyomóerő	N	31,1	31,9	42,3	42,9	51,8	54,4	52,7	45
Szívási magasság, alapozott (max. 8°C-on)	m	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,0
Olajmennyiségek a szivattyúban/ hajtóműben	-	-	0,5	0,4	0,5	0,5	1,1	0,56/0,27	
Olajmennyiségek a motorban	-	0,5	1	1	1	1	1	1	1,65
Olajtípus (motor/hajtómű)					SAE 15-40				
Olajtípus (szivattyú)					SAE 15-40				
Hangteljesítményszint					< 2,5 m/s ²				
						Castrol Al-phasyn 150	SAE 15-40		

A műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.



IT 8.4 Megfelelőségi nyilatkozat

PT Mi, a

EL Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DÁNIA

TR ezúton kijelentjük, hogy a termék:

Termék	Leírás	Típus
Nagynyomású mosó - Professzionális - Mobil	Benzin - dízelüzemű	MC 5M *.* DE, PE, PE PLUS MC 2C /* PE MC 3C /* PE MC 7P /* PE PLUS

PL megfelel az alábbi szabványoknak:

Azonosító és változat	Cím
EN 60335-1:2012+A11:2014	Háztartási és hasonló villamos készülékek - Biztonság - 1. rész: Általános követelmények
EN 60335-2-79:2012	Háztartási és hasonló villamos készülékek - Biztonság - 2-79 rész: Nagynyomású tisztítókra és göztisztítókra vonatkozó részletes követelmények
EN 61000-6-1:2007	Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavartermére
EN 55012:2007+A1:2009	Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorok. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a nem telepített rádió-vevőkészülékek zavarvédelemre
EN 50581:2012	A villamos és elektronikai termékek vizsgálatára vonatkozó műszaki dokumentáció, különös tekintettel a veszélyes anyagok korlátozására

Az alábbi rendeletek alapján:

EK készülék irányelv 2006/42/EKG

2004/108/EC EMC irányelv

2011/65/EK RoHS irányelv

2000/14/EC zajkibocsátási Irányelv – Megfelelőség-értékelési eljárás az V. melléklet szerint.

- Mért zajszint: 77-92 dB(A)

- Garantált zajszint: 90-105 dB(A)

Hadsund 09-09-2015 Anton Soerensen
Senior Vice President – Global R&D

Hely	Dátum	Név és beosztás	Aláírás

