





C65-CZ-SK-PL-H
EDITION 01/2015



PŘÍRUČKA S POKYNY

PRÍRUČKA PRE POUŽITIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KEZELÉSI UTASÍTÁS

3707 - 3707/10 - 3907

3907W - 3907/18

„

INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS

 **Nilfisk**
trusted since 1906

Překlad originálních pokynů

Obsah

| | |
|--|----------|
| Pokyny pro uživatele..... | 2 |
| Bezpečnost operátora | 2 |
| Obecné informace o používání vysavače | 2 |
| Správné používání | 2 |
| Verze a obměny | 2 |
| Klasifikace v souladu s normou EN 60335-2-69 - Příloha AA..... | 3 |
| Emise prachu do prostředí | 3 |
| Všeobecná doporučení | 3 |
| Popis vysavače - Štítky | 4 |
| Volitelné sady | 4 |
| Příslušenství..... | 4 |
| Balení a vybalení..... | 5 |
| Příprava na spuštění - zapojení do sítě | 5 |
| Prodlužovací kably | 5 |
| Suché a mokré použití | 6 |
| Údržba a opravy..... | 6 |
| Technická data - Rozměry..... | 7 |
| Ovladače, ukazatele a spoje | 8 |
| Kontrola před spuštěním..... | 8 |
| Spouštění | 8 |
| Obsluha vysavače..... | 8 |
| Natřásání hlavního filtru | 8 |
| Zastavování - Nouzové zastavení..... | 9 |
| Vyprázdnění nádoby | 9 |
| Na konci čisticích prací | 9 |
| Údržba, čištění a dekontaminace..... | 10 |
| Jak demontovat a vyměnit hlavní a Hepa filtry..... | 10 |
| Výměna hlavního filtru..... | 10 |
| Výměna filtru Hepa/Ulpa | 11 |
| Prohlídka a čištění chladicího ventilátoru motoru..... | 11 |
| Kontrola těsnosti | 11 |
| Čištění a výměna oddělovače | 11 |
| Likvidace stroje | 11 |
| Schémata zapojení | 12 |
| Doporučené náhradní díly..... | 14 |
| Odstraňování závad | 14 |
| Další informace o zvláštních verzích "B1" a "Azbest" | 14 |

CZ

Pokyny pro uživatele

Přečtěte si provozní pokyny a dodržujte důležitá bezpečnostní doporučení označená slovy:



POZOR NEBEZPEČÍ!

Bezpečnost operátora



POZOR NEBEZPEČÍ!

Před spuštěním stroje je naprosto nezbytné přečíst si tyto provozní pokyny a mít je po ruce pro případnou potřebu. Vysavače mohou používat pouze osoby, které jsou seznámené s jeho funkcemi a byly výslově určeny a vyškoleny k tomuto účelu.

Před použitím vysavače musí být operátoři informováni a proškoleni o tom, jak vysavač pracuje a na jaké látky je jeho používání povoleno včetně bezpečného způsobu vyjmutí a likvidace vysátého materiálu.

Obecné informace o používání vysavače

Používání vysavače se řídí zákony, které jsou platné v zemi, kde je používán.

Kromě provozních pokynů a platných zákonů v zemi používání vysavače je třeba dodržovat i technické předpisy pro zajištění bezpečného a správného provozu (legislativa týkající se životního prostředí a bezpečnosti práce, tzn. Směrnice EU 89/391/EC a následné směrnice).

Neprovádějte žádnou operaci, která by mohla ohrozit bezpečnost lidí, majetku a životního prostředí.

Dodržujte bezpečnostní rady a pokyny obsažené v této příručce.

Správné používání

Tento spotřebič je vhodný pro kolektivní použití, např. v hotelích, školách, nemocnicích, závodech, obchodech, kancelářích a rezidencích.

Vysavače popsané v této příručce jsou určeny pro průmyslové využití. Vyrábějí se v různých verzích a na různá použití. Spotřebič byl určen na použití jen jedním operátorem.

CZ

Prohlášení o souladu

Každý vysavač se dodává s prohlášením o souladu ES (obr. 24).

[POZNÁMKA]

Prohlášení o souladu je důležitý dokument a měl by se skladovat na bezpečném místě, aby jej bylo možno předložit orgánům.

Verze a obměny

A. Verze



POZOR NEBEZPEČÍ!

Třídy prašnosti.

Tento vysavač se vyrábí ve dvou verzích:

1. normální verze: není vhodná pro vysávání nebezpečných, hořlavých/výbušných prachů;
2. verze pro zdraví škodlivý prach: třídy L, M, H. V tomto případě je vysavač vhodný pro použití na nebezpečné, nehořlavé/výbušné prachy v souladu s normou EN 60335-2-69, odst. AA. 2. 202 b), c).

Zkontrolujte na štítku s parametry a na štítku na vysavači, jaká je tolerovaná třída nebezpečnosti prachu: L (nízké riziko), M (střední riziko), H (vysoké riziko).

B. Obměny

1. B1

Ve verzích třídy M a H lze tento vysavač vyrábět jako variantu "B1" v souladu s německými předpisy (typ konstrukce 1 BIA) pro vysávání prachů s rizikem výbuchu (suchý a hořlavý prach) v oblasti 11 (22 dle ustanovení směrnice ES 1999/92/ES ATEX).

2. Ve verzi Třída H může být tento vysavač dodáván i ve variantaře "AZBEST" v souladu s německými nařízeními TRGS 519 pro vysávání azbestu.

3. Kapaliny

Ve verzích pro třídu L, M a H se tento vysavač může vyrábět i ve variante na vysávání kapalin s funkcí sledování hladiny.



Poznámka

Varianty ATEX - B1 - AZBEST

Viz prodejní síť

Klasifikace v souladu s normou EN 60335-2-69 - Příloha AA

Spotřebiče pro zdraví škodlivý prach jsou klasifikovány v souladu s následujícími kategoriemi prachu:

1. L (nízké riziko) vhodné pro separaci prachu s limitem vystavení vyšším než 1 mg/m^3 , v závislosti na zabíraném objemu;
2. M (střední riziko) pro separaci prachu s limitem vystavení vyšším než $0,1 \text{ mg/m}^3$, v závislosti na zabíraném objemu;
3. H (vysoké riziko) pro separaci všech prachů s limitem vystavení nižším než $0,1 \text{ mg/m}^3$, v závislosti na zabíraném objemu, a to včetně karcinogenních a patogenních prachů.

Emise prachu do prostředí

Indikativní hodnoty výkonnosti:

- **normální verze** (nevhodná pro vysávání nebezpečných prachů): zachytí nejméně 99,1% částeček o rozměru $\geq 3 \mu\text{m}$;
- **verze pro zdraví škodlivý prach** (Třídy L, M, H):
L: zachytí nejméně 99,1% částeček o rozměru $\geq 3 \mu\text{m}$;
M: zachytí nejméně 99,9% částeček o rozměru $\geq 3 \mu\text{m}$;
H: HEPA filtr H14 v souladu s EN1822.

Všeobecná doporučení



POZOR NEBEZPEČÍ!

Riziko vypuknutí požáru a výbuchu.

- Vysavač je možno použít, když je jisté, že aktivní zdroje vznícení nebudou vysávány.
- Je zakázáno vysávat následující materiály: hořící materiály (žhavé uhlí, horký popel, zapálené cigarety, atd.), hořlavé kapaliny, agresivní paliva (např. benzín, ředitla, kyseliny, alkalické roztoky, atd.).
- Je zakázáno vysávat následující materiály: výbušné prachy nebo ty, které se mohou spontánně vznítit (např. hliníkový nebo magnéziový prach, atd.).
- Vysavač není vhodný na vysávání výbušných nebo podobných látek dle ustanovení zákonů týkajících se výbušných látek, zejména: kapalných paliv a směsí hořlavých prachů a kapalin.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Náhlá situace

Pokud dojde k náhlé situaci:

- prasknutí filtru;
- vypuknutí požáru;
- zkrat;
- blokování motoru;
- zásah elektrickým proudem;
- atd.;

vypněte vysavač, odpojte jej ze sítě a požádejte o pomoc kvalifikovaný personál.



Poznámka

Zkontrolujte pracovní plochu a látky povolené pro vysavač ve verzi B1 a/nebo na kapaliny.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Vysavače nesmějí být používány nebo skladovány venku nebo na vlhkých místech.

Na kapaliny lze použít jen verze se senzorem hladiny.

Pokud jej nemají, lze je použít jen na vysávání suchých materiálů.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Verze pro kapaliny.

Pokud se ze stroje vylije pěna nebo kapalina, okamžitě jej vypněte a zjistěte příčinu.

CZ

Popis vysavače - Štítky

Obrázek 1

- A. Identifikační destička:
Kód modelu, který obsahuje kategorii použití (L - M - H), technické parametry, sériové číslo, označení CE, rok výroby
- B. Nádoba na prach
- C. Upevňovací spony
- D. Spínač
- E. Rukojeť
- F. Vstup
- G. Kryt vstupu (jen pro vysavače třídy M - H)
- H. Výstražný štítek (jen pro vysavače třídy L - M - H)
- I. Výstražný štítek
Upozorňuje obsluhu na skutečnost, že filtr lze natřásat pouze tehdy, když je stroj vypnutý (viz také odst. "Natřásání primárního filtru").
- L. Výstup
- M. Výkonový štítek na panelu
Oznámuje, že panel je napájen napětím uvedeným na datovém štítku.
- N. Štítek s upozorněním (napětí)
Z tohoto důvodu může být přístup k panelu povolen pouze výslovně autorizovanému personálu.

K elektrickým součástem se musí přistupovat pouze po odpojení síťového napájení nastavením hlavního spínače "D" do polohy -0- (vypnuto) vytažením zástrčky kabelu ze síťové zásuvky.

Tento vysavač vytváří silný proud vzduchu, který je nasáván vstupem "F" a vystupuje výstupem "L"; po osazení hadic a nástrojů se ujistěte, že motor se otáčí správným směrem. Před zapnutím vysavače zapojte hadici do vstupu a pak připojte požadovaný nástroj na koncovou část. Viz katalog příslušenství nebo asistenční služba, zejména u vysavače ve variantě "B1". Používejte jen originální antistatická příslušenství.

Průměry povolených hadic jsou uvedeny v tabulce technických parametrů.

Tento vysavač je vybaven vnitřní odrazovou deskou, která uvádí vysáté létky do kruhového odstředivého pohybu, během něhož padají do nádoby.

Vysavač je vybaven hlavním filtrem, který umožnuje jej použít pro většinu použití.

K dispozici jsou různé typy hlavního filtru: standardní a třídy L a M pro zdraví škodlivé prachy.

Kromě primárního filtru, který zachytí většinu běžných typů prachu, lze vysavač vybavit sekundárním filtrem (Hepa H) s vyšší filtrační kapacitou na jemný prach a prach, který je zdraví škodlivý.

CZ

Volitelné sady

Pro konverzi vysavače jsou k dispozici různé volitelné sady:

- měrka hladiny pro sání/stop kapaliny;
- odnímatelný oddělovač;
- svorka a držák;
- dolní HEPA filtr;
- mřížka a stlačovač;
- mřížka;
- kazetový filtr;
- elektrický vibrátor filtru;
- pojistný ventil.

Na požádání může být vysavač dodán s již nainstalovanými volitelnými sadami. Je však možné je instalovat i později.

Kontaktujte prosím prodejní síť pro další detaily.

Pokyny s návodem, jak upevnit volitelné sady a příslušné příručky pro provoz a údržbu se dodávají společně s volitelnými sadami.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Používejte jen originální náhradní díly.

Příslušenství

K dispozici jsou různá příslušenství; viz katalog příslušenství.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Varianta B1: podrobnosti v prodejní síti.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Varianty B1 mají speciální bezpečnostní porty, které lze osadit jen originálním příslušenstvím.
Nezasahujte do konstrukce vstupu.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Používejte jen originální příslušenství.

Balení a vybalení

Obalové materiály zlikvidujte v souladu s platnými zákony.

Obrázek 2

Nylonový obal

| Model | 3707 | 3707/10 3707/10 L, M, H | 3907 3907 L, M | 3907 W 3907 W L, M, H | 3907/18 3907/18 L, M, H |
|---------------|-------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| A (mm) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| B (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| C (mm) | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Hmotnost [kg] | 319 | 333 | 338 | 352 | 380 |

Příprava na spuštění - zapojení do sítě

! POZOR NEBEZPEČÍ!

- Ujistěte se, že vysavač je v dokonalém stavu, než s ním začnete pracovat.
- Před zapojením vysavače do sítě se ujistěte, že hodnoty napětí uvedené na datovém štítku odpovídají hodnotám v elektrické síti.
- Zapojte vysavač do zásuvky s řádně instalovaným uzemněním. Zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý.
- Zásuvky a konektory připojovacích kabelů musí být ochráněny před vodou.
- Ujistěte se, že zapojení do elektrické sítě a zásuvka jsou v pořádku.
- Používejte vysavače jen tehdy, když jsou kabely, které jej připojují do sítě, v dokonalém stavu (poškozené kabely mohou způsobit zásah elektrickým proudem!).
- Pravidelně kontrolujte, zda elektrický kabel nevykazuje známky přílišného opotřebení, poškození, praskání či stárnutí.

! POZOR NEBEZPEČÍ!

Když je vysavač v provozu:

- Nepřejíždějte, netahejte, nepoškozujte a nechodejte po kabelu, který jej připojuje do sítě.
- Odpojujte kabel ze sítě jen vyjmutím zásuvky (netahejte za kabel).
- Vyměňujte napájecí kabel jen za stejný typ, jako je originál: HO7 RN - F. Stejné pravidlo platí pro použití prodlužovacího kabelu.
- Kabel musí vyměnit zaměstnanci asistenční služby výrobce nebo ekvivalentně kvalifikovaný personál.

Prodlužovací kabely

Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že je vhodný pro příkon a stupeň ochrany vysavače.

! POZOR NEBEZPEČÍ!

Varianta B1: prodlužovací kabely, zapojená elektrická zařízení a adaptéry nelze použít, pokud je vysavač používán na hořlavý prach.

Minimální průřez prodlužovacích kabelů L = 20 m max.
Kabel = HO7 RB - F.

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|----|----|
| Max. výkon (kW) | 3 | 5 | 15 | 22 |
| Minimální průměr (mm ²) | 2,5 | 4 | 10 | 16 |

! POZOR NEBEZPEČÍ!

Zásuvky, zástrčky, konektory a instalace prodlužovacího kabelu musí zachovávat stupeň ochrany IP vysavače podle vyznačení na datovém štítku.

! POZOR NEBEZPEČÍ!

Zásuvka vysavače musí být ochráněna diferenciálovým přerušovačem obvodu s omezením přepětí, který vypne přívod energie, pokud proud šířený k zemi překročí 30 mA po dobu 30 ms, nebo ekvivalentní ochranný obvod.

! POZOR NEBEZPEČÍ!

Nikdy na vysavač nestříkejte vodu: takový krok představuje riziko pro osoby a mohl by způsobit zkratování zdroje. Vyhledejte poslední vydání směrnic Evropské unie, zákony v zemi používání a aktuální platné normy (UNI - CEI - EN), zejména evropskou normu EN60335-2-69.

Suché a mokré použití



Poznámka

1. Dodávané filtry a bezpečnostní kontejner (pokud existuje) musí být správně nainstalovány.
2. Pokud se vysavač používá na vysávání kapalin, ujistěte se, že senzor hladiny kapaliny se zapne a funguje správně.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny vztahující se na materiály, na něž je vysavač používán.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Pokud se používá varianta vysavače na mokro:

- Ujistěte se, že senzor hladiny kapaliny funguje správně, než použijete vysavač na čištění kapalin.
- Pokud dojde k vytvoření pěny, okamžitě ukončete práci a kontejner vyprázdněte.
- Varování: vypněte vysavač okamžitě, pokud bude prosakovat pěna nebo kapalina.
- Pravidelně čistěte zařízení na omezení hladiny kapaliny, abyste měli jistotu, že nejeví žádné známky poškození.
- Varování: špinavá kapalina sebraná vysavačem musí být považována za vodivou.

Údržba a opravy



POZOR NEBEZPEČÍ!

Odpojte vysavač od přívodu energie, než jej vyčistíte, před servisem, výměnou částí nebo přestavbou najinou verzi/variantu.

Zástrčku je nutno vytáhnout ze zásuvky.

- Provádějte jen údržbové práce popsané v této příručce.
- Používejte jen originální náhradní díly.
- Vysavač nijak neupravujte.

Nedodržením těchto pokynů můžete ohrozit svou bezpečnost. Takový krok navíc okamžitě znehodnotí prohlášení o souladu CE vydávané se strojem.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Kontaktujte technickou asistenční službu nebo prodejní síť a požádejte o údržbové úkony nepopsané v této příručce.

Technická data - Rozměry

Technické údaje

| Parametr | Jednotky | 3707 | 3707/10 3707/10 L, M, H | 3907 3907 L, M | 3907 W 3907 W L, M, H | 3907/18 3907/18 L, M, H |
|--|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Napětí | V | 230/400/50 | 230/400/50 | 230/400/50 | 230/400/50 | 230/400/50 |
| Výkon | kW | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 13 |
| Výkon (EN 60335-2-69) | kW | — | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Hmotnost | kg | 291 | 305 | 411 | 324 | 360 |
| Hladina hlučnosti | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Ochrana | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Izolace | Třída | F | F | F | F | F |
| Objemy | L | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Vstup | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max. vakuum | mm H ₂ O | 3.600 | 2.500 | 4.400 | 3.000 | 3.000 |
| Maximální průtok vzduchu bez hadice a redukcí | Lt/m' | 8.100 | 13.500 | 8.400 | 15.300 | 18.600 |
| Max. průtok vzduchu (3 m Ø 50 mm hadice) | Lt/m' | — | 9.100 | 8.100 | 10.500 | 12.000 |
| Hadice povolené pro třídy "L" a "standard" | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hadice povolené pro třídy "M" a "H" | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Plocha hlavního filtru (L-M) | m ² | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| Plocha horního Hepa filtru H (kód. 17050) | m ² | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Plocha spodního Hepa filtru (kód. 17092) | m ² | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Účinnost Hepa filtru podle metody MPPS (EN 1822) | % | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) |



Poznámka

- Podmínky skladování: T : - 10 ... + 40 °C Vlhkost: ≤ 85%
- Podmínky provozu: Maximální nadmořská výška 800 m (až 2000 m se sníženým výkonem) - T: - 10 ... + 40 °C Vlhkost: ≤ 85%

Rozměry

Obrázek 3

| Model | 3707 | 3707/10 | 3907 | 3907W | 3907/18 |
|---------------|-------|---------|-------|-------|---------|
| A (mm) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| B (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| C (mm) | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| Hmotnost [kg] | 291 | 305 | 411 | 324 | 360 |

CZ

Ovladače, ukazatele a spoje

Obrázek 4

- A. Měrka vakua
- B. Hlavní spínač (zapnuto "I" - vypnuto "0")
- C. Ukazatel opačné fáze (jen pro verze L - M - H)
- D. Výstražné světlo udávající termální intervenci
- E. Elektricky napájený ukazatel stroje
- F. Invertor fáze
- G. Spouštěč elektrického vibrátoru filtru (volitelně)
- H. Tlačítko zastavení
- I. Tlačítko spuštění
- L. Hodinový čítač
- M. Vizuální měrka hladiny
- N. Pastorkové brzdy
- O. Vstup
- P. Uvolnění kontejneru
- Q. Filtrační komora
- R. Nádoba na prach
- S. Rukojeť vibrátoru hlavního filtru

Kontrola před spuštěním

Před spuštěním zkонтrolujte, zda:

- Filtry jsou nainstalovány;
- všechny svorky jsou pevně uzamčeny;
- Hadice a nsátko jsou správně zapojeny na vstupu "F" (obr. 5);
- Sáček nebo bezpečnostní kontejner jsou nainstalovány, pokud existují.
- Nepoužívejte vysavač, pokud je filtr závadný.

Spuštění

- Zablokujte brzdy pastorků před spuštěním vysavače "E" (obr. 6).
- Posuňte spínač "B" (obr. 6) do pozice Zapnuto ("I").
- Pokud byl vysavač v chodu a pak se zastaví a kontrolka "C" (obr. 4) se rozsvítí nebo pokud se motor vysavače otáčí nesprávným směrem, vypněte jej a otočte invertor "F".

CZ

Obsluha vysavače

Obrázek 7

- 1. ČERVENÁ OBLAST
- 2. ZELENÁ OBLAST

Kontrola proudění:

- Když je vysavač v provozu, ukazatel měrky vakua "A" (obr. 7) musí zůstat v zelené zóně (OK) pro zajištění, že rychlosť vstupu vzduchu neklesne pod bezpečnostní hodnotu 20 m/s.
- Pokud je ukazatel v červené zóně (STOP), znamená to, že rychlosť vzduchu v hadici je nižší než 20 m/s a že vysavač nepracuje v bezpečných podmínkách. Vyčistěte nebo vyměňte filtry.
- Když je sací hadice uzavřena, ukazatel měrky vakua se musí přepnout ze zelené zóny (OK) do červené (STOP).



POZOR NEBEZPEČÍ!

Pokud je vysavač třídy M nebo H, používejte pouze hadice s průměry splňujícími ukazatele v tabulce technických parametrů tak, aby rychlosť vzduchu nemohla klesnout pod 20 m/s.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Když je vysavač v provozu, vždy zkonzrolujte, zda ručička měrky vakua zůstává v zelené oblasti (OK).
V případě nastálé chyby nalistujte kapitolu "Odstraňování závad".



POZOR NEBEZPEČÍ!

Třída H - varianta "Azbest":

- tato varianta má výfukový port o průměru 70 mm, na nějž je připojena výfuková hadice.
Je tolerován jen D = 70 mm.
Lze použít jen výfukovou hadici s D = 70 mm a L < 5m.
Objednejte si výfukovou hadici z výroby.
- Zavřete vstup vhodnou zátkou (obr. 11) při manipulaci s vysavačem (při přepravě).
- Dodržujte všechny ostatní pokyny pro vysavače třídy H.

Natřásání hlavního filtru

V závislosti na množství nasbíraného prachu natřásejte hlavní filtr tlačítkem "J" (obr. 8), když se ukazatel měrky vakua "A" (obr. 7) přepne ze zelené zóny (OK) do červené (STOP).



POZOR NEBEZPEČÍ!

Před natřásáním filtru stroj zastavte.
Nenatřásejte filtr, když je vysavač zapnutý, mohlo by totiž dojít k poškození filtru samotného.

Před znovuspuštěním vysavače počkejte, aby si prach mohl sednout.

Vyměňte filtrační prvek, pokud ukazatel stále zůstává v červené zóně (STOP), i když je filtr po natřesení (viz odstavec "Výměna hlavního filtru").

Zastavování - Nouzové zastavení

Stiskněte tlačítko zastavení "H" (obr. 4).

Vyprázdnění nádoby



POZOR NEBEZPEČÍ!

- Vypněte stroj a odpojte zásuvku ze sítě, než budete v tomto postupu pokračovat.
- Zkontrolujte třídu vysavače.

Před vyprázdněním kontejneru doporučujeme vyčistit filtr (viz odstavec "Natřásání hlavního filtru").

- A. Normální verze, nevhodná pro manipulaci s nebezpečným prachem.
- Uvolňte kontejner "I" (obr. 9), pak jej vyjměte a vyprázdněte.
 - Ujistěte se, že je těsnění v dokonalém stavu a správně umístěno.
 - Vratěte kontejner zpátky na místo a pákou jej znova zajistěte.

Plastové obložení:

Plastové obložení (náš kód 40100) lze použít na sesbíráni prachu (obr. 9).

V tomto případě musí být stroj vybaven volitelným příslušenstvím (stlačovač a mřízka - obr. 9).

- B. Verze pro zdraví škodlivý prach: Třídy L - M - H vhodné pro vysávání nebezpečného a/nebo karcinogenního prachu (třída H).



POZOR NEBEZPEČÍ!

- V souladu s platnými zákony smí tyto operace provádět jen školený a odborný personál, který musí používat vhodné oděvy.
- Dávejte pozor, aby při tomto postupu nebyl zvřen prach. Používejte ochrannou masku P3.
- Plastové obložení můžete použít (náš kód 40100), pokud je nutno odstranit prach, který je nebezpečný a/nebo zdraví škodlivý.
- Je nutné používat bezpečnostní nádobu, pokud máte čistit Azbest. V tomto případě však musí být stroj vybaven naším bezpečnostním kontejnerem ABS (náš kód 8 30202 - 8 31365 obr. 10) pro likvidaci prachu.
- Kontejner a/nebo obložení musí být zlikvidován jen kvalifikovaným pracovníkem a podle platných zákonů.

Výměna bezpečnostního bubnu:

- umístěte hadici na bezpečné místo bez prachu;
- uvolňte nádobu na prach "I" (obr. 10);
- zavřete bezpečnostní buben dodávaným krytem a sejměte jej z nádoby "I" (obr. 10). Na jeho místo nasadte prázdný buben.
- Znovu spusťte motor, aby prach nebyl rozfoukán do stran.
- Ujistěte se, že je těsnění v dokonalém stavu a správně umístěno.
- Vypněte motor, usaďte na místo prázdný buben a upevněte jej na místě.

Použijte vysavač na mokro

Ujistěte se, že vysavač je vybaven plovákem (senzorem hladiny kapaliny) a je vhodný na vysávání kapalin.

Nevysávejte hořlavé kapaliny.

Pokud dojde k vytvoření pěny, okamžitě ukončete práci a kontejner vyprázdněte.

Filtrační prvek bude vlhký po vysávání kapalin.

Vlhký filtrační prvek se může rychle zanést, pokud je pak vysavač použit na vysávání suchých látek.

Z tohoto důvodu se ujistěte, že filtrační prvek je suchý nebo jej vyměňte za jiný, než vysavač použijete na suché materiály.

Na konci čisticích prací

1. Vypněte vysavač a vyjměte zásuvku ze sítě.
2. Sviňte propojovací kabel (obr. 11).
3. Vyprázdněte kontejner dle popisu v odstavci "Vyprázdnování kontejneru".
Vyčistěte vysavač podle popisu v odstavci "Údržba, čištění a dekontaminace".
4. Umyjte kontejner čistou vodou, pokud jste vysávali agresivní látky.
5. Skladujte vysavač na suchém místě mimo dosah nepovolaných osob.
6. Uzavřete vstup správnou zátkou "A" (obr. 11), pokud vysavač přenášíte nebo nepoužíváte (zejména v případě verzí M - H a azbest).

CZ

Údržba, čištění a dekontaminace



POZOR NEBEZPEČÍ!

POZNÁMKA: Opatření popsaná níže je třeba dodržet během všech údržbových prací včetně čištění a výměny hlavního i Hepa filtrů.

- A. Aby uživatel mohl provádět průzrovové práce, musí být vysavač rozebrán, vyčištěn a odtažen co možná nejdále, aby nedošlo k ohrožení pracovníků údržby či jiných osob. Mezi vhodné opatření patří dekontaminace před demontáží vysavače, adekvátní filtrace výfuku vzduchu z místnosti, v níž dochází k demontáži, čištění údržbové oblasti a vhodná osobní ochrana.
- B. Externí součástky spotřebičů třídy H a M musí být dekontaminovány metodami čištění a vysávání, odprašeny nebo zpracovány tmelem, než dojde k jejich vynesení z rizikové oblasti.
Všechny části vysavače musí být považovány za kontaminované, když jsou vyjímány z rizikové oblasti, a je třeba provést vhodné kroky, aby nedošlo k rozprášení prachu.
Při provádění údržby nebo oprav, všechny kontaminované prvky, které nelze rádně vyčistit, musí být zlikvidovány.
Tyto prvky je třeba odstranit v zapečetěných sáčcích podle uplatnitelných nařízení a v souladu s místními zákony ohledně likvidace takovýchto materiálů.
Tento postup je také nutno, když jsou filtry eliminovány (hlavní, Hepa a dolní filtry).

POZNÁMKA: Prostory, které nejsou prachotěsné je třeba otevřít vhodnými nástroji (šroubovák, klíče atd.) a rádně vyčistit.

- C. Provádějte technickou kontrolu nejméně jednou ročně, např.: zkонтrolujte vzduchový filtr, zda nedošlo k poškození vzduchotěsnosti vysavače, a ujistěte se, že elektrický řídicí panel funguje správně. Tato kontrola musí být prováděna výrobcem nebo kvalifikovanou osobou.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Používejte jen originální náhradní díly.

CZ

Jak demontovat a vyměnit hlavní a Hepa filtry



POZOR NEBEZPEČÍ!

Když se vysavač používá na vysávání nebezpečných látek, jsou filtry kontaminovány, takže:

- pracujte opatrně a nerozslíjte vysátý prach a/nebo materiál;
- umístěte demontovaný a/nebo vyměněný filtr do uzavřeného plastového sáčku;
- neprodryšně sáček uzavřete;
- zlikvidujte filtr v souladu s platnými zákony.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Výměna filtru je vážná záležitost.

Filtr se musí nahradit jiným s identickými charakteristikami, filtrační plochou a ve stejně kategorii.
Jinak nebude vysavač správně fungovat.

Výměna hlavního filtru



POZOR NEBEZPEČÍ!

Zkontrolujte třídu vysavače (L - M - H).

Při této práci dejte pozor, aby nedošlo ke zvření prachu. Používejte P3 masku a jiné ochranné oděvy včetně ochranných rukavic (DPI) vhodných pro nebezpečnou povahu sebraného prachu. Dodržujte platné zákony.

Před dalším pokračováním těchto prací vypněte stroj a vytáhněte zásuvku ze sítě.

Demontáž

- Odpojte hadici "A" (obr. 12) od spodního výstupu.
- Uvolněte zarážku "B" (obr. 12) a odšroubujte tlačítko natřásání filtru "C".
- Uvolněte obě upevňovací spony "D" (obr. 12) a sejměte víko "E".
- Zvedněte filtr "F" (obr. 12), odšroubujte svorku "G" a sejměte kroužek "H".
- Odšroubujte klec "I" (obr. 12) a otočte filtr rubem nahoru.
- Odřízněte plastové svorky "L" (obr. 12) a odpojte klec od filtru.

Montáž

- Namontujte západku a držák starého filtru na nový.
- Vložte klec "I" (obr. 12) a připevněte ji k filtru pomocí plastových svorek "L" na spodní straně vlastního filtru.
- Upevněte filtr do filtrační komory, pak nasadte víko "E" (obr. 12) a upevněte je na místo s oběma upevňovacími západkami "D".
- Upevněte tlačítko natřásání filtru a zablokujte je ve sklopené poloze pomocí zarážky tak, aby byl filtr napnutý.
- Upevněte sací hadici na spodní výstup.
- Zlikvidujte filtr v souladu s platnými zákony.

Výměna filtru Hepa/Ulpa

Verze pro zdraví škodlivý prach: Třída H.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Při této práci dejte pozor, aby nedošlo ke zvíření prachu. Použivejte P3 masku a jiné ochranné oděvy včetně ochranných rukavic (DPI) vhodných pro nebezpečnou povahu sebraného prachu. Dodržujte platné zákony.

Výměna horního Hepa filtru

- Odšroubujte tlačítko "A" (obr. 13);
- Sejměte kryt "B" (obr. 13);
- Uvolněte tlačítko filtru "C" (obr. 13), zakryjte filtr "D" plastovým sáčkem a vše vyjměte;
- Zajistěte sáček, upevněte nový filtr a kryt hermeticky zavřete.



Poznámka

Pokud je vysavač typu B1 pro oblast 11 (verze 1 - BIA): provedte testy galvanické neporušenosti v souladu s normami pro prevenci nehod (např. VBG4 a podle DIN VDE 0701 oddíl 1 a oddíl 3).

Norma EN 60335-2-69 předepisuje kontroly v pravidelných intervalech nebo po všech opravách či změnách.)

Prohlídka a čištění chladicího ventilátoru motoru

Pravidelně čistěte větrák na chlazení motoru, aby se elektrický motor nepřehříval, zejména pokud spotřebič používáte na prašném místě.

Kontrola těsnosti

Kontrola stavu hadic

Ujistěte se, že spojovací hadice "A", "B" a "C" (obr. 14) jsou v dobrém stavu a správně upevněné.

Pokud jsou hadice poškozeny, rozbité nebo špatně připojeny ke spojům, musí být vyměněny.

Při práci s lepkavými materiály kontrolujte případně ucpávky podél hadice "C" (obr. 14), ve vstupu a na odrazové desce uvnitř filtrační komory.

Oškrábněte vnější stranu výstupu a odstraňte usazený odpad dle návodu v obr. 14.

Kontrola těsnění víka

Pokud těsnění "A" (obr. 15) pod krytem "D" je povolené, odšroubujte šrouby "B", které blokují zamýkací háčky "C" na místě, a nechte je skloznout dolů, dokud se deska "D" dokonale neuzařeje.

Nyní utáhněte blokovací šrouby "B" (obr. 15).

Vraťte zpět těsnění "A" (obr. 15), pokud nelze optimální těsnění získat.

Kontrola těsnosti filtrační komory

Pokud těsnění "A" (obr. 16) mezi kontejnerem a filtrační komorou "C" nemůže zaručit těsnost:

- povolte čtyři šrouby "B" (obr. 16), jež blokují filtrační komoru "C" u konstrukce vysavače.
- Nechte filtrační komoru "C" (obr. 16) klesnout a dotáhněte šrouby "B", jakmile dorazí do pozice zadření.

Těsnění je třeba vyměnit, pokud je potrhané, rozřízlé atd...

Vyměňte těsnění "A" (obr. 16), pokud stupeň těsnosti stále není optimální.

Čištění a výměna oddělovače



Poznámka

Pokud je na oddělovači jen usazený prach "D" (obr. 17), nechte prach propadnout středovým otvorem.

Oddělovač "D" (obr. 17) by měl být nejprve demontován, aby jej bylo možné dokonale vyčistit:

- uvolněte sponky "A" (obr. 17), které upevňují víko "B", a víko sejměte.
- Sejměte filtr.
- Odšroubujte oba šrouby "C" (obr. 17) a odstraňte je z kontejneru.
- Součástku vyměňte, je-li příliš opotřebovaná.
- Znovu oddělovač "D" (obr. 17) sestavte.
- Zablokujte jej na místě pomocí dvou šroubů "C" (obr. 17).
- Vratte zpět filtr a zavřete kryt "B" (obr. 17), zajistěte jej na místě dvěma sponkami "A".

Likvidace stroje

Zlikvidujte filtr v souladu s platnými zákony.



Správná likvidace tohoto výrobku (Likvidace historického elektrického a elektronického vybavení) (platí v Evropské unii a jiných evropských zemích se systémy třídění odpadu)

Toto označení na produktu nebo jeho dokumentaci znamená, že by se neměl likvidovat s jiným domovním odpadem na konci své životnosti. Aby se předešlo možnému ohrožení životního prostředí nebo lidského zdraví vlivem nekontrolované likvidace odpadu, separujte tento od jiných typů odpadu a recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili trvalé používání materiálních zdrojů.

Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď prodejce, u něhož tento produkt zakoupili, nebo místní úřad, kteří vám sdělí podrobnosti o tom, jak a kam mohou odvézt tento předmět pro recyklaci šetrnou k životnímu prostředí.

Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky v kupní smlouvě. Tento produkt by se neměl při likvidaci směšovat s ostatním komerčním odpadem.

CZ

Schémata zapojení

Základní stroj (obr. 18)

| Položka | Kód | Popis | Mn. |
|---------|--------------------------------|------------------------------------|-----|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Bílé světlo | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Červený ukazatel | 1 |
| KM1 | Z8 39281 | Stykač kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 | Stykač kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 | Stykač kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Stykač kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Stykač kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Stykač kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Stykač kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Stykač kW 11 24 VAC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Časovač S/T 0-60 s | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Červené tlačítko | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zelené tlačítko | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | 32A Hlavní spínač | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Plný invertor 32 A | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Přerušovač obvodu 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Přerušovač obvodu 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Přerušovač obvodu 25 - 32 A | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Transformátor 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Zakončení vedení 6 mmq S | 11 |
| | Z8 39121 | Zemnící svorka 6 mmq S | 3 |
| | Z8 39244 | Svorka pojistkové skříně 1,5 mmq S | 2 |

CZ

Elektrický vibrátor filtru (obr. 19)

| Položka | Kód | Popis | Mn. |
|---------|--------------------------------|------------------------------------|-----|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Bílé světlo | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Červený ukazatel | 1 |
| KM1 | Z8 39281 + Z8 39731 | Stykač kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 + Z8 39731 | Stykač kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 + Z8 39367 | Stykač kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Stykač kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Stykač kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Stykač kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Stykač kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Stykač kW 11 24 VAC | 1 |
| KM4 | Z8 391006 | Stykač kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Časovač S/T 0-60 s | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Červené tlačítko | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zelené tlačítko | 1 |
| PS1 | Z8 39312 + Z8 39108 | Žluté tlačítko | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | 32A Hlavní spínač | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Plný invertor 32 A | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Přerušovač obvodu 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Přerušovač obvodu 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Přerušovač obvodu 25 - 32 A | 1 |
| Q4 | Z8 39746 + Z8 39726 | Přerušovač obvodu 0,7 - 1 A | 1 |
| | Z8 39882 + Z8 39726 | Přerušovač obvodu 1,1 - 1,6 A | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Transformátor 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Zakončení vedení 6 mmq S | 14 |
| | Z8 39121 | Zemnící svorka 6 mmq S | 4 |
| | Z8 39244 | Svorka pojistkové skříně 1,5 mmq S | 2 |

Fázová sekvence (obr. 21)

| Položka | Kód | Popis | Mn. |
|---------|--------------------------------|--|-----|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Bílé světlo | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Červený ukazatel | 1 |
| H3 | Z8 39314 + Z8 39113 + Z8 39114 | Žluté světlo | 1 |
| KM1 | Z8 39281 | Stykač kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 | Stykač kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 | Stykač kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Stykač kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Stykač kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Stykač kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Stykač kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Stykač kW 11 24 VAC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Časovač S/T 0-60 s | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Červené tlačítko | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zelené tlačítko | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | 32A Hlavní spínač | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Plný invertor 32 A | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Přerušovač obvodu 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Přerušovač obvodu 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Přerušovač obvodu 25 - 32 A | 1 |
| SF1 | Z8 391120 | Fázové sekvenční relé 180-600 V E | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Transformátor 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Zakončení vedení 6 mmq S | 11 |
| | Z8 39121 | Zemnící svorka 6 mmq S | 3 |
| | Z8 39244 | Svorka pojistkové skříně 1,5 mmq S | 2 |

Elektrický vibrátor filtru + Fázová sekvence (obr. 20)

| Položka | Kód | Popis | Mn. |
|---------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Bílé světlo | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Červený ukazatel | 1 |
| H3 | Z8 39314 + Z8 39113 + Z8 39114 | Žluté světlo | 1 |
| KM1 | Z8 39281 + Z8 39731 | Stykač kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 + Z8 39731 | Stykač kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 + Z8 39367 | Stykač kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Stykač kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Stykač kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Stykač kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Stykač kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Stykač kW 11 24 VAC | 1 |
| KM4 | Z8 391006 | Stykač kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Časovač S/T 0-60 s | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Červené tlačítko | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zelené tlačítko | 1 |
| PS1 | Z8 39312 + Z8 39108 | Žluté tlačítko | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | 32A Hlavní spínač | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Plný invertor 32 A | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Přerušovač obvodu 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Přerušovač obvodu 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Přerušovač obvodu 25 - 32 A | 1 |
| Q4 | Z8 39746 + Z8 39726 | Přerušovač obvodu 0,7 - 1 A | 1 |
| | Z8 39882 + Z8 39726 | Přerušovač obvodu 1,1 - 1,6 A | 1 |
| | SF1 | Z8 391120 | Fázové sekvenční relé 180-600 V E |
| TR1 | Z8 391051 | Transformátor 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Zakončení vedení 6 mmq S | 14 |
| | Z8 39121 | Zemnící svorka 6 mmq S | 4 |
| | Z8 39244 | Svorka pojistkové skříně 1,5 mmq S | 2 |

CZ

Kazetová sada (obr. 22)

| Položka | Kód | Popis | Mn. |
|---------|-----------|---------|-----|
| TS2 | Z8 391107 | Časovač | 1 |

Doporučené náhradní díly

Následuje přehled náhradních dílů, které byste měli mít po ruce, abyste urychlili údržbu.

Seznam doporučených náhradních dílů

Obrázek 23

| Umíst. | Popis | Mod. | Rozměry | Číslo kódu |
|--------|------------------------|------|-------------|------------|
| 1 | Hvězdicový filtr "L" | | Ø 560 | 8 17081 |
| 2 | Hvězdicový filtr "M" | | Ø 560 | 8 17246 |
| 3 | Kroužek filtru | | Ø 560 | 8 15005 |
| 4 | Kruhové těsnění filtru | | Ø 560 | 8 17027 |
| 5 | Svorka filtru | | Ø 560 | 8 18081 |
| 6 | Horní Hepa filtr "H" | | Ø 400x400 | 8 17264 |
| 7 | Dolní Hepa filtr | | 475x610x292 | 8 17093 |
| 8 | Kontejner / víko | | Ø 460 | 8 40275 |

Odstraňování závad

| Závada | Příčina | Nápravná opatření |
|-----------------------------------|---|--|
| Vysavač se náhle zastaví | Ucpaný hlavní filtr Zanesená sací hadice Vypnula ochrana motoru | Protřeste filtr. Pokud to nestačí, vyměňte ho. Zkontrolujte sací trubici a vyčistěte ji. Zkontrolujte nastavení. Zkontrolujte proud odebíraný motorem. Bude-li třeba, kontaktujte autorizované středisko poprodejního servisu |
| Z vysavače uniká prach | Roztržený filtr Nedostatečný filtr | Nahraďte ho jiným ve stejně kategorii Nahraďte ho jiným ve vhodné kategorii a provedte kontrolu |
| Vysavač místo sání fouká | Nesprávné připojení do napájecí sítě | Odstraňte zástrčku a převrátěte dva fázové vodiče |
| Elektrostatický náboj na vysavači | Neexistující nebo nedostatečné uzemnění | Zkontrolujte všechny uzemňovací spoje. Zkontrolujte zejména vstup sání Nakonec, hadice musí být bezpodmínečně antistatická |

CZ

Další informace o zvláštních verzích "B1" a "Azbest".

A. Průmyslové vysavače typu B 1 (Verze 06.98) - Oblast 22



VAROVÁNÍ!

- Používat lze jen originální, schválené hadice a příslušenství.
- Prodlužovací kabely, adaptéry nebo redukce zásuvek nelze používat.
- Průmyslové vysavače typu "B1" jsou technicky vhodné pro vysávání suchého hořlavého prachu v oblasti 22. Prach s extrémně nízkou hořlavou energií (MZE < 1mJ) je vyloučen. Používání vysavače na tento typ prachu vyžaduje zvláštní bezpečnostní kontrolu ve spojení s dalšími opatřeními, pokud je to nutné. Vysavače jsou tedy nevhodné pro vysávání na neobsluhovaných strojích.
- Kontejner musí být v případě potřeby vyprázdněn, dále po každém použití.
- Pokud se motor otáčí nesprávným směrem, např. kvůli nesprávné polaritě v síti, musí být vysavač okamžitě vypnut, aby nedošlo ke kritickým podmínkám způsobeným opačným směrem foukací akce nebo po přehřátí.
- Když průmyslový vysavač funguje v normálních i abnormálních podmínkách, mohou se jeho některé části zahřát až na 135°C (např. motor).
- Průmyslový vysavač typu "B1" není vhodný na vysávání a odvod výbušných plynů či ekvivalentních látek dle ustanovení v odstavci 1 "Německé zákony o výbušných látkách" nebo kapalin či směsí hořlavých prachů s kapalinami.
- Všechny části vysavače jsou uzemněny pro prevenci elektrostatických nábojů.
- Při údržbě a při výměně filtru pravidelně kontrolujte, zda nejsou uzemňovací kabely PE poškozeny a jsou správně zapojeny.

B. Vysavače na azbest (v souladu s německou specifikací TRGS 519)



POZOR!

Modely vysavače určené pro azbest jsou: 3707/10 AA - 3907 AA - 3907 W AA - 3907/18 AA.

1. Po použití vysavače v kontaminovaných prostředích dle ustanovení TRGS 519, nelze je použít v prostředí zdravém.
Jsou povoleny výjimky, pokud došlo k celkové dekontaminaci vysavače (nejen vnější obal, ale též oblast pro ochlazování vzduchu, obaly, kde jsou elektrické součástky montovány (elektrické panely), elektrické součástky samotné, atd.), a to kvalifikovanými pracovníky podle TRGS 519 N. 2.7.
Tato činnost musí být nahlášena a písemně zaznamenána kvalifikovaným pracovníkem.
2. Filtry musí být umístěny do vhodných prostor (např. dekontaminační stanice) kvalifikovanými pracovníky.
3. Filtr smí vyměňovat jen kvalifikovaný pracovník v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
4. Během manipulace a převozu azbestového vysavače vždy zavírejte vstup příslušnou zátkou. Pokud je vysavač převážen mimo kontaminovanou oblast, musí být vyčištěn podle popisu v bodě 1.
Azbestový vysavač musí být jíank pečlivě uzavřen do zapečetěného neprodyšného vaku.
Tato činnost musí být nahlášena a písemně zaznamenána kvalifikovaným pracovníkem.
5. Připojování výstupních hadic: upevněte hadici na výstup vzduchu pro azbest (výstup je na tlumiči výstupu vzduchu).
Pevně utáhněte dodávanou šroubovou svorku a ujistěte se, že hadice nemůže sklouznout.
6. Kontejner smí likvidovat jen kvalifikovaný pracovník.



Poznámka

Viz též odstavec "Údržba, čištění a dekontaminace" v této příručce, jsou tam další detaily o bodech 2 - 3 - 4 - 6.

CZ

Preklad pôvodných pokynov

Obsah

| | |
|---|----------|
| Prevádzkové pokyny | 2 |
| Bezpečnosť obsluhy..... | 2 |
| Všeobecné informácie o použití vysávača..... | 2 |
| Správne použitie | 2 |
| Verzie a varianty..... | 2 |
| Klasifikácia v súlade so štandardmi EN 60335-2-69 – Príloha AA..... | 3 |
| Emisia prachu do okolia | 3 |
| Všeobecné odporúčania | 3 |
| Popis vysávača - štítky..... | 4 |
| Voliteľné sady..... | 4 |
| Príslušenstvo..... | 4 |
| Balenie a rozbalovanie | 5 |
| Spustenie - pripojenie sieťového napájania..... | 5 |
| Predĺžovacie káble | 5 |
| Vlhké a suché použitie | 6 |
| Údržba a opravy..... | 6 |
| Technické údaje - rozmery | 7 |
| Ovládače, indikátory a prepojenia..... | 8 |
| Kontroly pred spustením | 8 |
| Zapínanie | 8 |
| Obsluha vysávača..... | 8 |
| Striasanie hlavného filtra..... | 8 |
| Zastavenie - núdzové zastavenie..... | 9 |
| Vyprázdnenie nádoby | 9 |
| Na konci čistenia | 9 |
| Údržba, čistenie a dekontaminácia | 10 |
| Ako rozobrať a vymeniť hlavný filter a filter Hepa | 10 |
| Výmena hlavného filtru..... | 10 |
| Výmena filtra Hepa/Ulpa | 11 |
| Kontrola a čistenie chladiaceho ventilátora motora | 11 |
| Kontrola tesnenia | 11 |
| Čistenie a výmena odlučovača | 11 |
| Likvidácia stroja..... | 11 |
| Nákresy elektrického pripojenia | 12 |
| Odporúčané náhradné diele..... | 14 |
| Riešenie problémov | 14 |
| Dodatočné informácie o špeciálnej verzii "B1" a "Azbestu" | 14 |

SK

Prevádzkové pokyny

Prečítajte si tieto návody pre použitie a dodržiavajte dôležité bezpečnostné nariadenia označené slovami:



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Bezpečnosť obsluhy



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Pred naštartovaním stroja je absolútne potrebné, aby ste si prečíitali tento návod k obsluhe a mali ho po ruke pre konzultáciu.

Vysávač môžu používať len ľudia, ktorí sú oboznámení so spôsobom, ako funguje, ktorí majú povolenie a sú pre tento účel školení.

Pred použitím vysávača sa musí obsluha informovať, poučiť a vyškoliť o tom, ako funguje a pre aké materiály je jeho použitie povolené vrátane bezpečného spôsobu odstránenia a likvidácie vysatého materiálu.

Všeobecné informácie o použití vysávača

Na použitie vysávača sa vzťahujú platné zákony krajiny, kde sa používa.

Okrem návodu pre použitie a platných zákonov danej krajiny, kde sa vysávač používa, sa musia dodržiavať technické nariadenia pre zaistenie bezpečnej a správnej práce (Zákony týkajúce sa životného prostredia a bezpečnosti práce, t.j. smernica Európskej Únie 89/391/ES a nasledujúce smernice).

Nevykonávajte žiadnu prácu, ktorá by mohla ohrozíť bezpečnosť ľudí, majetku a životného prostredia.

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a predpisy v tomto návode k používaniu.

Správne použitie

Toto zariadenie je vhodné pre kolektívne použitie, napríklad v hoteloch, nemocničiach, továrnach, obchodoch a rezidenciach. Vysávače opísané v tejto prevádzkovej príručke sú zariadenia navrhnuté na priemyselné použitie. Sú vyrobené v rôznych verziách a pre rôzne použitie.

Stroj bol zostrojený tak, aby ho mohol používať v jednej chvíli len jeden človek.

SK

Prehlásenie o zhode CE

Každý vysávač sa dodáva s Prehlásením o zhode CE (obr. 24).

[POZNÁMKA]

Prehlásenie o zhode je dôležitý dokument a mal by ste ho uchovávať na bezpečnom mieste, za účelom jeho predloženia úradom, v prípade, že si ho vyžiadajú.

Verzie a varianty

A. Verzie



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Trieda prašnosti

Tento vysávač je vyrobený v dvoch verziách:

1. Normálna verzia: nie je vhodná pre vysávanie nebezpečného, horľavého/výbušného prachu;
2. Verzia pre prach, ktorý je škodlivý zdraviu: triedy L, M, H. V tomto pripade je vysávač vhodný pre použitie nebezpečného nehorľavého/nevýbušného prachu v súlade so štandardom EN 60335-2-69, ods. AA. 2. 202 b), c).

Skontrolujte na výrobnom štítku a na nálepke umiestnejenej na vysávače, aby ste sa uistili, aká je tolerovaná trieda nebezpečenstva prachu: L (malé riziko), M (stredné riziko), H (vysoké riziko).

B. Varianty

1. B1

V triede verzie M a H sa tento vysávač môže tiež vyrobiť ako variant "B1" v súlade s nemeckými nariadeniami (konštrukcie typu 1 BIA) pre vysávanie prachov s rizikom výbuchu (suché a horľavé prachy) v zóne 11 (22 podľa nariadenia normou ES 1999/92/ES ATEX).

2. Vo verzii triedy H môže byť tento vysávač vyrábaný aj vo variante "ASBESTOS" v súlade s nemeckými nariadeniami TRGS 519 pre vysávanie azbestu.

3. Kvapaliny

Vo verziách triedy L, M a H môže byť tento vysávač vyrábaný aj vo variante pre odstraňovanie kvapalín s funkciou sledujúcou hladinu.



Poznámka

ATEX - B1 - verzie ASBESTOS

Kontaktujte sieť predajní pre tieto verzie.

Klasifikácia v súlade so štandardmi EN 60335-2-69 – Príloha AA

Zariadenia pre prach škodlivý zdraviu sú klasifikované podľa nasledujúcich kategórií prachu:

1. L (nízke riziko) vhodné na oddelovanie prachu s limitou hodnotou vystavenia presahujúcou 1 mg/m^3 v závislosti od naplneného objemu;
2. M (stredné riziko) vhodné pre delenie prachu s hraničnou hodnotou osvitu nad $0,1 \text{ mg/m}^3$ v závislosti od zaujímajúceho obsahu;
3. H (vysoké riziko) pre oddelovanie všetkých prachov s limitou hodnotou vystavenia nepresahujúcou $0,1 \text{ mg/m}^3$ v závislosti od naplneného objemu vrátane karcinogénnych a patogénnych prachov.

Emisia prachu do okolia

Indikatívne hodnoty výkonu:

- **normálna verzia** (nie je vhodné pre vysávanie nebezpečných prachov): zadrží aspoň 99,1 % častíc merajúcich $\geq 3 \mu\text{m}$;
- **Verzie pre prach nebezpečný zdraviu** (Triedy L, M, H):
L: zadrží aspoň 99,1% častíc merajúcich $\geq 3 \mu\text{m}$;
M: zadrží aspoň 99,9% častíc merajúcich $\geq 3 \mu\text{m}$;
H: trieda H14 s filtrom Hepa v súlade s EN1822.

Všeobecné odporúčania



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Riziko vypuknutia požiaru a výbuchu.

- Vysávač sa môže použiť len vtedy, keď je isté, že sa nebudú vysávať aktívne zápalné zdroje.
- Je zakázané vysávať nasledujúce materiály: horľavé materiály (žeravé uhlíky, horúci popol, zapálené cigarety a podobne), horľavé kvapaliny, agresívne palivá (napríklad benzín, rozpúšťadlá, kyseliny, alkalické roztoky a podobne).
- Je zakázané vysávať nasledujúce materiály: explozívny prach alebo prach náchylný k zapáleniu spontánnym spôsobom (ako prach magnézia alebo hliníku atď.).
- Vysávač nie je vhodný pre vysávanie výbušných alebo podobných látok podľa určenia v zákonoch vzťahujúcich sa na výbušné látky, a to obzvlášť: kvapalné palivá a zmesi horľavého prachu a kvapalín.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Stav núdze

Ak dojde k stavu núdze:

- pretrhnutie filtra,
- vypuknutie požiaru,
- skrat,
- zadrhnutie motora,
- zásah elektrickým prúdom,
- atď.

Vypnite vysávač, vytiahnite ho zo zásuvky a požiadajte o pomoc špecializovaný personál.



Poznámka

Skontrolujte pracovné miesto a látky povolené pre tento vysávač vo verzii B1 alebo pre kvapaliny.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Vysávač sa nesmie používať ani skladovať v exteriéri alebo na vlhkých miestach.

Na kvapaliny sa môžu použiť len verzie so snímačom úrovne.

Ak tomu tak nie je, môžu sa použiť len na vysávanie suchých materiálov.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Verzia pre kvapaliny.

Ak sa pena alebo kvapalina vyleje zo stroja, okamžite ho vypnite a skontrolujte príčinu.

SK

Popis vysávača - štítky

Obrázok 1

- A. Identifikačný štítok:
Kód modelu, ktorý obsahuje kategóriu použitia (L - M - H), technické údaje, sériové číslo, označenie CE, rok výroby
- B. Nádoba na prach
- C. Upevňovacie západky
- D. Vypínač
- E. Rukoväť
- F. Prívod
- G. Zátka prívodu (iba pre triedy vysávačov M - H)
- H. Výstražný štítok (iba pre triedy vysávačov L - M - H)
- I. Upozorňujúci štítok
Pritiahne pozornosť obsluhujúceho pracovníka na skutočnosť, že filter sa musí striašť len pri vypnutom zariadení (pozrite si časť "Zatrasenie hlavným filtrom").
- L. Odsávanie
- M. Štítok výkonu panelu
Označuje, že panel je napájaný napäťom, ktoré je uvedené na štítku s údajmi.
- N. Upozorňujúci štítok (napätie)

Z tohto dôvodu môžu mať prístup k panelu len ľudia, ktorí na to majú výslovné povolenie.

K elektrickým komponentom sa môže pristupovať len po odpojení sietového napájania prepnutím hlavného spínača "D" do polohy -0- (vypnutý) a po odpojení zástrčky zo sietovej zásuvky.

Tento vysávač vytvára silný priesvitok vzduchu, ktorý sa nasáva cez prívod "F" a vychádza cez odsávanie "L". Po nasadení hadice a nástrojov sa uistite, že sa motor otáča správnym smerom.

Pred zapnutím vysávača nasadte hadicu na vstup a potom namontujte požadovaný nástroj na koncovku. Pozrite sa do katalógu príslušenstiev alebo kontaktujte Servisné stredisko, najmä z dôvodu varianty vysávača "B1".

Používajte len originálne antistatické príslušenstvo.

Priemery povolených hadíc sú uvedené v tabuľke technických vlastností.

Tento vysávač je vybavený vnútorným odklonením, ktoré privádzza vysávaný materiál do cirkulárneho odstredivého pohybu, ktorý ho uloží do zásobníka.

Tento vysávač je vybavený hlavným filtrom, ktorý umožňuje, aby sa mohol používať na väčšinu uplatnení.

Rôzne typy hlavného filtra sú k dispozícii: štandardný prach a prach triedy L a M, ktoré sú nebezpečné pre zdravie.

Okrem hlavného filtra, ktorý uchováva väčšinu najbežnejších typov prachu, sa vysávač môže vybaviť sekundárnym filtrom (Hepa H) s vyššou filtrovacou kapacitou pre jemné prachy a látky, ktoré sú nebezpečné na zdravie.

SK

Voliteľné sady

Pre prestavanie vysávača sú k dispozícii rôzne voliteľné sady:

- merač hladiny pre kvapaliny - zastavenie kvapalín,
- demontovateľný triedič,
- príchytk a svorka,
- filter HEPA po prúdu vzduchu,
- mriežka a stlačovač;
- mriežka,
- kazetový filter,
- elektrický vytriasač filtra,
- obmedzujúci ventil.

Na požiadanie môžeme dodať vysávač aj so zabudovanými voliteľnými sadami. Môžu sa však nainštalovať neskôr.

Kontaktujte prosím predajnú sieť pre ďalšie podrobnosti.

Pokyny s opisom ako upevniť voliteľné sady a príslušné príručky pre prevádzku a údržbu sa dodávajú spolu s voliteľnými sadami.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Používajte len originálne príslušenstvá dodávané a povolené spoločnosťou.

Príslušenstvo

K dispozícii sú rôzne príslušenstvá; pozrite sa do katalógu príslušenstiev.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Varianty B1: kontaktujte sieť predajní.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Varianty B1 majú špeciálne bezpečnostné porty, ktoré môžu byť namontované len s originálnymi príslušenstvami. Nezasahujte do vstupov.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Používajte len originálne príslušenstvá.

Balenie a rozbalovanie

Baliace materiály likvidujte v súlade s platnými zákonmi.

Obrázok 2

Nylónové balenie

| Model | 3707 | 3707/10 3707/10 L, M, H | 3907 3907 L, M | 3907 W 3907 W L, M, H | 3907/18 3907/18 L, M, H |
|---------------|-------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| A (mm) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| B (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| C (mm) | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Hmotnosť (kg) | 319 | 333 | 338 | 352 | 380 |

Spustenie - pripojenie sieťového napájania



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

- Pred začiatkom práce sa uistite, že je vysávač v dobrom stave.
- Pred pripojením vysávača k elektrickej sieti sa uistite, že menovité napätie, ktoré je uvedené na štítku s údajmi, je v súlade s napäťom uvedeným u elektrickej sieti.
- Zapojte vysávač do elektrickej zásuvky so správne namontovaným kontaktom/pripojením uzemnenia. Presvedčte sa, že je vysávač vypnutý.
- Zástrčky a spojovacie káble musia byť chránené proti striekajúcej vode.
- Uistite sa, že sú správne pripojenia k elektrickej sieti a zásuvke.
- Vysávače použíte iba v prípade, ak sú káble, ktoré sa pripájajú k elektrickej sieti vo vynikajúcom stave (poškodené káble by mohli viesť k zásahu elektrickým prúdom!).
- Pravidelne kontrolujte, či elektrické káble nevykazujú známky nadmerného opotrebovania, trhliny alebo starnutie.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Pri prevádzke vysávača nikdy:

- nedrvte, netáhajte, nepoškodzujte ani nešliapte na kábel, ktorý sa pripája k elektrickej sieti;
- kábel odpájajte zo zásuvky len vytiahnutím zástrčky (nikdy netáhajte za kábel);
- Vymeňte kábel elektrického vedenia len za kábel rovnakého typu ako je pôvodný: HO7 RN - F. Rovnaký postup sa musí dodržiavať aj vtedy, keď sa používa predĺžovací kábel.
- Kábel musí vymeniť personál asistenčného strediska výrobcu alebo podobne kvalifikovaný personál.

Predĺžovacie káble

Ak sa používajú predĺžovacie káble, uistite sa, či súhlasia s elektrickou schémou a stupňom ochrany vysávača.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Variandy B1: predĺžovacie káble, zapojené do elektrických prístrojov a adaptérov nesmejú byť použité, kým sa vysávač používa pre vysávanie horľavého prachu. Minimálny prierez predĺžovacieho kábla L = 20 m max. Kábel = HO7 RN - F.

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|----|----|
| Max výkon (kW) | 3 | 5 | 15 | 22 |
| Minimálny prierez (mm ²) | 2,5 | 4 | 10 | 16 |



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Zásuvky, zástrčky, konektory a montáž predĺžovacieho kábla musí dodržovať ochranný stupeň IP vysávača tak, ako je to zobrazené na výrobnom štítku.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Elektrická zásuvka vysávača musí byť chránená diferenciálnym ističom obvodu s obmedzením nárazového prúdu alebo ekvivalentným ochranným obvodom, ktorý vypne prívod prúdu, keď prúd rozptýlený smerom k uzemneniu presiahne 30 mA na 30 ms.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Nikdy na vysávač nestriekajte vodu: takáto činnosť vytvára nebezpečenstvo ohrozenia osôb a mohla by spôsobiť skrat napájania.

Prečítajte si najnovšie vydanie smerníc Európskej Únie, zákonov danej krajiny a aktuálne platné normy (UNI - CEI - EN), a to najmä Európsku normu EN60335-2-69.

SK

Vlhké a suché použitie



Poznámka

1. Dodané filtre a bezpečnostná nádoba (ak ju zariadenie obsahuje) musia byť správne nainštalované.
2. Ak sa stroj používa pre vysávanie kvapalín, tak sa uistite, či sa senzor hladiny kvapalín aktivuje a funguje správnym spôsobom.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Dodržte bezpečnostné nariadenia týkajúce sa materiálov, pre ktoré sa tento vysávač používa.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Ak sa používa variant pre mokré čistenie:

- Pred použitím vysávača na čistenie kvapalín sa uistite, či senzor hladiny kvapalín funguje správne.
- Ak sa vytvára pena, okamžite zastavte prácu a vyprázdnite zásobník.
- Varovanie: keď vytieká pena alebo kvapalina, vysávač okamžite vypnite.
- Pravidelne čistite zariadenie pre obmedzenie hladiny kvapaliny a skontrolujte, či na ňom nie sú známky poškodenia.
- Varovanie: znečistená kvapalina nasatá do vysávača je vodivá.

Údržba a opravy



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Odpojte vysávač od hlavného prívodu elektrického prúdu pred čistením, servisom, výmenou časti alebo prestavbou na inú verziu/variantu.

Zástrčka sa musí vytiahnuť zo zásuvky.

- Vykonajte údržbu, ktorá je opísaná v tejto príručke.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Vysávač žiadnym spôsobom neupravujte.

Pri nedodržiavaní pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môže byť ohrozená vaša bezpečnosť. Okrem toho by takáto činnosť okamžite zrušila platnosť prehlásenia o zhode s ES, ktoré sa dodali so strojom.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Ohľadom údržby, ktorá nie je opísaná v tejto príručke, kontaktujte technické asistenčné stredisko alebo predajné sieti spoločnosti.

Technické údaje - rozmery

Technické údaje

| Parameter | Jednotky | 3707 | 3707/10 3707/10 L, M, H | 3907 3907 L, M | 3907 W 3907 W L, M, H | 3907/18 3907/18 L, M, H |
|---|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Napätie | V | 230/400/50 | 230/400/50 | 230/400/50 | 230/400/50 | 230/400/50 |
| Výkon | kW | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 13 |
| Výkon (EN 60335-2-69) | kW | — | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Hmotnosť | kg | 291 | 305 | 411 | 324 | 360 |
| Úroveň hluku | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Ochrana | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Izolácia | Trieda | F | F | F | F | F |
| Kapacita | L | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Prívod | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max vysávanie | mm H ₂ O | 3.600 | 2.500 | 4.400 | 3.000 | 3.000 |
| Maximálna úroveň prietoku vzduchu bez hadice a redukcií | L/m' | 8.100 | 13.500 | 8.400 | 15.300 | 18.600 |
| Maximálna úroveň prietoku vzduchu (3 m hadica s Ø 50) | L/m' | — | 9.100 | 8.100 | 10.500 | 12.000 |
| Hadice povolené pre triedy "L" a "standard" | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hadice povolené pre triedy "M" a "H" | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Povrch hlavného filtra (L-M) | m ² | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| Povrch filtra Hepa prúdu hore s povrchom H (kód 17050) | m ² | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Povrch filtra Hepa prúdu dole (kód 17092) | m ² | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Efektivita filtra Hepa podľa metódy MPPS (EN 1822) | % | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) |



Poznámka

1. Podmienky skladovania: T : - 10 ... + 40 °C Vlhkosť: ≤ 85%
2. Podmienky prevádzky: Maximálna nadmorská výška 800 m (až do 2000 m pri zniženom výkone) - T : - 10 ... + 40 °C Vlhkosť: ≤ 85%

Rozmery

Obrázok 3

| Model | 3707 | 3707/10 | 3907 | 3907 W | 3907/18 |
|---------------|-------|---------|-------|--------|---------|
| A (mm) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| B (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| C (mm) | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| Hmotnosť (kg) | 291 | 305 | 411 | 324 | 360 |

SK

Ovládače, indikátory a prepojenia

Obrázok 4

- A. Merač satia
- B. Hlavný vypínač (ZAP "I", VYP "0")
- C. Indikátor otočenia fázy (len pre verzie L - M - H)
- D. Výstražná kontrolka naznačuje tepelný zásah
- E. Indikátor elektrického napájania stroja
- F. Prevodník fázy
- G. Tlačidlo spustenia elektrického striasača filtra (voliteľný)
- H. Tlačidlo Stop (Zastavenia)
- I. Tlačidlo Start (Spustenia)
- L. Hodinomer
- M. Vizuálny merač hladiny
- N. Uvoľňovacie brzdy
- O. Prívod
- P. Uvoľnenie nádoby
- Q. Filtračná komora
- R. Nádoba na prach
- S. Striasacie tlačidlo hlavného filtra

Kontroly pred spustením

Pred spustením skontrolujte, či:

- sú nainštalované filtre;
- všetky západky sú pevne zaistené;
- sú hadica vysávača a nástroje správne namontované na vstup "F" (obr. 5).
- je nainštalované vrecko alebo bezpečnostná nádoba (ak sa dodali).
- Vysávač nepoužívajte, ak je filter poškodený.

Zapínanie

- Pred spustením vysávača uzamknite brzdy koliesok "E" (obr. 6).
- Prepnite vypínač "B" (obr. 6) do zapnutej polohy ("I").
- Ak bol vysávač spustený a potom sa zastaví a kontrolka "C" (obr. 4) sa rozsvieti, prípadne ak sa motor vysávača otáča nesprávnym smerom, vypnite ho a zapnite prevodník "F".

SK

Obsluha vysávača

Obrázok 7

- 1. ČERVENÉ PÁSMO
- 2. ZELENÉ PÁSMO

Skontrolujte rýchlosť prúdu:

- Pri prevádzke vysávača musí ručička merača vysávania "A" (obr. 7) zostať v zelenom pásme (OK), aby sa zaistilo, že rýchlosť nasávania vzduchu neklesne pod bezpečnostnú hodnotu 20 m/s.
- Ak je ručička v červenom pásme (STOP), znamená to, že rýchlosť nasávania v hadici je menšia ako 20 m/s a že vysávač nepracuje v bezpečných podmienkach. Vyčistite alebo vymeňte filtere.
- Ak je hadica zablokovaná, ručička merača vysávacia sa musí prepnúť zo zeleného pásma (OK) do červeného pásma (STOP).



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Ak je vysávač verzie triedy M alebo H, používajte len hadice s priemermi, ktoré vyhovujú hodnotám v tabuľke "Technické údaje", aby ste zabránili poklesu rýchlosťí nasávania pod 20 m/s.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Pri prevádzke vysávača vždy pre istotu skontrolujte, či ručička meráča vysávania zostáva v zelenom pásme (OK). Ak dojde k poruche, pozrite sa do "Riešení problémov".



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Variant triedy H - "Azbest":

- Tento variant má výfukový port s priemerom 70 mm, kam je pripojená výfuková hadica.
Povolené je len D = 70 mm.
Môže sa použiť len výfuková hadica s D = 70 mm a L < 5 m.
Zapojte odsávaciu hadicu od výrobca.
- Zatvorte vstup odpovedajúcou zátkou (obr. 11), Ked' narábate (prepravujete) s vysávačom.
- Dodržiavajte všetky ostatné nariadenia pre vysávače triedy H.

Striasanie hlavného filtra

V závislosti od množstva čisteného prachu, striasajte hlavným filtrom pomocou gombíka "J" (obr. 8), dokial sa ručička meradla vysávania "A" (obr. 7) neposunie zo zeleného pásma (OK) do červeného pásma (STOP).



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Pred striasaním filtra zastavte stroj.

Nestriasajte filter, kým je stroj zapnutý, pretože by to mohlo poškodiť filter.

Počkajte pred opäťovným spustením vysávača, kým sa prach neusadí.

Vymeňte filter, ak ručička zostáva v červenom pásme (STOP) aj po striasaní filtra (prečítajte si časť "Výmena hlavného filtra").

Zastavenie - núdzové zastavenie

Zatlačte tlačidlo zastavenia "H" (obr. 4).

Vyprázdenie nádoby



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

- Vypnite stroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky pred vykonaním tejto operácie.
- Overte si triedu vysávača.

Pred vysypaním zásobníka odporúčame vyčistiť filter (pozrite si časť "Striasanie hlavného filtra").

- A. Normálna verzia (nevhodná pre vysávanie nebezpečného prachu)
- Uvoľnite zásobník "I" (obr. 9), potom ho vytiahnite a vyprázdnite.
 - Uistite sa, že tesnenie je vo vynikajúcom stave a že je správne umiestnené.
 - Umiestnite zásobník späť na miesto a použite páku, aby ste ho znova zaistili.

Plastové puzdro:

Plastové puzdro (náš kód 40100) sa môže používať pre zber prachu (obr. 9).

V tomto prípade, sa vysávač musí vybaviť voliteľným príslušenstvom (mriežka a stlačovadlo - obr. 9).

- B. Verzia pre prach, ktorý je škodlivý zdraviu: Triedy L, M, H vhodné pre vysávanie nebezpečného a/alebo karcinogénneho prachu (trieda H).



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

- Tieto činnosti môžu vykonať len vyškolené a kvalifikované osoby, ktoré nosia príslušné oblečenie v súlade s platnými zákonomi.
- Dávajte pozor, aby ste počas tejto operácie nezdvihli prach. Noste ochrannú masku P3.
- Môžete použiť plastové puzdro (náš kód 40100), ak sa musí odstrániť prach, ktorý je nebezpečný a/alebo škodlivý pre zdravie.
- Je dôležité, aby ste používali bezpečnostný zásobník, ak idete vysávať azbest. Avšak v tomto prípade musí byť zariadenie vybavené bezpečnostným zásobníkom ABS (náš kód 8 30202 - 8 31365, obr. 10), aby sa prach likvidoval.
- Nádoba a/alebo puzdro sa môže zlikvidovať iba kvalifikovaným personálom a v súlade s aktuálnymi platnými zákonomi.

Ako vymeniť bezpečnostný valec:

- umiestnite hadicu na bezpečné neprašné miesto,
- uvolňte nádobu na prach "I" (obr. 10),
- zatvorte bezpečnostný valec pomocou dodaného krytu a vytiahnite ho zo zásobníku "I" (obr. 10). Na jeho miesto namontujte prázdný valec.
- Opäťovne spustite motor, aby sa zabránilo rozfukovaniu prachu.
- Uistite sa, že tesnenie je vo vynikajúcom stave a že je správne umiestnené.
- Vypnite motor, upevnite prázdný valec na svoje miesto a upevnite ju v tejto polohe.

Používanie mokrého vysávača

Uistite sa, že je vysávač vybavený plavákom (senzor úrovne kvapalín) a že je vhodný pre mokré čistenie.

Nevysávajte horľavé kvapaliny.

Ak sa vytvára pena, okamžite zastavte prácu a vyprázdnite zásobník.

Filter bude po vysávaní kvapalín vlhký.

Vlhký filter sa môže rýchle upchať, ak sa vysávač následne používa pre vysávanie suchých látok.

Z tohto dôvodu sa uistite, či je filter už suchý alebo ho pred použitím vysávača pre vysávanie suchých materiálov vymeňte za iný.

Na konci čistenia

1. Vypnite vysávač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického prúdu.
2. Stočte prepojovací kábel (obr. 11).
3. Vyprázdnite zásobník tak, ako je opísané v časti "Vyprázdenie zásobníku".
Očistite vysávač tak, ako je to opísané v časti "Údržba, čistenie a dekontaminácia".
4. Ak ste vysávali agresívne látky, tak umyte zásobník čistou vodou.
5. Uskladnite vysávač na suchom mieste, mimo dosah nepovolaných ľudí.
6. Zatvorte prívod pomocou vhodnej zátky "A" (obr. 11), keď sa vysávač prepravuje alebo sa nepoužíva (obzvlášť v prípade verzií M - H a Azbest).

SK

Údržba, čistenie a dekontaminácia



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

POZNÁMKA: Opatrenia popísané dole sa musia urobiť pri všetkých operáciách údržby, vrátane čistenia a výmeny hlavného filtra a filtrov Hepa.

- A. Aby sa umožnilo používateľovi vykonat' činnosti údržby, vysávač sa musí rozobrat', vyčistiť a vykonať generálna oprava pokial' to bude možné bez spôsobenia nebezpečenstva pre personál údržby alebo iných ľudí. Vhodné bezpečnostné opatrenia obsahujú dekontamináciu pred rozmontovaním vysávača, odpovedajúcu filtrovanú ventiláciu výfukového vzduchu z miestnosti, v ktorej je vysávač rozmontovaný, čistenie priestoru údržby a vhodnú osobnú ochranu.
- B. Vonkajšie časti vysávačov triedy H a triedy M musia byť pred vynesením z nebezpečného pásma dekontaminované metódami čistenia a vysávania, zbavené prachu a utesnené tesniacim prostriedkom. Všetky časti zariadenia je treba považovať za kontaminované, kym sa vynášajú z nebezpečného pásma a musia sa preto urobiť odpovedajúce kroky, aby sa zabránilo šíreniu prachu.
Kým sa vykonáva servis alebo oprava, všetky kontaminované prvky, ktoré sa nedajú správne očistiť, musia byť odstránené.
Tieto prvky sa musia likvidovať v utesnených vreckách, ktoré sú v súlade s príslušnými nariadeniami a v súlade s miestnymi zákonomi týkajúcimi sa likvidácie takýchto materiálov.
Tento postup sa musí dodržiavať, keď sa vyberú filtre (hlavný filter, Hepa a filter po prúde vzduchu).
POZNÁMKA: priečinky, ktoré nie sú utesnené proti prachu, sa musia otvoriť príslušnými nástrojmi (skrutkovačmi, kľúčmi atď.) a poriadne vyčistiť.
- C. Vykonajte technickú prehliadku aspoň jeden raz za rok, napr.: Skontrolujte vzduchové filtre a skontrolujte, či nebola žiadnym spôsobom oslabená vzduchotesnosť zariadenia, a uistite sa, že elektrický kontrolný panel funguje bez chyby. Túto kontrolu musí vykonať výrobca alebo kompetentná osoba.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Používajte len originálne príslušenstvá.

SK

Ako rozobrat' a vymeniť hlavný filter a filter Hepa



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Kým sa vysávač používa pre vysávanie nebezpečných látok a filtro sú kontaminované, tak:

- pracujte opatrne a predchádzajte rozsypaniu povysávaného prachu a/alebo materiálu;
- umiestnite rozobraný a/alebo vymenený filter do utesneného plastového vrecka;
- hermeticky vrecko uzavorte;
- filter likvidujte v súlade s platnými zákonmi.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Likvidácia filtra je vážna záležitosť.

Filter musí byť nahradený filtrom s rovnakými vlastnosťami, kategóriou a filtračným povrchom. Ak nedodržíte tento postup, vysávač nebude správne fungovať.

Výmena hlavného filtru



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Skontrolujte triedu vysávača (L - M - H).

Pri vykonávaní tejto činnosti dbajte, aby ste nezdvihli prach. Noste masku P3 a iné ochranné oblečenie plus ochranné rukavice (DPI) vhodné pre nebezpečnú povahu zberaného prachu. Dbajte na platné zákony.

Pred vykonaním tejto činnosti stroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky prívodu elektrického prúdu.

Rozoberanie

- Odpojte hadicu "A" (obr. 12) zo spodného výstupu.
- Uvoľnite zastavenie "B" (obr. 12) a odskrutkujte gombík striasača filtra "C".
- Uvoľnite dve upevňovacie západky "D" (obr. 12) a potom odpojte kryt "E".
- Nadvihnite filter "F" (obr. 12), odskrutkujte svorku "G" a odpojte kruh "H".
- Uvoľnite klietku "I" (obr. 12) a obráťte filter.
- Odrežte plastové svorky "L" (obr. 12) a odpojte klietku od filtra.

Montáž

- Zachytávač filtra a zadržiavací krúžok upevnite zo starého filtra na nový.
- Zasuňte klietku "I" (obr. 12) a upevnite ju pod filtrom pomocou plastových svoriek "L" na spodnej strane samotného filtra.
- Upevnite filter na filtrovaciu komoru a potom namontujte kryt "E" (obr. 12) a uzamknite ho na svojom mieste pomocou dvoch upevňovacích západiek "D".
- Upevnite gombík striasača filtra a uzamknite ho v spodnej polohe pomocou zastavovača tak, aby sa filter uchovával roztiahnutý.
- Na spodný výstup nasadte saciu hadicu.
- Filter likvidujte v súlade s platnými zákonmi.

Výmena filtra Hepa/Ulpa

Verzia pre prach, ktorý je škodlivý zdraviu: Trieda H.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Pri vykonávaní tejto činnosti dbajte, aby ste nezdvihli prach. Noste masku P3 a iné ochranné oblečenie plus ochranné rukavice (DPI) vhodné pre nebezpečnú povahu zberaného prachu. Dbajte na platné zákony.

Opäťovné nasadenie filtra Hepa po prúde vzduchu

- Odskrutkujte gombík "A" (obr. 13).
- Odpojte kryt "B" (obr. 13).
- Uvoľnite gombík filtra "C" (obr. 13), zakryte filter "D" plastovým vreckom a všetko vyberte.
- Utesnite vrecko, nasadte nový filter a kryt hermeticky uzavorte.



Poznámka

Ak je vysávač typu B1 pre pásmo 11 (verzia 1 - BIA): vykonajte testy galvanickej spojitosťi v súlade s normami na predchádzanie nehôd (napr. VBG4 a v súlade s DIN VDE 0701 časť 1 a časť 3).

Norma EN 60335-2-69 predpisuje kontroly v pravidelných intervaloch alebo po všetkých opravách alebo zmenách).

Kontrola a čistenie chladiaceho ventilátora motora

Pravidelne čistite chladiaci ventilátor motora, aby ste zabránili prehriatiu elektrického motora, a to najmä vtedy, keď sa zariadenie používa na prašnom mieste.

Kontrola tesnenia

Kontrola stavu hadíc

Uistite sa, že sú hadice prepojovacej hadice "A", "B" a "C" (obr. 14) v dobrom stave a správne upevnené.

Ak sú hadice poškodené, zlomené alebo špatne pripojené k spojom, musia byť vymenené.

Ak vysávate lepkavý materiál, kontrolujte možné zapchanie hadice "C" (obr. 14), vo vstupe a na vysýpacej doske vnútri vo filtrovacej komore.

Vydrhnite vonkajšiu stranu výstupu a odstráňte usadený odpad, ako je zobrazené na obrázku 14.

Kontrola tesnenia krytu

Ak sa rozťahlo tesnenie "A" (obr. 15) pod krytom "D", odskrutkujte skrutky "B", ktoré uzamykajú upevňovacie západky "C" na svojom mieste a umožnite im posunúť sa nadol, až kým sa kryt "D" perfektne nezatvorí.

Teraz dotiahnite uzamykacie skrutky "B" (obr. 15).

Opäťovne nasadte tesnenie "A" (obr. 15), ak sa nemôže dosiahnuť optimálne tesnenie.

Kontrola tesnosti komory filtra

Ak tesnenie "A" (obr. 16) medzi nádobou a filtrovacou komorou "C" prestane dobre tesniť:

- uvoľnite štyri skrutky "B" (obr. 16), ktoré uzamykajú filtrovaciu komoru "C" ku konštrukcii vysávača.
- umožnite spustenie filtrovacej komory "C" (obr. 16) a opäťovne uzamknite skrutky "B" potom, čo sa dosiahla poloha utesnenia.

Tesnenia sa musia vymeniť, ak sú roztrhnuté, rozrezané atď.

Vymeňte tesnenie "A" (obr. 16), ak úroveň utesnenia nie je stále optimálna.

Čistenie a výmena odlučovača



Poznámka

Ak je prach usadený len na odlučovači "D" (obr. 17), odstráňte ho cez stredový otvor.

Odlučovač "D" (obr. 17) by mal byť najprv rozmontovaný, aby sa mohol perfektne vycistiť:

- Uvoľnite západky "A" (obr. 17), ktoré upevňujú kryt "B" a kryt odpojte.
- Odpojte filter.
- Odskrutkujte dve skrutky "C" (obr. 17) a odpojte odlučovač od zásobníka.
- Tento diel vymeňte, ak je nadmerne opotrebovaný.
- Odlučovač "D" (obr. 17) opäťovne zložte.
- Uzamknite ho na svojom mieste priskrutkovaním dvoch skrutiek "C" (obr. 17).
- Upevnite filter a zavorte kryt "B" (obr. 17) a uzamknite ho na svojom mieste pomocou dvoch upevňovacích západiek "A".

Likvidácia stroja

Stroj likvidujte v súlade s aktuálnymi platnými zákonmi.



Správna likvidácia tohto produktu (elektrické a elektronické vybavenie) (vzťahuje sa na Európsku úniu a na iné európske krajinu, ktoré zabezpečujú systém samostatného zberu)

Toto označenie zobrazené na produkте alebo v jeho literatúre naznačuje, že sa musí na konci svojej životnosti likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia, ktoré spôsobí nekontrolovaná likvidácia odpadu, tak oddeľte tento produkt od iných typov odpadov a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili nepretržité opäťovné používanie materiálnych zdrojov. Domáci používateľia by mali kontaktovať maloobchodného predajcu, u ktorého zakúpili tento produkt alebo mestny úrad, kde získajú podrobnosti o tom, ako môžu prepraviť toto zariadenie na miesto recyklovaania šetriaceho životné prostredie.

Podnikový používateľ musí kontaktovať svojho dodávateľa skontrolovať zmluvné podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt sa nemôže za účelom likvidácie zmiešať spolu s iným komerčným odpadom.

SK

Nákresy elektrického pripojenia

Základný stroj (obr. 18)

| Položka | Kód | Popis | Kvalita |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Biela lampa | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Červený indikátor | 1 |
| KM1 | Z8 39281 | Stýkač kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 | Stýkač kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 | Stýkač kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Stýkač kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Stýkač kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Stýkač kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Stýkač kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Stýkač kW 11 24 VAC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Časovač S/T 0-60 s. | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Červené tlačidlo | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zelené tlačidlo | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | Hlavný prepínač 32 A | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Kompletný 32 A prevodník | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Istič 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Istič 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Istič 25 - 32 A | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Transformátor 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Koncovka vedenia 6 mmq S | 11 |
| | Z8 39121 | Koncovka uzemnenia 6 mmq S | 3 |
| | Z8 39244 | Koncovka poistkovej skrine 1,5 mmq S | 2 |

SK

Elektrický vytriasač filtra (obr. 19)

| Položka | Kód | Popis | Kvalita |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Biela lampa | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Červený indikátor | 1 |
| KM1 | Z8 39281 + Z8 39731 | Stýkač kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 + Z8 39731 | Stýkač kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 + Z8 39367 | Stýkač kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Stýkač kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Stýkač kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Stýkač kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Stýkač kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Stýkač kW 11 24 VAC | 1 |
| KM4 | Z8 391006 | Stýkač kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Časovač S/T 0-60 s. | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Červené tlačidlo | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zelené tlačidlo | 1 |
| PS1 | Z8 39312 + Z8 39108 | Žltý gombík | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | Hlavný prepínač 32 A | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Kompletný 32 A prevodník | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Istič 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Istič 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Istič 25 - 32 A | 1 |
| Q4 | Z8 39746 + Z8 39726 | Istič 0,7 - 1 A | 1 |
| | Z8 39882 + Z8 39726 | Istič 1,1 - 1,6 A | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Transformátor 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Koncovka vedenia 6 mmq S | 14 |
| | Z8 39121 | Koncovka uzemnenia 6 mmq S | 4 |
| | Z8 39244 | Koncovka poistkovej skrine 1,5 mmq S | 2 |

Fázové poradie (obr. 21)

| Položka | Kód | Popis | Kvalita |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Biela lampa | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Červený indikátor | 1 |
| H3 | Z8 39314 + Z8 39113 + Z8 39114 | Žltá lampa | 1 |
| KM1 | Z8 39281 | Stýkač kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 | Stýkač kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 | Stýkač kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Stýkač kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Stýkač kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Stýkač kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Stýkač kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Stýkač kW 11 24 VAC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Časovač S/T 0-60 s. | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Červené tlačidlo | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zelené tlačidlo | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | Hlavný prepínač 32 A | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Kompletný 32 A prevodník | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Istič 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Istič 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Istič 25 - 32 A | 1 |
| SF1 | Z8 391120 | Sekvenčné fázové relé 180-600 V E | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Transformátor 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Koncovka vedenia 6 mmq S | 11 |
| | Z8 39121 | Koncovka uzemnenia 6 mmq S | 3 |
| | Z8 39244 | Koncovka poistkovej skrine 1,5 mmq S | 2 |

Elektrický vytriasač filtra + Fázové poradie (obr. 20)

| Položka | Kód | Popis | Kvalita |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Biela lampa | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Červený indikátor | 1 |
| H3 | Z8 39314 + Z8 39113 + Z8 39114 | Žltá lampa | 1 |
| KM1 | Z8 39281 + Z8 39731 | Stýkač kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 + Z8 39731 | Stýkač kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 + Z8 39367 | Stýkač kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Stýkač kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Stýkač kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Stýkač kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Stýkač kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Stýkač kW 11 24 VAC | 1 |
| KM4 | Z8 391006 | Stýkač kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Časovač S/T 0-60 s. | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Červené tlačidlo | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zelené tlačidlo | 1 |
| PS1 | Z8 39312 + Z8 39108 | Žltý gombík | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | Hlavný prepínač 32 A | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Kompletný 32 A prevodník | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Istič 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Istič 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Istič 25 - 32 A | 1 |
| Q4 | Z8 39746 + Z8 39726 | Istič 0,7 - 1 A | 1 |
| | Z8 39882 + Z8 39726 | Istič 1,1 - 1,6 A | 1 |
| SF1 | Z8 391120 | Sekvenčné fázové relé 180-600 V E | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Transformátor 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Koncovka vedenia 6 mmq S | 14 |
| | Z8 39121 | Koncovka uzemnenia 6 mmq S | 4 |
| | Z8 39244 | Koncovka poistkovej skrine 1,5 mmq S | 2 |

SK

Súprava kazety (obr. 22)

| Položka | Kód | Popis | Kvalita |
|---------|-----------|---------|---------|
| TS2 | Z8 391107 | Časovač | 1 |

Odporúčané náhradné diele

Nižšie sa uvádzajú zoznam náhradných dielcov, ktorí musí byť vždy poruke, aby sa urýchliala údržba.

Zoznam odporúčaných náhradných dielov

Obrázok 23

| Poz. | Popis | Rež. | Rozmery | Kód číslo |
|------|--|------|-------------|-----------|
| 1 | Spúšťací filter "L" | | Ø 560 | 8 17081 |
| 2 | Spúšťací filter "M" | | Ø 560 | 8 17246 |
| 3 | Kružok filtra | | Ø 560 | 8 15005 |
| 4 | Kruhové tesnenie filtra | | Ø 560 | 8 17027 |
| 5 | Svorka filtra | | Ø 560 | 8 18081 |
| 6 | Výmena filtra Hepa proti prúdu vzduchu "H" | | Ø 400x400 | 8 17264 |
| 7 | Filter HEPA po prúdu vzduchu | | 475x610x292 | 8 17093 |
| 8 | Nádoba/kryt | | Ø 460 | 8 40275 |

Riešenie problémov

| Chyba | Príčiny | Náprava |
|----------------------------------|---|--|
| Vysávač sa náhle zastaví | Upchatý hlavný filter Upchatá sacia hadica Spúšťač ochrany motora | Filtrom zatrasťte. Ak to nie je dostatočné, vymeňte ho Skontrolujte saciu hadicu a vyčistite ju Skontrolujte nastavenie. Skontrolujte príkon motora. Ak je to potrebné, tak sa spojte s autorizovaným servisom |
| Z vysávača uniká prach | Filter je roztrhaný Nevhodný filter | Vymeňte ho za iný filter rovnakej kategórie Vymeňte ho za iný filter vhodnej kategórie a urobte kontrolu |
| Vysávač fúka, miesto aby vysával | Nesprávne pripojenie k elektrickému prúdu | Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a prehodťte dva fázové drôty |
| Elektrostatický prúd na vysávači | Neexistujúce alebo zlé uzemnenie | Skontrolujte všetky spoje uzemnenia. Obzvlášť skontrolujte sací prívod, pretože napokon hadica musí byť výlučne antistatická |

SK

Dodatočné informácie o špeciálnej verzii "B1" a "Azbestu".

A. Priemyselné vysávače typu B1 (Vydanie 06.98) - zóna 22



VAROVANIE!

- Môžu sa používať len originálne povolené hadice a príslušenstvá.
- Predĺžovacie káble, adaptéry alebo redukcie elektrických zástrčiek sa nesmeyú používať.
- Priemyslové vysávače typu "B1" sú technicky vhodné pre vysávanie suchého horľavého prachu v pásmu 22. Prachy s extrémne nízkou horľavou energiou (MZE <1mJ) sú vylúčené. Použitie zariadenia pre tento typ prachu vyžaduje zvláštnu bezpečnostnú kontrolu v súvislosti s ďalšími predpokladmi, ak je to vyžadované. Zariadenia preto nie sú vhodné pre vysávanie strojov bez posádky.
- Zásobník sa musí vyprázdníti, kým je to požadované a po každom použití.
- Ak sa motor otáča v nesprávnom smere, napr. kvôli nesprávnej polarite prívodu prúdu, je nutné okamžite zastaviť zariadenie, aby sa zabránilo kritickému stavu spôsobenému opačným smerom prúdenia vzduchu alebo prehriatím.
- Kým priemyslový vysávač funguje v normálnych aj nenormálnych podmienkach, určité jeho časti sa môžu zahriať na 135°C (napr. motor).
- Priemyslové vysávače typu "B1" nie sú vhodné pre vysávanie alebo vytáhovanie výbušného prachu alebo odpovedajúceho materiálu, ako je uvedené v ods. 1 "Obecného zákona pre výbušné látky", alebo kvapalin, alebo zmesi výbušného prachu s kvapalinami.
- Všetky časti vysávača sú uzemnené, aby sa zabránilo elektrostatickým nábojom.
- Počas údržby a pri výmene filtra pravidelne kontrolujte, aby ste sa uistili, či je uzemňovací kábel PE nepoškodený a správne upevnený.

B. Azbestové vysávače (v súlade s nemeckou špecifikáciou TRGS 519)



POZOR!

Modely vysávačov určených pre azbest sú: 3707/10 AA

- 3907 AA - 3907 W AA - 3907/18 AA.

1. Po tom čo bol azbestový odsávač použitý v kontaminovanom prostredí ako je stanovené v TRGS 519, nesmie byť použitý v zdravom prostredí. Výnimky sú povolené, len kým azbestový vysávač bol úplne dekontaminovaný (nie len vonkajšia skriňa, ale tiež chladiaci priestor, skrine s elektrickými zložkami (elektrické panely), elektrické zložky samotné atď.) expertom v súlade s normou TRGS 519 č. 2.7. Táto činnosť musí byť ohlášená a uvedená písomne kompetentným personálom.
2. Filtre musia byť vymenené na vhodných miestach (napr. dekontaminačných staniciach) kompetentným personálom.
3. Filtre musia byť vymenené len kvalifikovaným personálom v súlade s nariadeniami uvedenými v tejto prevádzkovej príručke.
4. Pri používaní alebo prevoze azbestového vysávača vždy zatvorte vstup pomocou odpovedajúcej zátky. Ak sa zariadenie preváža von z kontaminovaného pásma, musí byť očistené tak, ako je uvedené v bode 1. Eventuálne musí byť azbest uzavretý starostlivo v tesnom hermetickom vrecku. Táto činnosť musí byť ohlášená a uvedená písomne kompetentným personálom.
5. Ako pripojiť výstupnú hadicu: upevnite hadicu na výstup vzduchu azbestového vysávača (výstup sa nachádza na výstupnom tlmiči vzduchu). Pevne utiahnite dodanú skrutkovú príchytku, aby ste zaistili, že sa hadica nezosunie.
6. Zásobník môže likvidovať len vyškolená osoba.



Poznámka

Tiež sa pozrite do časti "Údržba, čistenie a dekontaminácia" v tejto príručke pre ďalšie podrobnosti o bodoch 2 - 3 - 4 - 6.

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Spis treści

| | |
|---|----------|
| Instrukcja użytkowania | 2 |
| Bezpieczeństwo użytkownika..... | 2 |
| Informacje ogólne dotyczące użytkowania odkurzacza | 2 |
| Zastosowanie | 2 |
| Wersje i warianty | 2 |
| Klasyfikacja zgodna z normą EN 60335-2-69, Załącznik AA | 3 |
| Emisja pyłów do środowiska | 3 |
| Zalecenia ogólne..... | 3 |
| Opis odkurzacza - naklejki | 4 |
| Zestawy dodatkowe | 4 |
| Osprzęt..... | 4 |
| Pakowanie i rozpakowywanie | 5 |
| Przygotowanie do pracy - podłączanie urządzenia do sieci | 5 |
| Przedłużacze..... | 5 |
| Praca na mokro i na sucho | 6 |
| Konserwacja i naprawa | 6 |
| Dane techniczne - wymiary | 7 |
| Urządzenia sterujące, wskaźniki i łączniki | 8 |
| Kontrola przed uruchomieniem | 8 |
| Włączanie..... | 8 |
| Obsługa odkurzacza | 8 |
| Wstrząsanie głównego filtra | 8 |
| Zatrzymywanie - w nagłych wypadkach..... | 9 |
| Opróżnianie pojemnika | 9 |
| Po zakończeniu pracy | 9 |
| Konserwacja, czyszczenie i odkażanie | 10 |
| Demontaż i wymiana filtra głównego i Hepa | 10 |
| Wymiana filtra głównego | 10 |
| Wymiana filtra Hepa/Ulpa | 11 |
| Sprawdzenie i czyszczenie wentylatora chłodzenia silnika..... | 11 |
| Kontrola uszczelnienia | 11 |
| Czyszczenie i wymiana separatora..... | 11 |
| Utylizacja maszyny..... | 11 |
| Schematy instalacji elektrycznej | 12 |
| Zalecane części zamienne | 14 |
| Usuwanie usterek..... | 14 |
| Dodatkowe informacje dotyczące wersji specjalnych "B1" oraz "Asbestos" (do azbestu) | 14 |

PL

Instrukcja użytkowania

Zapoznaj się z instrukcją obsługi. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, oznaczonymi słowami:



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Bezpieczeństwo użytkownika



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na wypadek korzystania z niej w przyszłości.

Ten odkurzacz może być użytkowany wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z zasadami jego działania oraz zostały upoważnione i odpowiednio przeszkolone w tym celu.

Przed przystąpieniem do użytkowania odkurzacza użytkownicy powinni zostać zaznajomieni, poinstruowani i przeszkoleni w zakresie jego działania oraz tego, do jakich substancji można go stosować oraz jak bezpiecznie usunąć sprzątnięty materiał.

Informacje ogólne dotyczące użytkowania odkurzacza

Użytkowanie odkurzacza musi odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Oprócz zaleceń instrukcji obsługi oraz przepisów obowiązujących w kraju, w którym odkurzacz jest użytkowany, należy również przestrzegać technicznych przepisów dotyczących jego właściwego i bezpiecznego użytkowania (przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz BHP: Dyrektywa Unii Europejskiej 89/391/WE oraz kolejne).

Nie należy wykonywać żadnych prac, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ludzi, ich własności lub środowiska.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

Zastosowanie

Urządzenie nadaje się do użytkowania przez wiele osób, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i dużych rezydencjach.

Odkurzacz opisane w niniejszej instrukcji są przeznaczone do użytku przemysłowego. Występują w różnych wersjach i mają różne zastosowania.

Maszyna może być użytkowana w danym momencie tylko przez jednego użytkownika.

Świadectwo zgodności CE

Każdy odkurzacz jest dostarczany z deklaracją zgodności WE (rys. 24).

[PRZYPIS]

Świadectwo zgodności to ważny dokument, który należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i okazywać go na żądanie władz.

Wersje i warianty

A. Wersje



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Kategorie pyłów.

Niniejszy model odkurzacza wytwarzany jest w dwóch wersjach:

1. wersja standardowa: nie jest przeznaczona do pyłów niebezpiecznych, łatwopalnych/wybuchowych;
2. wersja przeznaczona do pyłów szkodliwych dla zdrowia: kategorie L, M, H. W tej wersji odkurzacz może być stosowany do pyłów niebezpiecznych, łatwopalnych/wybuchowych, zgodnie z normą EN 60335-2-69, punkt AA.2.202 b), c).

Aby upewnić się co do kategorii pyłów, do jakiej przeznaczony jest dany model, sprawdź jego tabliczkę znamionową lub etykietę: L (małe zagrożenie), M (średnie zagrożenie), H (duże zagrożenie).

B. Warianty

1. B1

W kategorii klasy M i H, niniejszy odkurzacz jest również produkowany w wariantie "B1", zgodnie z przepisami niemieckimi (rodzaj konstrukcji 1 BIA) do czyszczenia pyłów z ryzykiem wybuchu (suche i łatwopalne pyły) w strefie 11 (22 jak ustalono w dyrektywie EC 1999/92/EC ATEX).

2. W wersji dla Kategorii H, ten odkurzacz może mieć wariant "ASBESTOS", zgodny z niemieckimi przepisami TRGS 519, dotyczącymi sprzątania azbestu.

3. Ciecze

W wersjach dla kategorii L, M i H ten odkurzacz może mieć wariant umożliwiający sprzątanie cieczy, z funkcją kontroli poziomu.



Uwaga

Wersje ATEX - B1 - ASBESTOS

Wersje te dostępne są w sieci sprzedaży.

Klasyfikacja zgodna z normą EN 60335-2-69, Załącznik AA

Urządzenia do pyłów szkodliwych dla zdrowia dzieli się na następujące kategorie, zależnie od rodzaju pyłów:

1. L (małe zagrożenie) odpowiednie do pyłów o maksymalnym dopuszczalnym stężeniu ponad 1 mg/m³, zależnie od powierzchni;
2. M (średnie zagrożenie) odpowiednie do pyłów o maksymalnym dopuszczalnym stężeniu ponad 0,1 mg/m³, zależnie od zajmowanej powierzchni;
3. H (wysokie zagrożenie) odpowiednie do pyłów o maksymalnym dopuszczalnym stężeniu mniejszym niż 0,1 mg/m³, zależnie od powierzchni, w tym również pyłów o właściwościach rakotwórczych i patogenicznych.

Emisja pyłów do środowiska

Charakterystyka działania:

- **wersja standardowa** (nie jest przeznaczona do pyłów niebezpiecznych): zatrzymuje co najmniej 99,1% cząstek o wymiarach $\geq 3 \mu\text{m}$;
- **Wersja przeznaczona do pyłów szkodliwych dla zdrowia** (Kategorie L, M, H):
L: zatrzymuje co najmniej 99,1% cząstek o wymiarach $\geq 3 \mu\text{m}$
M: zatrzymuje co najmniej 99,9% cząstek o wymiarach $\geq 3 \mu\text{m}$
H: filtr kategorii H14 Hepa zgodny z normą EN1822.

Zalecenia ogólne



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko wybuchu pożaru lub eksplozji.

- Odkurzacz może być użytkowany wyłącznie, jeżeli nie istnieje ryzyko wciągnięcia aktywnych źródeł zapłonu.
- Zabrania się zbierania odkurzaczem następujących materiałów: materiał płonący (rozgarzone węgle, gorący popiół, żarzące się niedopałki, itp.), łatwopalne ciecze łatwopalne ciecze (np. benzyna, rozpuszczalniki, kwasy, roztwory alkaliczne, itp.).
- Zabrania się zbierania odkurzaczem następujących materiałów: wybuchowe pyły oraz takie, które grożą samozapłonem (pyły magnezu i aluminium, itp.).
- Ten odkurzacz nie służy do zbierania materiałów wybuchowych i podobnych substancji, zgodnie z przepisami dotyczącymi materiałów wybuchowych, szczególnie: paliw płynnych oraz mieszanek łatwopalnych pyłów i cieczy.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Sytuacja awaryjna

W razie wystąpienia awaryjnej sytuacji:

- uszkodzenie filtra;
- wybuch pożaru;
- spięcie;
- zablokowanie silnika;
- porażenie prądem;
- i tym podobne,

wyłącz odkurzacz, odłącz go od zasilania i poproś o pomoc specjalistyczne służby.



Uwaga

Sprawdź miejsce pracy oraz substancje, które może sprzątać odkurzacz w wersji B1 i/lub w wersji do cieczy.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Odkurzaczy nie należy użytkować ani przechowywać na wolnym powietrzu ani w wilgotnych miejscach.

Do cieczy można stosować jedynie wersje z czujnikiem poziomu.

Jeżeli nie mają one czujnika poziomu, mogą być one stosowane tylko do odkurzania materiałów suchych.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Wersja do cieczy.

Jeśli z maszyny wypływa pianka lub ciecz, należy go natychmiast wyłączyć i sprawdzić przyczynę.

PL

Opis odkurzacza - naklejki

Rys. 1

- A. Tabliczka identyfikacyjna:
Kod modelu, zawierający kategorię stosowania (L, M, H), dane techniczne, numer seryjny, oznaczenie CE, rok produkcji
- B. Pojemnik na pył
- C. Zapadki mocujące
- D. Włącznik/wyłącznik
- E. Uchwyty
- F. Wlot
- G. Zaślepka wlotu (tylko dla odkurzaczy klasy M - H)
- H. Etykieta ostrzegawcza (tylko dla odkurzaczy klasy L - M - H)
- I. Tabliczka zwracająca uwagę
Informuje użytkownika, że filtr można wytrząsać wyłącznie po wyłączeniu maszyny (patrz także paragraf "Czyszczenie filtra głównego").
- L. Wydech
- M. Tabliczka na panelu zasilania
Wskazuje, czy napięcie zasilające panel jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.
- N. Tabliczka zwracająca uwagę (napięcie)

Z tego powodu, tylko wyraźnie upoważnieni pracownicy mogą mieć dostęp do panelu.

Części elektryczne mogą być odsłonięte tylko po odłączeniu zasilania poprzez ustawienie wyłącznika głównego "D" w pozycji "-0-" (wyłączony) oraz po wyjęciu wtyczki z gniazda prądu elektrycznego.

Odkurzacz wytwarza silny przepływ powietrza, który jest wciągany przez wlot "F" i wydmuchiwany przez wylot "L". Po zamontowaniu węża i osprzętu upewnić się, czy silnik obraca się we właściwym kierunku.

Przed uruchomieniem odkurzacza, nałożyć wąż na wlot, a na jego końcu umieść odpowiednie narzędzie. Patrz katalog akcesoriów CMF lub nasz serwis pomocy, szczególnie dla wariantu "B1". Stosować jedynie oryginalne akcesoria antystatyczne.

Dopuszczalne średnice przewodów ssących podano w tabeli z danymi technicznymi.

Ten odkurzacz wyposażony został w wewnętrzną przegrodę kierującą, która wprowadza zbierane substancje w kolisty ruch, który powoduje ich opadanie do pojemnika pod wpływem siły odśrodkowej.

Odkurzacz wyposażony został w filtr główny, odpowiedni do większości zastosowań.

Dostępne są różne rodzaje filtra głównego: standardowy, oraz kategorii L i M, dla pyłów szkodliwych dla zdrowia.

Poza filtrem głównym, zatrzymującym najczęściej spotykane rodzaje pyłów, odkurzacz można wyposażyć w filtr dodatkowy (Hepa H) z wyższą wydajnością filtrowania drobnych pyłów i pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.

PL

Zestawy dodatkowe

Odkurzacz można również wyposażać w dodatkowy sprzęt, taki jak:

- wskaźnik poziomu, przydatny przy zbieraniu cieczy;
- odłączany separator;
- zacisk i wspornik;
- filtr Hepa mocowany na wylocie;
- kratka i depresor;
- ruszt;
- filtr w wkładem filtrującym;
- elektryczna wstrząsarka filtra;
- zawór ograniczający.

Na życzenie, odkurzacz może być dostarczony z zainstalowanym wyposażeniem dodatkowym. Elementy te można także zamontować później.

Więcej informacji uzyskać można w sklepach. Instrukcje opisujące sposób montowania zestawów dodatkowych oraz instrukcje dotyczące konserwacji i obsługi są dostarczane razem z zestawami dodatkowymi.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne.

Osprzęt

Dostępne są różnorodne akcesoria - patrz katalog akcesoriów.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Wariant B1: zwróć się do punktu sprzedaży.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Warianty B1 wyposażono w specjalne mocowania, do których pasują wyłącznie oryginalne akcesoria.
Nie wolno zmieniać konstrukcji wlotu.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Stosuj wyłącznie oryginalne akcesoria.

Pakowanie i rozpakowywanie

Z materiałami użytymi do pakowania należy postąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rys. 2

Opakowanie nylonowe

| Model | 3707 | 3707/10 3707/10 L, M, H | 3907 3907 L, M | 3907 W 3907 W L, M, H | 3907/18 3907/18 L, M, H |
|-----------|-------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| A (mm) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| B (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| C (mm) | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Masa (kg) | 319 | 333 | 338 | 352 | 380 |

Przygotowanie do pracy - podłączanie urządzenia do sieci



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Przed przystąpieniem do pracy sprawdź, czy odkurzacz jest w nienagannym stanie technicznym.
- Przed podłączeniem odkurzacza do zasilania upewnij się, że napięcie znamionowe na tabliczce jest zgodne z napięciem sieciowym.
- Podłącz odkurzacz do gniazdka z właściwie zainstalowanym bolcem/stykiem uziemionym. Sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony.
- Wtyczki i łączniki przewodów elektrycznych muszą być zabezpieczone przed rozpryskami wody.
- Sprawdź, czy połączenia ze źródłem zasilania i wtyczką są właściwe.
- Odkurzacz może być użytkowany wyłącznie, jeśli przewody łączące go z siecią są w idealnym stanie (uszkodzenie przewodu może prowadzić do porażenia prądem!).
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu elektrycznego, zwracając uwagę na uszkodzenia, pęknięcia i ślady zużycia.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Podczas pracy odkurzacza, nie należy:

- Zgniatać, ciągnąć, niszczyć ani deptać przewodu łączącego go z siecią.
- Wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za wtyczkę (nie wolno ciągnąć za przewód).
- Zużyty przewód należy zastąpić przewodem tego samego typu: HO7 RN - F. Dotyczy to również przedłużacza.
- Przewód powinien być wymieniony przez pracownika Pomocy serwisowej producenta lub inną wykwalifikowaną osobę.

Przedłużacze

Jeśli używany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy jest dostosowany do poboru mocy i stopnia zabezpieczenia odkurzacza.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Wariant B1: przedłużaczy, podłączonych do sieci elektrycznych urządzeń oraz łączników nie należy stosować, kiedy odkurzacz zbiera pyły łatwopalne.

Minimalny przekrój przewodu przedłużacza: L = 20 m maks. Przewód = HO7 RN - F.

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|----|----|
| Maks. moc (kW) | 3 | 5 | 15 | 22 |
| Minimalny przekrój (mm ²) | 2,5 | 4 | 10 | 16 |



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Gniazdka, wtyczki, łączniki oraz mocowanie przewodu przedłużacza muszą zachowywać stopień ochrony IP odkurzacza, określony na tabliczce znamionowej.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Gniazdko sieciowe odkurzacza musi być zabezpieczone przy pomocy wyłącznika różnicowo-prądowego z ograniczeniem prądu ударowego, odcinającym zasilanie, gdy prąd upływu przekroczy 30mA przez 30 ms, lub innego wyłącznika o podobnych właściwościach.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nie rozlewaj wody na powierzchni odkurzacza: takie działanie zagraża zdrowiu użytkowników oraz może doprowadzić do spięcia w urządzeniu.

Patrz: najnowsze wydanie Dyrektyw Unii Europejskiej, przepisy obowiązujące w danym kraju oraz obecnie obowiązujące normy (UNI - CEI - EN), szczególnie norma EN60335-2-69.

PL

Praca na mokro i na sucho



Uwaga

1. Dołączone do urządzenia filtry i pojemnik zabezpieczający (jeśli został dołączony) należy prawidłowo zamontować.
2. Jeśli maszyna używana jest do zbierania cieczy, sprawdź, czy czujnik poziomu cieczy jest aktywny i działa właściwie.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Stosuj się do przepisów bezpieczeństwa dotyczących materiałów zbieranych przez odkurzacz.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Jeśli użytkowana jest wersja do czyszczenia na mokro:

- Przed przystąpieniem do zbierania odkurzaczem cieczy upewnij się, czy czujnik poziomu cieczy działa właściwie.
- Jeśli tworzy się piana, natychmiast przerwij pracę i opróżnij pojemnik.
- Ostrzeżenie: jeśli piana lub ciecz wypływają z odkurzacza, należy go natychmiast wyłączyć.
- Regularnie oczyszczaj ogranicznik poziomu cieczy i sprawdzaj, czy nie jest uszkodzony.
- Ostrzeżenie: brudna ciecz zbierana przez odkurzacz może mieć własności przewodzące.

Konserwacja i naprawa



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Przed przystąpieniem do czyszczenia, prac serwisowych, wymiany części czy przekształcania odkurzacza w inną wersję, należy odłączyć go od sieci.

Wtyczka musi zostać wyjęta z gniazdka.

- Samodzielnie przeprowadzaj tylko czynności konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji.
- Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Nie wprowadzaj żadnych zmian w konstrukcji odkurzacza.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika. Ponadto, powoduje ono unieważnienie deklaracji zgodności CE, dołączonej do maszyny.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

W przypadku czynności naprawczych nie opisanych w niniejszej instrukcji skontaktuj się z serwisem pomocy technicznej lub siecią sprzedawy.

Dane techniczne - wymiary

Dane techniczne

| Parametr | Jednostki | 3707 | 3707/10 3707/10 L, M, H | 3907 3907 L, M | 3907 W 3907 W L, M, H | 3907/18 3907/18 L, M, H |
|--|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Napięcie | V | 230/400/50 | 230/400/50 | 230/400/50 | 230/400/50 | 230/400/50 |
| Moc | kW | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 13 |
| Moc (EN 60335-2-69) | kW | — | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Masa | kg | 291 | 305 | 411 | 324 | 360 |
| Poziom hałasu | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Zabezpieczenie | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Izolacja | Kategoria | F | F | F | F | F |
| Wydajność | L | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Wlot | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maks. podciśnienie | mm H ₂ O | 3.600 | 2.500 | 4.400 | 3.000 | 3.000 |
| Maks. przepływ powietrza bez węża i reduktorów | litrów/min | 8.100 | 13.500 | 8.400 | 15.300 | 18.600 |
| Maks. przepływ powietrza (wąż 3 m Ø 50 mm) | litrów/min | — | 9.100 | 8.100 | 10.500 | 12.000 |
| Węże stosowane do kategorii "L" i "standardowej" | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Węże stosowane do kategorii "M" i "H" | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Powierzchnia filtra głównego (L-M) | m ² | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| Powierzchnia filtra Hepa H mocowanego na wlotie (kod 17050) | m ² | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Powierzchnia filtra Hepa H mocowanego na wylocie (kod 17092) | m ² | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Wydajność filtra HEPA zgodna z metodą MPPS (EN 1822) | % | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) |



Uwaga

1. Warunki przechowywania: T : - 10 ... + 40 °C Wilgotność: ≤ 85%
2. Warunki użytkowania: Maksymalna wysokość do 800 m n.p.m. (do 2000 m przy zredukowanej wydajności) - T: - 10 ... + 40 °C Wilgotność: ≤ 85%

Wymiary

Rys. 3

| Model | 3707 | 3707/10 | 3907 | 3907W | 3907/18 |
|-----------|-------|---------|-------|-------|---------|
| A (mm) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| B (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| C (mm) | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| Masa (kg) | 291 | 305 | 411 | 324 | 360 |

PL

Urządzenia sterujące, wskaźniki i łączniki

Rys. 4

- A. Próżniomierz
- B. Przełącznik główny (wł. "I", wył. "0")
- C. Wskaźnik odwrócenia fazy (tylko dla wersji L - M - H)
- D. Lampka ostrzegawcza wskazująca interwencję cieplną
- E. Wskaźnik maszyny zasilanej elektrycznie
- F. Odwracacz fazy
- G. Przycisk uruchomienia elektrycznej wstrząsarki filtra (opcjonalna)
- H. Wyłącznik
- I. Włącznik
- L. Licznik godzin
- M. Wizualny wskaźnik poziomu
- N. Hamulce kółek
- O. Wlot
- P. Zwolnienie pojemnika
- Q. Komora filtra
- R. Pojemnik na pył
- S. Pokrętło wstrząsarki filtra głównego

Kontrola przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem sprawdź:

- Czy filtry są założone;
- czy wszystkie zatrzaski są zamknięte;
- Czy wąż i osprzęt zostały właściwie zamocowane na wlocie "F" (rys. 5);
- Czy worek lub pojemnik zabezpieczający są założone, jeśli są wymagane.
- Nie używaj odkurzacza z uszkodzonym filtrem.

Włączanie

- Zablokuj hamulce kółek "E" (rys. 6) przed uruchomieniem odkurzacza.
- Przekręcić kluczyk "B" (rys. 6) w położenie "I" (Włączony).
- Jeżeli odkurzacz pracował, następnie został włączony i lampka wskaźnika "C" (rys. 4) włączyła się, lub jeżeli silnik odkurzacza obraca się w nieprawidłowym kierunku, należy go wyłączyć i wyłączyć odwracacz "F".

PL

Obsługa odkurzacza

Rys. 7

- 1. STREFA CZERWONA
- 2. STREFA ZIELONA

Sprawdź natężenie przepływu:

- Podczas pracy odkurzacza wskaźnik próżniomierza "A" (rys. 7) musi pozostawać w strefie zielonej (OK), co oznacza, że prędkość wlatującego powietrza nie spada poniżej wartości bezpiecznej 20 m/s.
- Jeśli wskaźnik znajdzie się w strefie czerwonej (STOP) oznacza to, że prędkość powietrza w wężu ssącym spadła poniżej 20 m/s i odkurzacz działa w warunkach zagrażających bezpieczeństwu. Oczyścić lub wymienić filtry.
- Kiedy zamkniami wlot węża ssącego, wskaźnik próżniomierza powinien przejść ze strefy zielonej (OK) do czerwonej (STOP).



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Jeśli odkurzacz jest w wersji z kategorii M lub H, stosuj wyłącznie węże o średnicach określonych w tabeli danych technicznych, aby prędkość powietrza nie spadła poniżej 20 m/s.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Podczas pracy odkurzacza zawsze sprawdzaj, w celu upewnienia się, czy wskaźnik próżniomierza znajduje się w strefie zielonej (OK).

W razie wystąpienia usterki patrz rozdział "Usuwanie usterek".



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Kategoria H - "Azbest", wariant:

- w tym wariantie otwór wylotowy, gdzie podłączany jest wąż wyciągowy, ma średnicę 70 mm.
Prawidłowa jest wyłącznie śr. = 70 mm.
Stosowany może być wyłącznie wąż o śr. = 70 mm i dł. < 5 m.
Zamówić wąż wylotowy w producenta.
- Na czas transportu odkurzacza zablokuj wlot odpowiednią nakładką (rys. 11).
- Zastosuj się do innych zaleceń dotyczących odkurzaczy kategorii H.

Wstrząsanie głównego filtra

W zależności od ilości zebranego pyłu, wstrząsaj głównym filtrem przy pomocy dźwigni "J" (rys. 8) kiedy wskaźnik próżniomierza "A" (rys. 7) przejdzie ze strefy zielonej (OK) do czerwonej (STOP).



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Przed wstrząsaniem filtra wyłącz maszynę.

Nie potrząsaj filtrem kiedy maszyna jest włączona, ponieważ może to prowadzić do jego uszkodzenia.

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia poczekaj, aż pył osiągnie.

Jeśli wskaźnik nadal znajduje się w strefie czerwonej (STOP) po jego wytrząśnięciu, należy wymienić element filtrujący (patrz rozdział "Wymiana filtra głównego").

Zatrzymywanie - w nagłych wypadkach

Naciśnij przycisk stopu "H" (rys. 4).

Opróżnianie pojemnika



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Przed wykonaniem tej czynności należy wyłączyć maszynę i odłączyć ją od zasilania.
- Sprawdź kategorię odkurzacza.

Przed opróżnieniem pojemnika zaleca się oczyszczenie filtra (patrz rozdział "Wstrząsanie głównego filtra").

- A. Wersja standardowa, nieprzeznaczona do pyłów niebezpiecznych
- Wysuń pojemnik "I" (rys. 9), a następnie wyjmij i opróżnij go.
 - Sprawdź, czy uszczelka jest w idealnym stanie i czy jest właściwie umiejscowiona.
 - Umieść pojemnik na właściwym miejscu i przy pomocy dźwigni odpowiednio go przymocuj.

Wyłożenie plastikowe:

Do zbierania pyłu może służyć plastikowy worek (nasz kod 40100, patrz rys. 9).

W takim wypadku, należy wyposażyć maszynę w dodatkowe elementy (depresor i siatkę, rys. 9).

- B. Wersje przeznaczone do pyłów szkodliwych dla zdrowia:
Kategorie L, M, H są odpowiednie do zbierania pyłów niebezpiecznych i/lub rakotwórczych (klasa H).



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Te czynności mogą być wykonywane jedynie przez odpowiednio przeszkolony specjalistyczny personel, ubrany w odpowiednią odzież, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Uważaj aby podczas tej czynności nie rozrzucać pyłu. Załącz maskę ochronną P3.
- Można zastosować plastikowy worek (nasz kod 40100) jeżeli ma być usuwany pył niebezpieczny i/lub szkodliwy dla zdrowia.
- Zasadnicze znaczenie ma zastosowanie do zbierania azbestu pojemnika zabezpieczającego. W takim wypadku maszyna musi być wyposażona w bezpieczny pojemnik ABS (nasz kod 8 30202 - 8 31365, Rys. 10), służący do usuwania pyłów.
- Pojemnik i/lub worek mogą wyrzucać tylko odpowiednio przeszkolone osoby, stosując się do obowiązujących przepisów.

Wymiana pojemnika zabezpieczającego:

- połóż wąż w bezpiecznym, czystym miejscu;
- zwolnij pojemnik "I" (rys. 10);
- zamknij pojemnik zabezpieczający przy pomocy załączonej pokrywy i wyjmij z pojemnika "I" (rys. 10). W jego miejsce wstaw pusty pojemnik.
- Włącz silnik, aby pył nie został rozdmuchany na boki.
- Sprawdź, czy uszczelka jest w idealnym stanie i czy jest właściwie umiejscowiona.
- Wyłącz silnik, włóż pusty pojemnik na miejsce i zamocuj go odpowiednio.

Korzystanie jako z wersji do czyszczenia na mokro

Sprawdź, czy odkurzacz został wyposażony w płynak (czujnik poziomu cieczy) i czy jest odpowiedni do czyszczenia na mokro.

Nie należy zbierać cieczy łatwopalnych.

Jeśli tworzy się piana, natychmiast przerwij pracę i opróżnij pojemnik.

Po zebraniu cieczy wkład filtru będzie mokry.

Mokry wkład filtru może się łatwo zapchać jeśli odkurzacz zostanie następnie wykorzystany do zbierania suchych materiałów.

Dlatego przed przystąpieniem do sprzątania suchych materiałów upewnij się, że filtr jest suchy lub wymień go na inny.

Po zakończeniu pracy

1. Wyłącz odkurzacz i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Zwinь kabel elektryczny (rys. 11).
3. Opróżnij pojemnik zgodnie z opisem w rozdziale "Opróżnianie pojemnika".
Oczyść odkurzacz zgodnie z instrukcjami w rozdziale "Konserwacja, czyszczenie i odkażanie".
4. Jeśli odkurzacz zbierał agresywne substancje, należy opłukać pojemnik czystą wodą.
5. Odkurzacz należy przechowywać w suchym, niedostępny dla osób postronnych miejscu.
6. Na czas transportu lub przy dłuższym okresie bezczynności wlot należy zabezpieczyć przy pomocy odpowiedniej zatyczki "A" (rys. 11) (dotyczy to zwłaszcza wersji M - H i Asbestos).

Konserwacja, czyszczenie i odkażanie



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

PAMIĘTAJ: Poniższe środki ostrożności należy przedsięwziąć podczas wszelkich czynności konserwacyjnych, także czyszczenia i wymiany głównych filtrów Hepa.

- A. Aby móc przeprowadzić czynności konserwacyjne, należy rozmontować, oczyścić i dokonać przeglądu odkurzacza w stopniu niezagrożającym zdrowiu pracowników obsługi i osób postronnych.
Wspomniane środki ostrożności obejmują: odkażenie odkurzacza przed jego demontażem, odpowiednią wentylację (z filtrowaniem powietrza wylotowego) pomieszczenia w którym jest on demontowany, czyszczenie powierzchni pracy oraz odpowiednią odzież ochronną.
 - B. Zewnętrzne elementy odkurzaczy kategorii H i M należy odkażać poprzez oczyszczenie i odkurzenie podciśnieniowe, usunięcie kurzu oraz zabezpieczenie szczeliwem przed wyniesieniem ich z niebezpiecznej strefy.
Wszystkie elementy urządzenia wynoszone z niebezpiecznej strefy należy traktować jako skażone, należy też podjąć odpowiednie środki, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu.
Podczas konserwacji lub naprawy, należy wyeliminować wszystkie skażone części, których nie można odpowiednio oczyścić.
Należy je usuwać w szczelnie zamkniętych workach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawodawstwem dotyczącym postępowania z tego typu odpadami.
Tak samo należy postępować w przypadku wymiany filtrów (głównego, Hepa lub filtrów montowanych na wylocie).
- PAMIĘTAJ: Komory, które nie są pyłoszczelne należy otworzyć przy pomocy odpowiednich narzędzi (śrubokręt, klucz itp.) i dokładnie oczyścić.
- C. Co najmniej raz do roku należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego: sprawdź filtry powietrza, kontrolując pyłoszczelność urządzenia. Upewnij się również, czy elektryczny panel kontrolny działa prawidłowo. Tej kontroli powinien dokonać producent lub wykwalifikowany personel.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne.

PL

Demontaż i wymiana filtra głównego i Hepa



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Kiedy odkurzacz używany jest do zbierania substancji niebezpiecznych, filtry zostają skażone, dlatego:

- pracuj ostrożnie, uważaj, aby nie rozsypać zebranego pyłu i/lub materiału;
- umieść rozmontowany lub zużyty filtr w szczelnie zamkniętym worku;
- hermetycznie zamknij worek;
- ze zużytym filtrem postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Wymiana filtra to poważne zadanie.

Filtr należy zastąpić innym o identycznych właściwościach, powierzchni filtracyjnej i kategorii.

W przeciwnym razie odkurzacz będzie działał wadliwie.

Wymiana filtra głównego



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Sprawdź kategorię odkurzacza (L - M - H).

Uważaj, aby podczas tej czynności nie rozrzucić pyłu. Noś maskę P3 i odzież ochronną, oraz ochronne rękawice (DPI), odpowiednie do rodzaju zebranego niebezpiecznego pyłu. Sprawdź obowiązujące przepisy.

Przed przystąpieniem do tej czynności, wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Demontaż

- Zdejmij wąż "A" (rys. 12) z dolnego wylotu.
- Zwolnij ogranicznik "B" (rys. 12) i wykręć pokrętło wtryszkarskie filtra "C".
- Zwolnij dwa zatrzaszki mocujące "D" (rys. 12) i zdejmij pokrywę "E".
- Podnieś filtr "F'" (rys. 12), wykręć zacisk "G" o wyjmij pierścień "H".
- Odkręć obsadę "I" (rys. 12) i odwrócić filtr do góry nogami.
- Przytnij zaciski "L" (rys. 12) i odłącz obsadę od filtra.

Montaż

- Zamontuj zaczep filtru i pierścień zabezpieczający starego filtra na nowym filtrze.
- Włóż kosz "I" (rys. 12) i przymocuj go u dołu filtra za pomocą pasków plastikowych "L".
- Przymocuj filtr w komorze filtrującej, następnie zamontuj pokrywę "E" (rys. 12) i zablokuj ją na miejscu za pomocą dwóch zatraszów mocujących "D".
- Przymocuj pokrętło wtryszkarskie filtra i zablokuj w dolnej pozycji za pomocą ogranicznika, tak aby filtr był naciągnięty.
- Przymocuj wąż ssania na dolnym wylocie.
- Ze zużytym filtrem postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymiana filtra Hepa/Ulpa

Wersje przeznaczone do pyłów szkodliwych dla zdrowia:
Kategoria H.



UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Uważaj, aby podczas tej czynności nie rozrzucać pyłu. Noś maskę P3 i odzież ochronną, oraz ochronne rękawice (DPI), odpowiednie do rodzaju zebranego niebezpiecznego pyłu. Sprawdź obowiązujące przepisy.

Wymiana filtra Hepa na wlocie

- Odkręcić pokrętło "A" (rys. 13);
- Zdjąć pokrywę "B" (rys. 13);
- Zwolnić pokrętło filtra "C" (rys. 13), przykryć filtr "D" plastikowym workiem i wyjąć wszystkie elementy;
- Zamknąć szczele worek, założyć nowy filtr i hermetycznie zamknąć pokrywę.



Uwaga

Jeśli odkurzacz jest typu B1 dla strefy 11 (wersja 1 - BIA): przeprowadzić test ciągłości galwanicznej zgodnie z normami zapobiegania wypadkom przy pracy (np. VBG4 oraz DIN VDE 0701 część 1 oraz 3).

Norma EN 60335-2-69 zaleca regularne kontrole, również po każdej naprawie oraz modyfikacji.

Sprawdzenie i czyszczenie wentylatora chłodzenia silnika

Regularnie oczyszczaj wentylator, aby zapobiec przegrzaniu silnika elektrycznego, zwłaszcza jeśli odkurzacz użytkowany jest w warunkach dużego zapylenia.

Kontrola uszczelnienia

Sprawdzanie stanu węży

Sprawdź, czy przewody gumowe "A", "B" i "C" (rys. 14) są w dobrym stanie i odpowiednio podłączone.

Jeśli przewody są uszkodzone, zniszczone lub niewłaściwie podłączone, należy je wymienić.

Jeśli zbierano klejące się substancje, należy sprawdzić, czy wąż "C" (rys. 14), wylot oraz przegroda wewnętrz komory filtracyjnej nie są zapchane.

Zbierz zabrudzenia z wierzchniej strony wylotu oraz usuń nalot, jak pokazano na rysunku 14.

Sprawdzenie uszczelnienia pokrywy

Jeśli uszczelka "A" (rys. 15) znajdująca się pod pokrywą "D" zostanie poluzowana, wtedy należy odkręcić śruby "B" blokujące haczyki "C" i pozwolić im osunąć się w dół do momentu, gdy pokrywa "D" będzie się prawidłowo zamkać. Dokręć śruby blokujące "B".(rys. 15).

Wymienić uszczelkę "A" (rys. 15) jeżeli nie można uzyskać optymalnego uszczelnienia.

Sprawdzenie szczelności komory filtru

Jeżeli uszczelka "A" (rys. 16), między pojemnikiem a komorą filtra "C" nie zapewnia szczelności:

- poluzuj cztery śruby "B" (rys. 16) mocujące komorę filtru "C" do korpusu odkurzacza.
- Poczekaj, aż komora filtru "C" (rys. 16) się obniży i dokręć śruby "B", gdy osiągnięta zostanie szczelność.

Uszkodzoną, przeciętą, itp. uszczelkę należy wymienić.

Jeśli nadal nie uzyskano pełnej szczelności, należy wymienić uszczelkę "A" (rys. 16).

Czyszczenie i wymiana separatora



Uwaga

Jeśli na separatorze "D" (rys. 17) zgromadził się jedynie osad, wypchnij go przez środkowy otwór.

Separator "D" (rys. 17) przed dokładnym oczyszczeniem należy rozmontować:

- zwolnić dwa zaciski "A" (rys. 17) i zdjąć pokrywę filtra powietrza "B".
- Wyjąć filtr.
- Odkręć dwie śruby "C" (rys. 17) i wyjąć separator z pojemnika.
- Wymienić separator, jeżeli jest nadmiernie zużyty.
- Zamontować ponownie separator "D" (rys. 17).
- Zablokować go w położeniu wkręcając dwie śruby "C" (rys. 17).
- Ponownie założyć filtr i zamknąć pokrywę "B" (rys. 17), blokując ją na miejscu za pomocą dwóch zatrzasów mocujących "A".

Utylizacja maszyny

Maszynę należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Prawidłowa utylizacja wyrobu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) (W krajach Unii Europejskiej i innych krajach Europy, w których działają odpowiednie sieci odbioru sprzętu)

Oznaczenie umieszczone na wyrobie lub w jego dokumentacji wskazuje, że wyrob po upływie okresu użytkownictwa nie należy usuwać razem z innymi odpadami pochodzące z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek nieprzepisowej utylizacji odpadów, zużyty wyrób należy oddzielić od innego typu odpadów i oddać do utylizacji w ramach odpowiedniej sieci odbioru, aby umożliwić wykorzystanie jego elementów jako surowców wtórnego.

W celu ustalenia właściwego miejsca i sposobu utylizacji bezpiecznej dla środowiska naturalnego konsumenci powinni zgłosić się w punkcie sprzedaży, gdzie nabyli ten wyrób lub skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych. Przedsiębiorstwa powinny kontaktować się w tej sprawie z dostawcą sprzętu, sprawdzając warunki umowy zakupu. Ten wyrób nie powinien być utylizowany łącznie z innymi odpadami przemysłowymi.

PL

Schematy instalacji elektrycznej

Maszyna podstawowa (Rys. 18)

| Pozycja | Kod | pis | Ilość |
|---------|--------------------------------|---|-------|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Biała lampka | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Czerwony wskaźnik | 1 |
| KM1 | Z8 39281 | Styczniak kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 | Styczniak kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 | Styczniak kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Styczniak kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Styczniak kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Styczniak kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Styczniak kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Styczniak kW 11 24 VAC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Programator czasowy S/T 0-60 sek | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Czerwony przycisk | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zielony przycisk | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | Przełącznik główny 32A | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Pełny inwerter 32 A | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Przerywacz obwodu 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Przerywacz obwodu 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Przerywacz obwodu 25 - 32 A | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Transformator 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Końcówka przewodu 6 mmq S | 11 |
| | Z8 39121 | Końcówka uziomowa 6 mmq S | 3 |
| | Z8 39244 | Zacisk skrzynki bezpiecznikowej 1,5 mmq S | 2 |

PL

Elektryczna wstrząsarka filtra (Rys. 19)

| Pozycja | Kod | pis | Ilość |
|---------|--------------------------------|---|-------|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Biała lampka | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Czerwony wskaźnik | 1 |
| KM1 | Z8 39281 + Z8 39731 | Styczniak kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 + Z8 39731 | Styczniak kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 + Z8 39367 | Styczniak kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Styczniak kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Styczniak kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Styczniak kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Styczniak kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Styczniak kW 11 24 VAC | 1 |
| KM4 | Z8 391006 | Styczniak kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Programator czasowy S/T 0-60 sek | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Czerwony przycisk | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zielony przycisk | 1 |
| PS1 | Z8 39312 + Z8 39108 | Żółty przycisk | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | Przełącznik główny 32A | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Pełny inwerter 32 A | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Przerywacz obwodu 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Przerywacz obwodu 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Przerywacz obwodu 25 - 32 A | 1 |
| Q4 | Z8 39746 + Z8 39726 | Przerywacz obwodu 0,7 - 1 A | 1 |
| | Z8 39882 + Z8 39726 | Przerywacz obwodu 1,1 - 1,6 A | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Transformator 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Końcówka przewodu 6 mmq S | 14 |
| | Z8 39121 | Końcówka uziomowa 6 mmq S | 4 |
| | Z8 39244 | Zacisk skrzynki bezpiecznikowej 1,5 mmq S | 2 |

Kolejność faz (Rys. 21)

| Pozycja | Kod | pis | Ilość |
|---------|--------------------------------|---|-------|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Biała lampka | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Czerwony wskaźnik | 1 |
| H3 | Z8 39314 + Z8 39113 + Z8 39114 | Żółta lampka | 1 |
| KM1 | Z8 39281 | Styczniak kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 | Styczniak kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 | Styczniak kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Styczniak kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Styczniak kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Styczniak kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Styczniak kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Styczniak kW 11 24 VAC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Programator czasowy S/T 0-60 sek | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Czerwony przycisk | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zielony przycisk | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | Przełącznik główny 32A | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Pełny inwerter 32 A | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Przerywacz obwodu 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Przerywacz obwodu 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Przerywacz obwodu 25 - 32 A | 1 |
| SF1 | Z8 391120 | Przekaźnik sekwencji faz 180-600 V E | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Transformator 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Końcówka przewodu 6 mmq S | 11 |
| | Z8 39121 | Końcówka uziomowa 6 mmq S | 3 |
| | Z8 39244 | Zacisk skrzynki bezpiecznikowej 1,5 mmq S | 2 |

Elektryczna wstrząsarka filtra + Kolejność faz (Rys. 20)

| Pozycja | Kod | pis | Ilość |
|---------|--------------------------------|---|-------|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Biała lampka | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Czerwony wskaźnik | 1 |
| H3 | Z8 39314 + Z8 39113 + Z8 39114 | Żółta lampka | 1 |
| KM1 | Z8 39281 + Z8 39731 | Styczniak kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 + Z8 39731 | Styczniak kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 + Z8 39367 | Styczniak kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Styczniak kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Styczniak kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Styczniak kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Styczniak kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Styczniak kW 11 24 VAC | 1 |
| KM4 | Z8 391006 | Styczniak kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Programator czasowy S/T 0-60 sek | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Czerwony przycisk | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zielony przycisk | 1 |
| PS1 | Z8 39312 + Z8 39108 | Żółty przycisk | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | Przełącznik główny 32A | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Pełny inwerter 32 A | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Przerywacz obwodu 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Przerywacz obwodu 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Przerywacz obwodu 25 - 32 A | 1 |
| Q4 | Z8 39746 + Z8 39726 | Przerywacz obwodu 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39882 + Z8 39726 | Przerywacz obwodu 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39746 + Z8 39726 | Przerywacz obwodu 0,7 - 1 A | 1 |
| SF1 | Z8 391120 | Przekaźnik sekwencji faz 180-600 V E | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Transformator 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Końcówka przewodu 6 mmq S | 14 |
| | Z8 39121 | Końcówka uziomowa 6 mmq S | 4 |
| | Z8 39244 | Zacisk skrzynki bezpiecznikowej 1,5 mmq S | 2 |

PL

Zestaw wkładu (Rys. 22)

| Pozycja | Kod | pis | Ilość |
|---------|-----------|---------------------|-------|
| TS2 | Z8 391107 | Programator czasowy | 1 |

Zalecane części zamiennne

Poniżej znajduje się lista części zamiennych, które powinny być dostępne na miejscu, aby przyspieszyć prace konserwacyjne.

Lista zalecanych części zamiennych

Rys. 23

| Poz. | Opis | Mod. | Wymiary | Nr kodu |
|------|-----------------------------------|------|-------------|---------|
| 1 | Filtr gwiazdowy "L" | | Ø 560 | 8 17081 |
| 2 | Filtr gwiazdowy "M" | | Ø 560 | 8 17246 |
| 3 | Pierścień filtra | | Ø 560 | 8 15005 |
| 4 | Uszczelka pierścieniowa filtra | | Ø 560 | 8 17027 |
| 5 | Zacisk filtra | | Ø 560 | 8 18081 |
| 6 | Filtr Hepa mocowany na wlotie "H" | | Ø 400x400 | 8 17264 |
| 7 | Filtr Hepa mocowany na wylotie | | 475x610x292 | 8 17093 |
| 8 | Pojemnik/pokrywa | | Ø 460 | 8 40275 |

Usuwanie usterek

| Usterka | Przyczyny | Rozwiązywanie |
|-------------------------------------|---|---|
| Odkurzacz zatrzymuje się nagle | Zapchany filtr główny Zatkany wąż zasysania Włącza się zabezpieczenie silnika | Wytrąsnij filtr. Jeśli to nie wystarczy, wymień filtr Sprawdź wąż zasysania i oczyść go Sprawdzić ustawienia. Sprawdzić pobór mocy silnika. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażnej. |
| Z odkurzacza uwalnia się pył | Filtr jest rozerwany Niewłaściwy filtr | Wymień go na inny, tego samego typu Wymień go na filtr odpowiedniego typu i sprawdź działanie |
| Odkurzacz dmucha zamiast zasysać | Niewłaściwe połączenie z zasilaniem | Wyjmij wtyczkę i odwróć dwa z przewodów będących pod napięciem |
| Prąd elektrostatyczny na odkurzaczu | Brak lub niesprawne uziemienie | Sprawdź wszystkie podłączenia uziemiające. W szczególności sprawdź mocowanie na zasysającym otworze wlotowym. Wąż musi być antystatyczny |

PL

Dodatkowe informacje dotyczące wersji specjalnych "B1" oraz "Asbestos" (do azbestu)

A. Odkurzacz przemysłowe typu B 1 (Wydanie 06.98) - Strefa 22



OSTRZEŻENIE!

- Należy stosować wyłącznie oryginalne węże i akcesoria.
- Nie należy stosować przedłużaczy, łączników czy elektrycznych reduktorów gniazdowych.
- Odkurzacz przemysłowe typu "B1" mogą zbierać suchy pył łatwopalny w strefie 22.

Nie dotyczy to pyłów o bardzo niskiej energii zapłonu (MZE <1mJ).

Stosowanie urządzenia do tego typu pyłów wymaga odpowiedniej kontroli bezpieczeństwa oraz spełnienia dalszych wymagań. Dlatego te odkurzacz nie są przeznaczone do działania bezobsługowego.

- Pojemnik należy opróżnić, gdy jest to konieczne, oraz po każdym użyciu.
- Jeśli silnik obraca się w odwrotną stronę, np. na skutek niewłaściwej polaryzacji zacisków sieci, należy natychmiast wyłączyć odkurzacz w celu zapobiegania powstawaniu poważnego zagrożenia związanego z odwróceniem kierunku wydmuchu oraz przegrzaniem.
- Podczas pracy odkurzacza przemysłowego, zarówno w warunkach normalnych, jak i szczególnych, niektóre jego części (np.: silnik) mogą rozgrzać się do temp. 135°C.
- Odkurzacz przemysłowe typu "B1" nie są przeznaczone do zbierania pyłu wybuchowego czy innych tego typu substancji, określonych w akapicie 1 "Niemieckiego prawa dotyczącego substancji wybuchowych", ani płynów czy mieszanek wybuchowego pyłu z cieczą.
- Wszystkie elementy odkurzacza są uziemione w celu zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego.
- Podczas czynności konserwacyjnych oraz wymiany filtra należy regularnie sprawdzać, czy polietylenowe przewody uziemienia nie zostały uszkodzone i są właściwie zamocowane.

B. Odkurzacze do azbestu (zgodne z niemiecką specyfikacją TRGS 519)



UWAGA!

Modele odkurzacza przeznaczone do zbierania azbestu to:

3707/10 AA - 3907 AA - 3907 W AA - 3907/18 AA.

1. Po użytkowaniu wyciągu do azbestu z strefie skażonej (zgodnie z TRGS 519), nie można go już stosować w niezanieczyszczonym środowisku.
Dopuszcza się wyjątek od tej zasady, jeżeli odkurzacz do azbestu został dokładnie odkażony (nie tylko z zewnątrz, ale również w obszarze chłodzenia powietrza, w zakresie osłony elementów elektrycznych (paneły elektryczne) oraz samych elementów, itp.), przez wykwalifikowany personel, zgodnie z TRGS 519 Nr 2.7.
Czynność tą kompetentny personel powinien zgłosić oraz zapisać, zachowując formularz.
2. Kompetentny personel powinien wymienić zużyte filtry w odpowiednich miejscach (np. stacji odkażającej).
3. Filtr może być wymieniony wyłącznie przez przeszkolony personel, zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
4. Podczas czynności związanych z transportem i konserwacją odkurzacza do azbestu należy zawsze nałożyć odpowiednią nakładkę na wlot. Jeśli wynosi się odkurzacz poza strefę skażoną, należy go oczyścić zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie 1.
Ewentualnie azbest można ostrożnie zamknąć w hermetycznym worku.
Czynność tą kompetentny personel powinien zgłosić oraz zapisać, zachowując formularz.
5. Łączenie węża wylotowego: zamontować wąż na wylot powietrza odkurzacza do azbestu (wylot znajduje się na tłumiku hałasu powietrza).
Mocno docisnąć zacisk śrubowy, tak aby wąż nie mógł się ześlizgnąć.
6. Jedynie przeszkolony pracownik wie, jak postępować ze zużytym pojemnikiem.



Uwaga

Więcej informacji dotyczących punktów 2, 3, 4, 6 znaleźć można w rozdziale "Konserwacja, czyszczenie i odkażanie" niniejszej instrukcji.

Az eredeti utasítások fordítása

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----------|
| Működtetési utasítások..... | 2 |
| Kezelési biztonság | 2 |
| Általános információ a vákuumos tisztító használatáról..... | 2 |
| Helyes használat..... | 2 |
| Verziók és változatok | 2 |
| Az osztályozás megfelel az EN 60335-2-69 – AA függelék szabványnak | 3 |
| Szemétkibocsátás a környezetbe | 3 |
| Általános ajánlások | 3 |
| A porszívó leírása - Címkek | 4 |
| Választható felszerelések | 4 |
| Tartozékok..... | 4 |
| Összeszerelés és szétszerelés..... | 5 |
| Munkábaállítás - feszültséghez kapcsolás..... | 5 |
| Kiterjesztés..... | 5 |
| Vizes és száraz alkalmazások | 6 |
| Fenntartás és javítás..... | 6 |
| Műszaki adatok - Méretek | 7 |
| Vezérlők, jelzők és csatlakozások..... | 8 |
| Indítás előtti átvizsgálás | 8 |
| Indítás | 8 |
| A vákuum működtetése..... | 8 |
| Fő szűrő rázása | 8 |
| Megállítás - vészmegállítás | 9 |
| A tároló ürítése | 9 |
| Egy tisztítófolyamat végeztével..... | 9 |
| Karbantartás, tisztítás és fertőtlenítés | 10 |
| Hogyan szerelje szét és cserélje ki a fő- és Hepa szűrőket..... | 10 |
| Fő szűrő cseréje..... | 10 |
| Hepa/Ulpa szűrőcseré..... | 11 |
| A motor hűtőventilátorának felülvizsgálata és tisztítása..... | 11 |
| Szigetelés vizsgálata..... | 11 |
| Az elválasztó tisztítása és cseréje | 11 |
| A gép leselejtezése | 11 |
| Vezetékek ábrái..... | 12 |
| Ajánlott alkatrészek | 14 |
| Hibaelhárítás | 14 |
| Kiegészítő információ a speciális "B1"-ről és "Azbeszt"-ről..... | 14 |

Működtetési utasítások

Olvassa el a használati utasítást és győzödjön meg róla hogy betartja a fontosabb biztonsági előírásokat, amelyek a következőképp vannak megjelölve:



FIGYELEM VESZÉLY!

Kezelési biztonság



FIGYELEM VESZÉLY!

Mielőtt elindítaná a gépet, teljesen alapvető, hogy elolvassa ezeket az üzemelési utasításokat és tartsa őket kézénél a további tanácskérés céljára.

A vákuumos tisztítót csak olyan emberek használhatják, akik jártasak a működés módjában és akik megfelelően jogosultak és szakképzettek erre a cérla.

A vákuumos tisztító használata előtt, a gépkezelőt informálni, utasítani és képezni kell, hogy hogyan működik a gép és hogy milyen anyagokhoz engedélyezett az alkalmazása, beleértve a biztonsági eljárást a vákuumozott anyagok eltávolítása és kidobása esetén.

Általános információ a vákuumos tisztító használatáról

A vákuumos tisztító használata az országban hatályos törvény által irányított, ahol használják.

A működési utasítások és az országban hatályos törvények mellett, ahol a vákuumos tisztítót használják, a műszaki szabályozás biztosítását és a biztonságos, megfelelő használatot is figyelembe kell venni (A környezeti és laborbiztonsági törvényhozást illetően, azaz az Európai Unió 89/391/EC Irányelv és egymást követő Direktívák).

Ne hajtson végre olyan műveletet, amely veszélyeztetheti az ember, tulajdon biztonságát és a környezetet.

Tegyen eleget ennek a kézi útmutatóban található biztonsági jelzéseknek és előírásoknak.

Helyes használat

Ez a berendezés alkalmas az együttes használathoz, pl. hotelekben, iskolákban, kórházakban, gyárakban, üzletekben, irodákban és lakóhelyeken.

Az ebben a kézikönyvben bemutatott porszívót ipari használatra terveztek. Különböző verziókban és különböző alkalmazásokhoz gyártják.

A gépet úgy terveztek, hogy egyszerre csak egy kezelő használhatja.



CE Megfelelőségi nyilatkozat

Minden porszívó EK Megfelelőségi nyilatkozattal kerül forgalomba (24. ábra).

[MEGJEGYZÉS]

A Megfelelőségi Nyilatkozat egy nagyon fontos dokumentum, melyet biztonságos helyen kell tartani, és kérésre be kell mutatni a hatóságoknak.

Verziók és változatok

A. Verziók



FIGYELEM VESZÉLY!

Szemérményes osztályozás

Ezt a vákuumos tisztítót két verzióban gyártják:

- normál verzió: nem alkalmas veszélyes, gyúlékony/robbanékony szemét porszívásához;
- verzió egészségre káros szeméthez: L - M - H osztályok. Ebben az esetben a vákuumos tisztító alkalmas veszélyes, nem gyúlékony/robbanékony szeméthez az EN 60335-2-69 AA. bek. 2. 202 b), c) szabványnak megfelelően.

Ellenőrizze az adatlemez és a vákuumos tisztítóhoz alkalmazott címkét, hogy kiderítse az eltürt szemét veszélytelen osztályát: L (alacsony veszély), M (közepes veszély), H (magas veszély).

B. Variációk

1. B1

Az M és H osztályú verzióban ez a porszívó "B1" változatként is gyártható a német szabályozásnak megfelelően (1 BIA gyártási típus) robbanásveszélyes porok (száraz és éghető porok) felszívásához a 11. zónában (22, ahogy azt az 1999/92/EK ATEX EK-direktíva megállapítja).

2. A H osztály verziójában, ezt a vákuumos tisztítót "AZBESZT" variációban is gyártják, a német TRGS 519 szabályozásnak megfelelően azbeszt porszívására esetén.

3. Folyadékok

Az L, M és H verziójú osztályban, ezt a vákuumos tisztítót folyadékok felszívásához is gyárthatják, szintfelügyelő funkcióval.



Figyelem

ATEX - B1 - AZBESZT variációk

Ezen verziók esetén hivatkozzon a kereskedelmi hálózathoz.

Az osztályozás megfelel az EN 60335-2-69 – AA függelék szabványnak

Egészségre káros szemét esetén a következő szemét kategóriák szerint osztályozzák a vákuumos tisztítókat:

1. L (alacsony veszély) alkalmas szemét szétválasztására 1 mg/m kárveszély határérték fölött³, az elfoglalt térfogattól függően;
2. M (közepes veszély) alkalmas a szemét szétválasztására 0,1 mg/m kárveszély határérték fölött³, az elfoglalt térfogattól függően;
3. H (magas veszély) alkalmas a szemetek szétválasztására, kevesebb, mint 0,1 mg/m kárveszély határértéknél³, az elfoglalt térfogattól függően, beleérte a rákokozó és káros szemetet.

Szemétkibocsátás a környezetbe

Teljesítmény jelző:

- **normál verzió** (nem alkalmas veszélyes por szívására): a 3 µm vagy ennél nagyobb részecskék legalább 99,1%-át visszatartja;
- **verzió az egészségre káros szeméthez** (L, M, H osztályok):
L: a 3 µm vagy ennél nagyobb részecskék legalább 99,1%-át visszatartja;
M: a 3 µm vagy ennél nagyobb részecskék legalább 99,9%-át visszatartja;
H: H14 osztályú Hepa szűrő EN1822-nek megfelelően.

Általános ajánlások



FIGYELEM VESZÉLY!

Tűzkitörések és robbanások veszélye.

- A porszívó csak olyan körülmények között használható, amikor bizonyos, hogy a gyűjtási források nincsenek útban.
- A következőkben leírt anyagok felszívása tilos: égő anyagok (parázs, meleg hamu, égő cigaretta, stb.), éghető folyadékok, agresszív üzemanyagok (pl. benzin, oldószer, savak, alkaline vegyületek stb.).
- A következőkben leírt anyagok felszívása tilos: robbanékony szemeteket vagy spontán módon gyúlásra hajlamos szemeteket (mint magnézium vagy alumínium szemetek, stb.).
- A vákuumos tisztító nem alkalmas robbanékony vagy hasonló anyag szívására, mint a törvény által részletesen meghatározott robbanékony anyagok: folyékony üzemanyagok és gyúlékony szemetek és folyadékok keveréke.



FIGYELEM VESZÉLY!

Vészelyhelyzet

Ha vészelyhelyzet történik:

- szűrő törése;
- tűz kitörése;
- rövidzárlat;
- motor elakadás;
- áramütés;
- stb.,

kapcsolja ki a vákuumos tisztítót, húzza ki és kérjen segítséget szakképzett személytől.



Figyelem

Ellenőrizze a munka és anyag helyét, hogy eltűri-e a vákuumos tisztítót B1 változatban és/vagy folyadékok esetén.



FIGYELEM VESZÉLY!

A vákuumos tisztítókat nem szabad kinnt vagy gőzben használni vagy tárolni.

Csak szinterzékelővel ellátott verziókat szabad folyadékokhoz használni.

Ha nem rendelkezik ilyennel, akkor csak száraz anyagok porszívásához használható.



FIGYELEM VESZÉLY!

Verzió folyadékokhoz.

Ha hab vagy folyadék ömlik ki a gépből, azonnal kapcsolja ki azt, és ellenőrizze az okát.

A porszívó leírása - Címkek

1 ábra

A. Azonosító tábla:

A modell kódja, amely tartalmazza a használt (L - M - H) kategóriákat, műszaki részletezésekét, szériaszámot, CE jelzést, gyártás évét

B. Portároló

C. Rögzítő csatok

D. Ki-bekapcsoló

E. Fogantyú

F. Bemenet

G. Beeresztő dugó (kizárálag az M - H típusú porszívóknál)

H. Figyelmeztető jelölés (kizárálag az L - M - H típusú porszívóknál)

I. Figyelemfelkeltő tábla

Felhívja a kezelő figyelmét arra, hogy a szűrőt csak úgy szabad megráznia, ha a porszívó ki van kapcsolva (lásd "A fő szűrő megrázása" fejezetet).

L. Kibocsátás

M. Panel feszültség alatt tábla

Jelzi, hogy a panel az adatlemezen szolgáltatott feszültség által működik.

N. Figyelemfelkeltő tábla (feszültség)

Ebből az okból kifolyólag csak szakképzett személy férhet ehhez a panelhez.

Az elektromos alkatrészekhez csak azután szabad hozzáérni, miután a tápfeszültséget kikapcsoltuk a főkapcsolót "D" állásról -0- (ki) állásra állítva, és miután a csatlakozót kihúztuk az aljzatból.

Ez a porszívó egy erős légáramlatot kelt, amelyet az "F" bemeneten vezet be, és az "L" kimeneten vezet ki; miután a csöveket és a tömítéseket rögzítette, győződjön meg róla, hogy a motor a megfelelő irányba forog.

Mielőtt bekapcsolja a vákuumos tisztítót, illessze a vákuumos csövet a bemenetbe majd ezután illessze a kívánt eszközt a végrészre. Olvassa el a kiegészítő elem-katalógusát, vagy a kimondottan a "B1"-es változathoz készített segédanyagunkat.

Csak eredeti antisztatikus kiegészítőket használjon.

A hitelesített cső átmérője a műszaki részletezések táblán meg van adva.

Ez a vákuumos tisztító fel van szerelve egy terelőcsíkkal, amely aláveti a vákuumozott anyagokat egy keringő centrifugális mozgásnak, ami bedobja azokat a tartályba.

A vákuumos tisztítót ellátták egy fő szűrővel, amely lehetővé teszi az alkalmazások többségének használatát.

A fő szűrő különböző típusainak lehetőségei: szabvány, L és M osztály azokhoz a szemetekhez, amelyek veszélyesek az egészségre.

A főszűrő mellett, ami a legtöbb, általános típusú port megszűri, a vákuumos tisztítót összekötheti egy nagyobb szűrőkapacitással rendelkező másodlagos szűrővel (Hepa H) a finom porokhoz és anyagokhoz, amelyek károsak az egészségre.

H

Választható felszerelések

Különböző opcionális alkatrészek lehetségesek a vákuumos tisztító bővítéséhez:

- szintmérő a folyadékok szívása-megállítása miatt;
- kivehető elkülönítő;
- szorító és konzol;
- lefelé áramló Hepa szűrő;
- rácsoszat és leszorító eszköz;
- rács;
- kazetta szűrő;
- elektromos szűrő rázó;
- korlátozószelep.

Kérésre, a porszívó már korábban telepítésre került felszerelésekkel együtt is megrendelhető. Mindazonáltal, később is telepítésre kerülhetnek mindezek.

Kérém, hogy további részletekért vegye fel a kapcsolatot a értékesítési hálózattal.

A kiegészítő készletek beszereléséről és a viszonylagos működtetésről szóló tájékoztatók, valamint a karbantartási kézikönyv a választható készletekkel együtt kapható.



FIGYELEM VESZÉLY!

Csak eredeti alkatrészeket használjon.

Tartozékok

Különböző kiegészítők alkalmasak, hivatkozzon a kiegészítők katalógusára.



FIGYELEM VESZÉLY!

B1 változat: hivatkozzon a értékesítési hálózatra.



FIGYELEM VESZÉLY!

A B1 variációknak különleges biztonsági csatlakozóik vannak, amely csak valódi alkatrészekkel köthető össze. Ne manipulálja a bemenetet.



FIGYELEM VESZÉLY!

Csak eredeti alkatrészeket használjon.

Összeszerelés és szétszerelés

A csomagolási anyaguktól való megszabadulás a hatályban lévő törvény által szabályozott.

2 ábra

Nylon-csomagolás

| Modell | 3707 | 3707/10 3707/10 L, M, H | 3907 3907 L, M | 3907 W 3907 W L, M, H | 3907/18 3907/18 L, M, H |
|------------|-------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| A (mm) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| B (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.700 |
| C (mm) | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Tömeg (kg) | 319 | 333 | 338 | 352 | 380 |

Munkábaállítás - feszültséghez kapcsolás



FIGYELEM VESZÉLY!

- Győződjön meg róla a munka megkezdése előtt, hogy a vákuumos tisztító tökéletes állapotban van.
- Mielőtt bedugja a vákuumos tisztítót az elektromos csatlakozóba, győződjön meg róla, hogy az adatlemezen jelzett feszültség szint megfelel-e az elektromos csatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a porszívót egy megfelelően földelt konnektorhoz. Győződjön meg róla, hogy a vákuumos tisztító ki van kapcsolva.
- A csatlakozó kábel dugóit és csatlakozóit minden kifröccsenő víztől meg kell óvni.
- Győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózathoz csatlakozó dugasz megfelelően illeszkedik-e.
- Csak akkor használja a vákuumos tisztítót, ha a kábelek, melyek az elektromos hálózathoz csatlakoznak, tökéletes állapotban vannak (a sérült kábel elektromos áramütést okozhat!).
- Ellenörizze rendszeresen hogy az elektromos kábelben nem mutatkoznak és az elhasználódás okozta károsodások vagy megtörések jelei.



FIGYELEM VESZÉLY!

Ha a vákuumos tisztító működik, ne tegye a következőket:

- Ne zúzza össze, károsítsa vagy lépjön rá a kábelre, amely az elektromos hálózathoz csatlakozik.
- Az elektromos ajzatból való eltávolítást mindenig a dugasz megfogásával és meghúzásával tegye meg (ne húzza meg a kábelt).
- Az elektromos kábel csak az eredetivel megegyező kábeltípussal cserélje ki: HO7 RN - F. Ugyanez vonatkozik hosszabbító használatakor is.
- A kábelt a gyártó szervíz központ alkalmazottjának vagy megegyezőn képzett szakembernek kell kicserélni.

Kiterjesztés

Ha egy hosszabbítót használ, győződjön meg róla, hogy a vákuumos tisztító fokozatának energiavázlata és biztosítása illeszkednek egymáshoz.



FIGYELEM VESZÉLY!

B1 változat: hosszabítókat, bedugott elektromos berendezéseket és adaptereket nem használhat, ha a vákuumos tisztítót gyűlékony szeméthez használja.

A hosszabbító kábel maximális hossza L = 20 m.
 Kábel = HO7 RN - F.

| | | | | |
|------------------------------------|-----|---|----|----|
| Max energia (kW) | 3 | 5 | 15 | 22 |
| Minimum szekció (mm ²) | 2,5 | 4 | 10 | 16 |



FIGYELEM VESZÉLY!

A hosszabbító kábel konnektorait, dugóit, csatlakozóit és installációját el kell látni a vákuumos tisztító fokozat IP védelmével, ahogy az adattáblán jelezve van.



FIGYELEM VESZÉLY!

A vákuumos tisztító elektromos csatlakozóját egy különleges áramkör-megszakítóval kell védeni, hullámzó áramkorlátozással, ami kizára az áramellátást, ha az elosztott áramot továbbítja és túllépi a 30 mA 30 másodperc esetén vagy egyenletes védelmet áramoltat.



FIGYELEM VESZÉLY!

Soha se tegye ki víznek a porszívót: az ilyen műveletek károsak lehetnek az emberi épségre és rövidzárlatot okozhatnak.

Érdeklődjön az EU direktívák, az országában hatályos törvények és az aktuális hatályban lévő szabványok (UNI-CEI-EN) legfrissebb kiadványai iránt, különösen az Európai EN60335-2-69-szabvány iránt.

Vizes és száraz alkalmazások



Figyelem

1. A tartozék szűrőket és biztonsági tartályokat (ha alkalmazható), megfelelően kell installálni.
2. Ha a vákuumos tisztítót folyadék felszívására használják, győződjön meg róla, hogy a folyadék-szint érzékelő a megfelelő módon aktiválódik és működik.



FIGYELEM VESZÉLY!

Tegyen eleget az anyagra vonatkozó biztonsági szabályzatoknak, amelyeket a vákuumos tisztítóval használ.



FIGYELEM VESZÉLY!

Ha a nedves tisztító-változatot használja:

- Győződjön meg róla, hogy a folyadékszint-érzékelő megfelelően működik, mielőtt folyadékok felszívására használná a gépet.
- Amennyiben hab képződne, állítsa meg azonnal a porszívót és ürtse a tartót.
- Figyelmeztetés: azonnal kapcsolja ki a porszívót ha hab vagy folyadék szivárog ki.
- Rendszeresen tisztítsa a folyadék-szintet limitáló berendezést és ellenőrizze, hogy meggyőződjön arról, hogy nincs-e jele sérülésnek.
- Figyelmeztetés: a porszívóban összegyűjtött szennyvíz áramvezető lehet.

Fenntartás és javítás



FIGYELEM VESZÉLY!

Válassza le a porszívót a tápkábelről, mielőtt tisztítaná, szervizelné, alkatrészt cserélne vagy átalakítaná egy másik verzióra.

A csatlakozót ki kell húzni az aljzatból.

- Csak ebben a kézikönyvben leírt karbantartási műveletet hajtson végre.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Semmilyen körülmények között se módosítsa a vákuumos tisztítót.

A leírt szabályok be nem tartása veszélyeztetheti az Ön biztonságát. Ezen túlmenően pedig, az ilyen magatartás azonnal érvényteleníti a porszívóhoz mellékelt az CE konformitási nyilatkozatot.



FIGYELEM VESZÉLY!

Lépjön kapcsolatba a technikai részlegével vagy eladóhálózával az ezen útmutatóban le nem írt karbantartási utasításokért.

Műszaki adatok - Méretek

Műszaki adat

| Paraméter | Egységek | 3707 | 3707/10 3707/10 L, M, H | 3907 3907 L, M | 3907 W 3907 W L, M, H | 3907/18 3907/18 L, M, H |
|--|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Feszültség | V | 230/400/50 | 230/400/50 | 230/400/50 | 230/400/50 | 230/400/50 |
| Áramforrás | kW | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 13 |
| Energiaosztály (EN 60335-2-69) | kW | — | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Súly | kg | 291 | 305 | 411 | 324 | 360 |
| Zajszint | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Védelem | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Szigetelés | Osztály | F | F | F | F | F |
| Kapacitás | L | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Bemenet | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mav vákuum | mm H ₂ O | 3.600 | 2.500 | 4.400 | 3.000 | 3.000 |
| Maximális légáramlási arány cső és fojtók nélkül | L/m' | 8.100 | 13.500 | 8.400 | 15.300 | 18.600 |
| Maximális légáramlási arány (3 m Ø 50 mm cső) | L/m' | — | 9.100 | 8.100 | 10.500 | 12.000 |
| Az "L" és a "standard" típusoknál használható csövek | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Az "M" és a "H" típusoknál használható csövek | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Fő szűrő felület (L-M) | m ² | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| Áramlás ellenében szűrő Hepa filter H felület (kód 17050) | m ² | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Áramlás irányában szűrő Hepa filter felület (kód 17092) | m ² | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| HEPA szűrő hatékonyság MPPS eljárásnak megfelelően (EN 1822) | % | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) | 99,995 (H14) |



Figyelem

- Tárolási feltételek: T : - 10 ... + 40 °C páratartalom: ≤ 85%
- Működési feltételek: Maximum magasság 800 m (2000 m-ig csökkentett teljesítménnyel) T : - 10 ... + 40 °C páratartalom: ≤ 85%

Méretek

3 ábra

| Modell | 3707 | 3707/10 | 3907 | 3907W | 3907/18 |
|------------|-------|---------|-------|-------|---------|
| A (mm) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| B (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| C (mm) | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| Tömeg (kg) | 291 | 305 | 411 | 324 | 360 |

H

Vezérlők, jelzők és csatlakozások

4 ábra

- A. Vákuummérő
- B. Főkapcsoló (az "I"-n - ki "0")
- C. Ellentétes fázis jelző (csak L - M - H verzióhoz)
- D. Termikus beavatkozást jelző figyelmeztető lámpa
- E. A gép elektromos ellátását jelző lámpa
- F. Fázis inverter
- G. Elektromos szűrőrázó gomb (opcionális)
- H. Leállítógomb
- I. Indítógomb
- L. Óramérő
- M. Vizuális szintmérő
- N. Görgőkerék-fék
- O. Bemenet
- P. Tároló kioldó
- Q. Szűrő kamra
- R. Portároló
- S. Főszűrő-rázó gomb

Indítás előtti átvizsgálás

Indítást megelőzően, ellenőrizze:

- A szűrők be legyenek helyezve;
- minden tolózár megfelelően le legyen zárva;
- A szívócső és a felszerelések megfelelően csatlakozzanak az "F" aljzathoz (5. ábra);
- A zsák vagy biztonsági konténer be legyen helyezve, ha alkalmazható.
- Ne használja a váluumos tisztítót, ha a szűrő hibás.

Indítás

- Zárja le az "E" kerékfékeket a porszívó indítását megelőzően (6. ábra).
- Állítsa a "B" kapcsolót (6. ábra) Be állásba ("I").
- Ha a porszívóval dolgozott, majd leállt és a "C" jelzőlámpa (4. ábra) kigyullad, vagy ha a porszívó motor rossz irányba forog, kapcsolja ki és állítsa az invertert "F" állásba.

H

A vákuum működtetése

7 ábra

- 1. VÖRÖS ZÓNA
- 2. ZÖLD ZÓNA

Ellenőrizze az áramlás rátát:

- Ha a vákuumos tisztító működik, a vákuummérő mutatójának "A" (7. ábra) a zöld zónában kell maradnia (OK) hogy biztosítsa, hogy a bemenő levegő sebessége nem esik 20 m/másodperc biztonságos érték alá.
- Ha a mutató piros zónában van (STOP) azt jelenti, hogy a vákuumcsőbe bemenő levegősebessége 20 m/s és a vákuumos tisztító nem működik biztonságosan. Tisztítsa ki vagy cserélje ki a szűrőt.
- Ha a vákuumcső zárva van, a vákuummérő mutatóját a zöld zónából (OK) a piros zónába kell kapcsolni (STOP).



FIGYELEM VESZÉLY!

Ha a vákuumos tisztító M vagy H verziójú, csak olyan átmérőjű csöveget használjon, amelyek eleget tesznek a műszaki részletezésben található táblázatnak, azért hogy megakadályozza a levegő sebességének 20 m/másodperc alá esését.



FIGYELEM VESZÉLY!

Ha a vákuumos tisztító működik, mindig ellenőrizze a vákuummérő mutatóját, hogy a zöld zónában (OK) maradjon.
Nézzen utána a "Problémakeresés" fejezetben, ha hibákkal találkozik.



FIGYELEM VESZÉLY!

H osztály - "Azbeszt" variáció:

- Ez a variáció 70 mm átmérőjű kimenő csatlakozóval rendelkezik, ahol a cső csatlakozik.
Csak D = 70 mm elfogadott.
Csak egy kimenő cső D-vel = 70 mm és L < 5 m használható.
A kimenő csövet a guártó rendelje meg.
- Zárja el a bemenetet a megfelelő dugóval (11. ábra), amikor kezeli (szállítja) a porszívót.
- Tegyen eleget minden előírásnak a H osztályú vákuumos tisztító esetén.

Fő szűrő rázása

A meglisztított szemét mennyiségettől függően, rázza meg a fő szűrőt a "J" kapcsoló segítségével (8. ábra) ha a vákuummérő mutatója "A" (7. ábra) a zöld zónából (OK) a piros zónába vált (STOP).



FIGYELEM VESZÉLY!

Állítsa le a vákuumos tisztítót, mielőtt rázza a szűrőt.
Ne rázza a szűrőt, mialatt a vákuumos tisztító működik,
mivel ez sérülést okozhat a szűrőn.

Várjon, mielőtt újra elindítja a vákuumos szűrőt, hogy a szemét leülepedjen.

Cserélje ki a szűrőt elemet, ha a mutató a piros zónában (STOP) marad még a szűrő rázása után is (nézzen utána a "Fő szűrő cseréje" című bekezdésben).

Megállítás - vészmegállítás

Nyomja meg a "H" leállítás gombot (4. ábra).

A tároló ürítése



FIGYELEM VESZÉLY!

- Kapcsolja ki a vákuumos tisztítót és távolítsa el a dugót a konnektorból, mielőtt ezt a műveletet végezzi.
- Ellenőrizze a vákuumos tisztító osztályát.

Mielőtt kiüríti a tartályt, ajánlatos a szűrőt megtisztítani (lásd a "Fő szűrő rázása" bekezdésnél).

- A. Normál verzió, nem alkalmas veszélyes szemetek kezelésére
- Engedje el a tartályt "I" (9. ábra), majd távolítsa el és ürítse ki.
 - Győződjön meg róla, hogy a tömítés tökéletes állapotban van és megfelelően van elhelyezve.
 - Helyezze vissza a tartályt az állásba és használja a kart, hogy ismételten rögzítse.

Műanyag bélés:

Műanyag bélés (a mi kódunk: 40100) használható a por összegyűjtésére (9. ábra).

Ebben az esetben a vákuumos tisztítót el kell látni opcionális kiegészítőkkel (leszorító eszköz és rácsozat - 9. ábra).

- B. Verzió egészségre káros szeméthez: L - M - H osztály alkalmas a veszélyes és/vagy rákkeltő szemetek felszívásához (H osztály).



FIGYELEM VESZÉLY!

- A jelenlegi törvények értelmében ezeket a műveleteket csak szakképzett személy végezheti, akinek megfelelő ruházatot kell viselnie.
- Gondoskodjon róla, hogy ne kavarja fel a szemetet ezalatt az üzem alatt. Viseljen P3-as védőmaszkot.
- Műanyag bélés (a mi kódunk: 40100) használható, ha egészségre káros és/vagy veszélyes port kell eltávolítani.
- Alapvető fontosságú a biztonsági tároló használata azbeszt feltakarításakor. Emellett ilyen esetben a gépet fel kell szerelni ABS biztonsági tárolóval (a mi kódunk: 8 30202 - 8 31365, 10. ábra) a por kidobásához.
- A tartályt és/vagy bélést csak szakképzett személynek szabad kidobni, a hatályban lévő törvényeknek eleget téve.

A biztonsági tartály cseréjének módja:

- helyezze a csövet egy biztonságos, pormentes helyre;
- nyissa ki az "I" portartó rögzítőit (10. ábra);
- zárja el a biztonsági tartályt a mellékelt fedéllel, és távolítsa el az "I" tartályból (10. ábra). Helyezzen egy üres tartályt a helyére.
- Indítsa a motort újra, hogy elkerülje a szemét kifújását.
- Győződjön meg róla, hogy a tömítés tökéletes állapotban van és megfelelően van elhelyezve.
- Kapcsolja ki a motort, illesszen egy üres tartályt a helyre és rögzítse állásba.

Nedves tisztítóként való használat

Győződjön meg róla, hogy a vákuumos tisztító fel van szerelve folyadék-szint érzékelő szenzorral és alkalmas folyadék felszívására.

Ne szívjon fel gyúlékony folyadékokat.

Amennyiben hab képződne, állítsa meg azonnal a porszívót és ürítse a tartót.

A szűrő-elem vizes lesz, miután folyadékot takarított fel. Egy vizes szűrő-elem gyorsan eltömődik, ha a vákuumos tisztítást követően száraz anyagokat takarít fel.

Ezért, győződjön meg róla, hogy a szűrő-elem száraz vagy ki van cserélve másikkal, mielőtt a száraz anyagok feltisztítására használja.

Egy tisztítófolyamat végeztével

1. Kapcsolja ki a vákuumos tisztítót és távolítsa el a dugót a konnektorból.
2. Tekerje fel a tárpezetéket (11. ábra).
3. Ürítse ki a tartályt a "Tartály ürítése" című fejezetben leírtak szerint. Tisztítsa meg a vákuumos tisztítót a "Karbantartás, tisztítás és fertőtlenítés" című fejezetben leírtak szerint.
4. Mossa ki a tartályt tiszta vízzel, ha maró anyagokat takarított fel.
5. Tárolja a vákuumos tisztítót száraz helyen, ahol jogosulatlan személy nem éri el.
6. Zárja le a bemeneti nyílást a megfelelő dugóval "A" (11. ábra), ha a vákuumos tisztítót szállítja vagy nem használja (különösképp az M - H és Azbeszt változatok esetén).

Karbantartás, tisztítás és fertőtlenítés



FIGYELEM VESZÉLY!

MEGJEGYZÉS: Az alábbiakban leírt óvintézkedéseket be kell tartani minden karbantartási művelet alatt, beleértve a fő és Hepa szűrök tisztítását és cseréjét is.

- A. Ahhoz, hogy lehetővé tegye a felhasználó számára a karbantartási műveletek végzését, a vákuumos tisztítót szét kell szerelni, tisztítani és javítani, amilyen gyakran csak lehetséges, anélkül, hogy a karbantartót és más embereket veszélyeztetne. A megfelelő óvintézkedések tartalmazzák a fertőtlenítést a vákuumos tisztító szétszerelése előtt, a helyiségből kimenő levegő elegendő szűrő szellőzetését, ahol szétszerelte, a karbantartási terület tisztítását és a személyi védelmet.
- B. A H és M osztályú vákuumos tisztító külső részeit fertőtleníteni kell vákuumolási és tisztítási eljárás által, le kell porolni vagy elvégezni a szigetelést, mielőtt a veszélyes zónából kivinné. A berendezés minden részét meg kell nézni, mivel fertőződött, amikor eltávolította a veszélyes zónából, és a megfelelő műveleteket végre kell hajtani, hogy elkerülje a szemet szétszóródását. Ha karbantartási vagy javítási folyamatokat hajtanak végre, minden fertőződött elemet, amelyet nem tudott megfelelően tisztítani, jelezni kell. Ezeket az elemeket lezárt zacskóban kell eltávolítani a hatályos szabályoknak és a hasonló anyagok eltávolítását szabályozó helyi törvényeknek megfelelően. Ezt az eljárást kell követni, ha a szűrőket kell eldobni (fő, Hepa és áramlásirányú szűrök).
MEGJEGYZÉS: Azokat a részeket, melyek nem pormentesen záródnak, megfelelő szerszámokkal ki kell kinyitni (csavarhúzóval, villáskulccsal, stb.), és alaposan ki kell tisztítani.
- C. Technikai vizsgálatot folytasson évente legalább egyszer, pl.: ellenőrizze a légszűrőket, hogy rájöjjön, vajon a vákuumos tisztító levegő feszessége rongálódott-e meg és győződjön meg róla, hogy az elektromos vezérlő panel megfelelően működik. Ezt a vizsgálatot a gyártónak vagy egy szakképzett személynak kell végrehajtania.



FIGYELEM VESZÉLY!

Csak eredeti alkatrészeket használjon.

H

Hogyan szerelje szét és cserélje ki a fő- és Hepa szűrőket



FIGYELEM VESZÉLY!

Ha a vákuumos tisztítót veszélyes anyagok tisztítására használják, a szűrő beszennyeződik, ezért:

- dolgozzon óvatosan és kerülje a felszívott szemet és/vagy anyag kiömlését;
- helyezze a szétszerelt és/vagy cserélt szűrőt egy szigetelt műanyag zsákba;
- zárja le légmentesen a zsákkot;
- szabaduljon meg a szűrőtől a hatályban lévő törvényeknek megfelelően.



FIGYELEM VESZÉLY!

A szűrő cseréje egy veszélyes feladat.

A filtert egy vele azonos típusú, szűrőfelületű és kategóriájúra kell kicserélni.

Különben a vákuumos tisztító nem működik megfelelően.

Fő szűrő cseréje



FIGYELEM VESZÉLY!

Ellenőrizze a vákuumos tisztító osztályát (L - M - H).

Vigyázzon, hogy ne emelje fel a szemetet a működés végrehajtása alatt. Viseljen P3 maszkot és egyéb védőruházatot és védőszemüveget (DPI) az összegyűjtött szemet veszélyes természetének megfelelően. Olvassa el a hatályban lévő törvényeket.

Mielőtt megkezdi ezt a folyamatot, kapcsolja ki a vákuumos tisztítót és távolítsa el a dugót a konnektorból.

Szétszerelés

- Távolítsa el az "A" csövet (12. ábra) az alsó kimenetből.
- Engedje el a "B" leállítás (12. ábra) gombot, és csavarja ki a "C" szűrőrész gombot.
- Oldja ki a két rögzítőkapcsot "D" (12. ábra), és távolítsa el az "E" fedeleit.
- Emelje fel az "F" szűrőt (12. ábra), csavarja ki a "G" bilincser, és távolítsa el a "H" gyűrűt.
- Csavarja ki az "I" házat (12. ábra), és fordítsa a szűrő fejjel lefelé.
- Vágja el az "L" műanyag bilincseket (12. ábra), és vegye ki a házat a szűrőből.

Összeszerelés

- Illessze a régi szűrő szűrőtartóját és tartógyűrűjét az újra.
- Illessze be az "I" házat (12. ábra), és rögzítse a szűrőhöz az "L" műanyag bilincsekkel, malekyek a szűrő alján találhatók.
- Helyezze a szűrőt a szűrókamrába, majd helyezze fel az "E" fedelel (12. ábra), és rögzítse a helyén a két rögzítőkapoccsal "D".
- Illessze be a szűrőrész kapcsolóját, és zárja le az alsó pozícióba a tömítés segítségével, hogy a szűrő megfeszülve maradjon.
- Illessze a szívócsövet az alsó nyíláshoz.
- Szabaduljon meg a szűrőtől a hatályban lévő törvényeknek megfelelően.

Hepa/Ulpa szűrőcsere

Verzió egészségre káros szeméthez: H osztály.



FIGYELEM VESZÉLY!

Vigyázzon, hogy ne emelje fel a szemetet a működés vérehajtása alatt. Viseljen P3 maszkot és egyéb védőruházatot és védőszemüveget (DPI) az összegyűjtött szemet veszélyes természetének megfelelően. Olvassa el a hatállyan lévő törvényeket.

Az áramlás ellenében szűrő Hepa filter cseréje

- Cavarja ki az "A" gombot (13. ábra);
- Távolítsa el a "B" fedeleit (13. ábra);
- Oldja ki a szűrőt "C" (13. ábra); fedje le a "D" szűrőt egy műanyag zsákkal, és távolítson el minden;
- Szigetelje a zsákat, helyezzen be egy új szűrőt, és hermetikusan zárja le a fedeleket.



Figyelem

Ha a vákuumos tisztító B1 típusú, a 11. zóna esetén (1. verzió - BIA): végezzen galván szakadásvizsgálatot a balesetmegelőzési szabványnak megfelelően (pl. VBG4 és a DIN VDE 0701 1. és 3. részének megfelelően). Az EN 60335-69 szabvány előírja a rendszeres időközönkénti vizsgálatot vagy javítást vagy módosítást.

A motor hűtőventilátorának felülvizsgálata és tisztítása

Tisztítsa meg időnként a motor hűtőventilátorát, hogy elkerülje a motor túlmelegedését, különösen, ha egy poros helyen használja a vákuumos tisztítót.

Szigetelés vizsgálata

A csövek állapotának ellenőrzése

Győződjön meg róla, hogy az "A", "B" és "C" csatlakozócsövek (14. ábra) jó állapotban vannek-e és megfelelően tömítenek-e. Ha a csövek sérültek, el vannak törve, vagy rosszul vannak csatlakoztatva az egységekhez, akkor ki kell őket cserálni. Ha nyúlós anyagokat kezel, ellenőrizze a "C" cső lehetséges dugulását (14. ábra), a kimenetben és a terelőcsík lemezén a szűrőkamra belséjében.

A kimenetből bemenetbe jutást és az elraktározott szemet eltávolítását a 14 ábrán jelzik.

A fedél tömítés ellenőrzése

Ha a tömítés "A" (15. ábra) a fedél "D" alatt meglazul, csavarozza ki a csavarokat "B", melyek a záró kampókat "C" rögzítik, és hagyja addig lecsúsni azokat, amíg a burkolat "D" tökéletesen nem zár.

Most szorítsa meg a "B" rögzítőcsavarokat (15. ábra).

Cserélje ki az "A" tömítést (15. ábra), ha nem tudja biztosítani az optimális tömítést.

A szűrőkamra feszességének ellenőrzése

Ha a tartály és a szűrőkamra "C" közti tömítés "A" (16. ábra) nem biztosítja a feszességet:

- lazítsa meg a négy csavart "B" (16. ábra), amelyek a szűrőkamrat "C" a vákuumszerkezethez rögzítik.
- Engedje a szűrőkamrat "C" (16. ábra) leengedni és szorítsa meg a csavarokat "B" amint az elérte a megfelelő pozíciót.

A tömítést ki kell cserálni, ha szakadt, bevágódott, stb.

Cserélje ki a tömítést "A" (16. ábra) ha a megszorítás foka még mindig nem elegendő.

Az elválasztó tisztítása és cseréje



Figyelem

Ha csak egy portároló van az elválasztón "D" (17. ábra), hagyja a szemetet a központi lyukba esni.

Az elválasztót "D" (17. ábra) először szét kell szerelni, hogy tökéletesen megtisztíthassa:

- oldja ki az "A" kapcsokat (17. ábra), amelyek a "B" fedelel rögzítik, és távolítsa el a fedelelt.
- Távolítsa el a szűrőt.
- Csavarja ki a két csavart "C" (17. ábra) és távolítsa el az elválasztót a tartályból.
- Távolítsa el, ha túlságosan kopott.
- Szerelje össze a "D" elválasztót (17. ábra) ismét.
- Rögzítse a helyén a két csavar "C" becsavarásával (17. ábra).
- Helyezze vissza a szárót, és zárja le a "B" fedelelt (17. ábra), rögzítve a két csattal "A".

A gép leselejtezése

Szabaduljon meg a géptől a hatállyan lévő törvényeknek megfelelően.



A termék megfelelő leselejtezése (Elektromos és elektronikus berendezések leselejtezése) (Alkalmazandó az Európai Unióban, illetve más európai országokban, önálló gyűjtőrendszerrel)

Ez a jel a terméken vagy a dokumentumain azt jelzi, hogy az élettartama végén nem dobható ki más, háztartási hulladékkel együtt. A lehetséges környezeti kár illetve egészségkárosító hatás megelőzéséért, amely az ellenőrizetlen leselejtezésből fakadhat, kérjük, különítse el ezt a terméket más típusú hulladékoktól, és felelősen hasznosítsa újra, hogy a természeti erőforrások fenntartható hasznosítását elősegítse.

A háztartási felhasználók lépjék ki a terméket a kereskedőjükkel, akitől a terméket vették; vagy a helyi önkormányzattal, hogy megtudják, hogyan lehet ezt a terméket környezetbarát módon újrahasznosítani.

Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot a beszállítóval és ellenőrizni a beszerzési szerződés feltételeit. Ez a termék nem keveredhet más, háztartási hulladékokkal.

H

Vezetékek ábrái

Alapgép (Ábra. 18)

| Tétel | Kód | Leírás | Q.ty |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|------|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Fehér lámpa | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Piros jelzés | 1 |
| KM1 | Z8 39281 | Érintkező kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 | Érintkező kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 | Érintkező kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Érintkező kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Érintkező kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Érintkező kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Érintkező kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Érintkező kW 11 24 VAC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Időzítő S/T 0-60 sec. | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Piros gomb | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zöld gomb | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | 32A Főkapcsoló | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Teljes inverter, 32 A | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Áramkör megszakító 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Áramkör megszakító 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Áramkör megszakító 25 - 32 A | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Átalakító 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Sor terminál 6 mmq S | 11 |
| | Z8 39121 | Alap terminál 6 mmq S | 3 |
| | Z8 39244 | Biztosíték doboz terminál 1,5 mmq S | 2 |

H

Elektromos szűrőrázó (Ábra. 19)

| Tétel | Kód | Leírás | Q.ty |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|------|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Fehér lámpa | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Piros jelzés | 1 |
| KM1 | Z8 39281 + Z8 39731 | Érintkező kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 + Z8 39731 | Érintkező kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 + Z8 39367 | Érintkező kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Érintkező kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Érintkező kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Érintkező kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Érintkező kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Érintkező kW 11 24 VAC | 1 |
| KM4 | Z8 391006 | Érintkező kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Időzítő S/T 0-60 sec. | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Piros gomb | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zöld gomb | 1 |
| PS1 | Z8 39312 + Z8 39108 | Citromsárga gomb | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | 32A Főkapcsoló | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Teljes inverter, 32 A | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Áramkör megszakító 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Áramkör megszakító 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Áramkör megszakító 25 - 32 A | 1 |
| Q4 | Z8 39746 + Z8 39726 | Áramkör megszakító 0,7 - 1 A | 1 |
| | Z8 39882 + Z8 39726 | Áramkör megszakító 1,1 - 1,6 A | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Átalakító 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Sor terminál 6 mmq S | 14 |
| | Z8 39121 | Alap terminál 6 mmq S | 4 |
| | Z8 39244 | Biztosíték doboz terminál 1,5 mmq S | 2 |

Fázisszekvencia (Ábra. 21)

| Tétel | Kód | Leírás | Q.ty |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|------|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Fehér lámpa | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Piros jelzés | 1 |
| H3 | Z8 39314 + Z8 39113 + Z8 39114 | Citromsárga lámpa | 1 |
| KM1 | Z8 39281 | Érintkező kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 | Érintkező kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 | Érintkező kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Érintkező kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Érintkező kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Érintkező kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Érintkező kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Érintkező kW 11 24 VAC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Időzítő S/T 0-60 sec. | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Piros gomb | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zöld gomb | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | 32A Főkapcsoló | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Teljes inverter, 32 A | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Áramkör megszakító 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Áramkör megszakító 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Áramkör megszakító 25 - 32 A | 1 |
| SF1 | Z8 391120 | Fázis frekvencia relé, 180-600 V E | 1 |
| TR1 | Z8 391051 | Átalakító 63 VA 400-230/24V | 1 |
| M1 | Z8 39120 | Sor terminál 6 mmq S | 11 |
| | Z8 39121 | Alap terminál 6 mmq S | 3 |
| | Z8 39244 | Biztosíték doboz terminál 1,5 mmq S | 2 |

Fázisszekvencia (Ábra. 20)

| Tétel | Kód | Leírás | Q.ty |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|------|
| H1 | Z8 39111 + Z8 39113 + Z8 39114 | Fehér lámpa | 1 |
| H2 | Z8 39112 + Z8 39113 + Z8 39114 | Piros jelzés | 1 |
| H3 | Z8 39314 + Z8 39113 + Z8 39114 | Citromsárga lámpa | 1 |
| KM1 | Z8 39281 + Z8 39731 | Érintkező kW 4 24VAC 1NO | 1 |
| | Z8 391005 + Z8 39731 | Érintkező kW 5,5 24 VAC 1NO | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39366 + Z8 39367 | Érintkező kW 11 24 VAC | 1 |
| KM2 | Z8 391006 | Érintkező kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391007 + Z8 39367 | Érintkező kW 7,5 24 VAC | 1 |
| KM3 | 4083901387 | Érintkező kW 4 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 391008 | Érintkező kW 5,5 24 VAC 1NC | 1 |
| | Z8 39102 + Z8 39367 | Érintkező kW 11 24 VAC | 1 |
| KM4 | Z8 391006 | Érintkező kW 3 24 VAC 1NC | 1 |
| KT1 | Z8 39119 | Időzítő S/T 0-60 sec. | 1 |
| PA | Z8 39109 + Z8 39110 | Piros gomb | 1 |
| PM | Z8 39107 + Z8 39108 | Zöld gomb | 1 |
| PS1 | Z8 39312 + Z8 39108 | Citromsárga gomb | 1 |
| Q1 | Z8 39556 | 32A Főkapcsoló | 1 |
| Q2 | Z8 39557 | Teljes inverter, 32 A | 1 |
| Q3 | Z8 39014 + Z8 39726 | Áramkör megszakító 11 - 16 A | 1 |
| | Z8 39535 + Z8 39726 | Áramkör megszakító 14 - 20 A | 1 |
| | Z8 39675 + Z8 39684 | Áramkör megszakító 25 - 32 A | 1 |
| SF1 | Z8 391120 | Fázis frekvencia relé, 180-600 V E | 1 |
| | Z8 391051 | Átalakító 63 VA 400-230/24V | 1 |
| | Z8 39746 + Z8 39726 | Áramkör megszakító 0,7 - 1 A | 1 |
| Q4 | Z8 39882 + Z8 39726 | Áramkör megszakító 1,1 - 1,6 A | 1 |
| | Z8 39120 | Sor terminál 6 mmq S | 14 |
| | Z8 39121 | Alap terminál 6 mmq S | 4 |
| M1 | Z8 39244 | Biztosíték doboz terminál 1,5 mmq S | 2 |

Patronkészlet (Ábra. 22)

| Tétel | Kód | Leírás | Q.ty |
|-------|-----------|---------|------|
| TS2 | Z8 391107 | Időzítő | 1 |

Ajánlott alkatrészek

A következőkben az alkatrészek listája látható, ezt minden tartsa kéznél a gyorsabb karbantartási műveletek érdekében.

Ajánlott alkatrészek listája

23 ábra

| Poz. | Leírás | Mod. | Méretek | Kódszám |
|------|------------------------------|------|-------------|---------|
| 1 | Csillagszűrő "L" | | Ø 560 | 8 17081 |
| 2 | Csillagszűrő "M" | | Ø 560 | 8 17246 |
| 3 | Szűrőgyűrű | | Ø 560 | 8 15005 |
| 4 | Szűrőtömítő | | Ø 560 | 8 17027 |
| 5 | Szűrőbilincs | | Ø 560 | 8 18081 |
| 6 | Előtte működő HEPA szűrő "H" | | Ø 400x400 | 8 17264 |
| 7 | Áramlásirányú Hepa szűrő | | 475x610x292 | 8 17093 |
| 8 | Tartály / Fedél | | Ø 460 | 8 40275 |

Hibaelhárítás

| Hiba | Okok | Megoldások |
|--|--|---|
| A vákuumos tisztító hirtelen leáll | Eldugult fő szűrő Eltömödött szívócső Motorvédő kioldó | Rázza a szűrőt. Cserélje ki, ha ez nem megfelelő Ellenőrizze a szívócsövet és tisztítsa ki Ellenőrizze a beállítást. Ellenőrizze a motor áramfogyasztását. Lépjön kapcsolatba egy felhatalmazott viszonteladó szervizzel, ha szükséges |
| Szivárog a por a gépből | A szűrő elhasznált Elégtelen szűrő | Cserélje ki egy azonos típusúval Cserélje ki egy másik arra alkalmassal és ellenőrizze |
| A vákuum kifúj szívás helyett | Helytelen csatlakozás az áramkörhöz | Távolítsa el a dugót és cserélje meg a két vezetéket |
| Elektrosztatikus áram a vákuumos tisztítón | Nem létező vagy szakszerűtlen földelés | Ellenőrizzen minden földelést. Rendszeresen ellenőrizze a szívóbemenetet, a csőnek szigorúan antisztatikusnak kell lennie |

H

Kiegészítő információ a speciális "B1"-ről és "Azbeszt"-ról

A. B 1 típus Ipari porszívó (06.98 kiadás) - 22. zóna



FIGYELMEZTETÉS!

1. Csak valódi, hitelesített csöveket és kiegészítők használata lehetséges.
2. Hosszabító kábeleket, adaptereket vagy elektromos dugóredukálót nem szabad használni.
3. A "B1" típusú ipari vákuumos tisztítók műszakilag alkalmasak a száraz gyűlékony szemét 22. zónában való felszívására.
A különösen alacsony gyűlékonysságú energiával (MZE <1mJ) rendelkező szemét kizárra.
A vákuumos tisztító ezen szeméttípus esetén különleges biztonsági vizsgálatot igényel a távolabbi intézkedésekkel együtt, ha szükséges. A vákuumos tisztító ezért nem alkalmas a távirányítású porszívásra.
4. A tartályt ki kell üríteni, ha szükséges és minden minden használat után.
5. Ha a motor rossz irányban működik, pl.: a fő áramkör helytelen polaritású csatlakozása miatt, a vákuumos tisztító azonnal leáll, hogy elkerülje az ellentétes irányú fújó művelet vagy túlmelegedés által kritikus feltételeket.
6. Ha az ipari vákuumos tisztító normális és nem normális körülmények között is működik, bizonyos részei 135°C-ra melegedhetnek (pl. a motor).
7. A "B1" ipari vákuumos tisztító nem alkalmas robbanékony vagy hasonló anyagok felszívására vagy kivonatolására, amint az a "Német törvény a robbanó anyagok esetén" 1. paragrafusában meghatározott, vagy folyadékok, vagy gyűlékony szemét keveréke folyadékokkal.
8. A vákuumos tisztító minden részét földelik, hogy elkerülje az elektrostatikus töltést.
9. A karbantartási műveletek alatt és amikor a szűrőt cserélj, ellenőrizze időnként, hogy a PE földelő kábel sérültlen és megfelelően van rögzítve.

B. Azbeszt vákuumos tisztítók (a német TRGS 519 előírásoknak megfelelően)



FIGYELEM!

Azbeszthez tervezett vákuumos tisztító modellek: 3707/10

AA - 3907 AA - 3907 W AA - 3907/18 AA.


1. Miután az azbesztes vákuumos tisztítót a TRGS 519 által meghatározott fertőzött zónában használta, nem használható egészséges környezetben.
A kivételek engedélyezettek, ha az azbesztes vákuumos tisztítót egy szakképzett személy teljesen fertőtlenítette (nemcsak a külső borítást, hanem a belső, levegőhűtő területet, az elektromos alkatrészek csatlakozási pontjait (elektromos panelek), és az elektromos alkatrészeket is), a TRGS 519 N. 2.7-nek megfelelően.
Ezt a munkát szakképzett személy által írásos formában közölni és jegyezni kell.
2. A szűrőt az arra alkalmas helyen, szakképzett személy által kell cserélni (pl.: egy fertőtlenítő állomáson).
3. A szűrőt csak szakképzett személy által szabad kicsérálni, a kézikönyvben megadott utasításoknak megfelelően.
4. Ha az azbesztes vákuumos tisztítót kezeli és szállítja, mindenkor zárja le a bemenetet a megfelelő dugóval. Ha a vákuumos tisztítót kiviszi a fertőzött zónából, meg kell tisztítani az 1. pontban leírtak szerint.
Különösen az azbesztes vákuumos tisztítót kell figyelmesen bezárni egy légmentesen szigetelt tásákába.
Ezt a munkát szakképzett személy által írásos formában közölni és jegyezni kell.
5. Hogyan csatlakoztassa a kimenő csövet: illessze a csövet a kimeneti nyílásra (a kimeneti nyílés a kimeneti dobon található).
Feszítse meg teljesen a tartozék csavar kapcsokat, biztosítva, hogy a cső nem csúszik ki.
6. Csak szakképzett személy dobhatja ki a tartályt.




Figyelem

További részletekért olvassa el a "Karbantartás, tisztítás és fertőtlenítés" fejezet 2., 3., 4., 6. pontjait ebben a kézikönyvben.

1




3707LMH10




3307LMH36

2



A83


3




3707LMH11

3707LMH12


4




5



6




7




3307LMH13

8





3307LMH14


9




3307LMH15





10



3707LMH07






11




3307LMH17

12




3307LMH18

13





3307LMH20




14



3707LMH04




15




3307LMH22

16




3307LMH23



17




3707LMH05


18













19










20











21








22



42365_01

23



24



trusted since 1906

INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS

CE01 12/2014

Niffik-Advance S.p.A.
Sede Legale:
Via Vitor Pisani, 6 - 20154 Milano
Regione: Lombardia e Oltremare
VIA Formante, 1991
41050 Zocca (Modena) Italy
Tel: +39 059 770000
Fax: +39 059 770005
E-mail: info@industrial-vacuum.nilfisk.com
<http://industrial-vacuum.nilfisk.com>

C.F. 01220880098
P.IVA 10803750158
Capitale sociale € 1.800.000
Euro - IVA 01220880986
REA IT MI 170046

Soggetta alla Direzione e Coordinamento
di Nilfisk-Advance A/S
per la produzione di nuovi
art. 2497 bis.

Dichiarazione "CE" di conformità - Allegato II 1A - 2006/42/EC
Ec Declaration of Conformity - Fasiclesse II 1A - 2006/42/EC
Ec - Konformitätsklärung - Anhang II 1A - 2006/42/EC
Declaración de Conformidad - Anexo II 1A - 2006/42/EC
Declaración de Conformidad Ce - Annex II 1A - 2006/42/EC
Prohlášení o Shodě Se Směrnicemi Evropského Společenství - Príloha II 1A - 2006/42/EC
Prehláška o shodze s smernicami Evropskej Spoločnosti - Príloha II 1A - 2006/42/EC
Izjava o Ustreznosti s Smernicami Evropske Skupnosti - Ohlje II 1A - 2006/42/EC
Verklaring van Overeenkomstigheid Eg - Biljege II 1A - 2006/42/EC
Declaración de Conformidad - Anexo II 1A - 2006/42/EC
Ek Attestat Bas Certifikats - Avgvurda II 1A - 2006/42/EC
El Vastaviteks Deklaratsioon - Konnolu 1A - 2006/42/EC
Eu-Vakuuttamisvirheilmoitus - Alustus II 1A - 2006/42/EC
Aititakausi Euroopan Bensiinis Et Directivovs Deklaracijsa - Logojums II 1A - 2006/42/EC
Konformität Ec - Eghlu II 1A - 2006/42/EC
Deklaracija o shodnosti s smernicami evropske skupnosti - Priloga II 1A - 2006/42/EC
Declaración de Conformidad Ec - Annex II 1A - 2006/42/EC
Eg-Konformitetsdeklarering - Bilaga II 1A - 2006/42/EC
El-Oversettelsenmellesverkstøring - Bilag II 1A - 2006/42/EC
Декларация о соответствии с директивами ЕС - Приложение II 1A - 2006/42/EC
Декларация о соответствии с директивами ЕС - Приложение II 1A - 2006/42/EC
AT Uygunluk Beyan - Birlikte veril. II 1A - 2006/42/EC

Nilfisk-Advance s.p.a.

Dichiaro sotto la propria responsabilità che la macchina
Vi declara under our own responsibility that the machine
Wir erklären unter eigener Verantwortung, dass die Maschine
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que la machine
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la máquina
Poohlašujeme o svou vlastní odpovědnost, že stroj
Prehlašujeme na našu vlastní zodpovědnost, že stroj
Izjavljam po lastno odgovorenju Ta stroj
Vi verklaar onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine
Vi l'erklaerer under fuldstændig ansvar
Aplicându-se a mișuabilitatea, ca mașina
Me kinnitame ja kannane enda vastutuse, et masin/Vakuutamme omalla vastuullamme etti kone
Més paînjoenemme sait il-irresponsabilità ka mäquina
Nászszámúval járult az -irresponsible kérlel a II-műszaki
Deklarujemy pod wilemą odpowiedzialności że maszyna
Declaramos sob nossa responsabilidade que a máquina
Härmed förtalar vi om att pället os anserar för att den maskin
Försäkrar vi om att den här maskinen är enligt EG-direktivet
Vi erklaerer under vores eget ansvar, at maskinen
Đeklarujemojte da biste potvrdili da je pravljiva
Мы заявляем, под нашу собственную ОТВЕТСТВЕННОСТЬ что машина
Surumluğunu bizde olmak kaydında makinenin aşağıda listelenen



INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS



1) De machine is in overeenstemming met de richtlijn en de hieronder genoemde normen:

Comunicaarie Richtlijnen EG
+ Machines Richtlijn: 2006/42/EC
+ Elektromagnetische compatibiliteit richtlijn: 2004/108/EC

2) Gehoorzaamende regeling Toegestaan

EN ISO 21000:2010

EN 60335-2-69:2012

EN 60504-1:2006

3) Verantwoordelijk voor het technisch dossier volgens 2006/42/EC: Nilfisk-Advance SpA

4) De onderstaande verklaring verleent zijn geldigheid:

- Indien wijzigingen aan de machine worden aangebracht;
- Indien de voorrichtingen, in de handleiding van gebruik een onderhoud, niet worden
naageleid.

5) Malina attitinko Siso direktivessi ja standardi tai laatu lisenyytäq

EK Komunitàs Direktivas

+ Máshines Direktiva: 2006/42/EC

+ Elektromagnetismu saderusmu direktiva: 2004/108/EC

6) Saderusmu regulaivmas ne Taliomiejj

EN ISO 21000:2010

EN 60335-2-69:2012

EN 60504-1:2006

7) Asialikkeet, joita on tekninen lähde papal 2006/42/EC: Nilfisk-Advance SpA

8) Sisäistä, joita on tekninen lähde papal:

- Ja matinä tiedot teknisistä tietoista;

- Ja tekninen seitsenkuun ulkopuiseks rokkojamatäkäriste nöräjämu.

9) Kone on direktivillä mukautettu ja standardien alais:

European Yhtälön Direktiivi

+ Konsek Direktiva: 2006/42/EC

+ Sähkömagnetismi yhteensopivuutta koskeva direktiivi: 2004/108/EC

2) Yhdenmuotoista säilytys Applied

EN ISO 21000:2010

EN 60335-2-69:2012

EN 60504-1:2006

3) Väistävä teknisen tiedotus mukautetti 2006/42/EC: Nilfisk-Advance SpA

4) Tämä tekninen tiedotus on:

- Jos käytetään teknistä tietoa;

- Jos käyt

3707 - 3907 - 3907 L, M, H - 3907/18 - 3907/18 L, M, H
3707/10 - 3707/10 L, M, H - 3907 W - 3907 W L, M, H



INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS

Nilfisk-Advance SpA Via Porrettana, 1991 - 41059 Zocca, (Modena) - Italy
Tel. +39 059 9730000 - Fax +39 059 9730065 - industrial-vacuum@nilfisk.com - industrial-vacuum.nilfisk.com

 **Nilfisk**
trusted since 1906